



# CƠ KỸ THUẬT



GV: ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG  
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM



# Cơ Kỹ Thuật

## Chương 3 CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP



Khoa Cơ Khí – Công Nghệ  
Trường ĐH Nông Lâm TPHCM



# NỘI DUNG

I. ĐẠI CƯƠNG


II. CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ VÀ CÁC BIẾN THỂ

III. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU 4 KHÂU  
BẢN LỀ

IV. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CÁC BIẾN THỂ


V. GÓC ÁP LỰC

VI. ỨNG DỤNG CỦA CƠ CẤU NHIỀU THANH



# I. ĐẠI CƯƠNG

- So với các loại cơ cấu khác, cơ cấu nhiều thanh có những đặc điểm sau: lâu mòn, tuổi thọ cao, khả năng truyền lực lớn; có cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo và lắp ráp; dễ dàng thay đổi kích thước động; khó thiết kế cơ cấu theo 1 quy luật chuyển động cho trước.
- Trong cơ cấu nhiều thanh, **cơ cấu 4 khâu bǎn lề** là cơ cấu thường gặp và điển hình nhất. Cơ cấu 4 khâu bǎn lề là cơ cấu gồm có 4 khâu nối với nhau bằng các khớp quay (còn gọi là khớp bǎn lề).



Trong đó:

- + Khâu cố định gọi là giá: khâu 4.
- + Khâu đối diện khâu cố định gọi là thanh truyền có chuyển động song phẳng: khâu 2.
- + Hai khâu còn lại, nếu quay được toàn vòng gọi là tay quay, nếu không quay được toàn vòng gọi là cần lắc.



# I. ĐẠI CƯƠNG

## - Ưu điểm

+ Thành phần tiếp xúc là mặt nén áp suất tiếp xúc nhỏ → bền mòn và khả năng truyền lực cao


+ Chế tạo đơn giản và công nghệ gia công khớp thấp tương đối hoàn hảo → chế tạo và lắp ráp dễ đạt độ chính xác cao

+ Không cần các biện pháp bảo toàn như ở khớp cao

+ Dễ dàng thay đổi kích thước động của cơ cấu bằng cách điều chỉnh khoảng cách giữa các bản lề. Việc này khó thực hiện ở các cơ cấu với khớp cao

## - Nhược điểm

+ Việc thiết kế các cơ cấu này theo những điều kiện cho trước rất khó → khó thực hiện chính xác bất kỳ qui luật chuyển động cho trước nào





## II. CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ VÀ CÁC BIẾN THỂ

### 1. Cơ cấu bốn khâu bản lề (four bar linkage)



- Được dùng nhiều trong thực tế

+ khâu 1 quay, khâu 3 quay: cơ cấu hình bình hành ...

+ khâu 1 quay, khâu 3 lắc: cơ cấu ba-tăng máy dệt ...

+ khâu 1 lắc, khâu 3 quay: cơ cấu bàn đạp máy may ...

+ khâu 1 lắc, khâu 3 lắc: cơ cấu đo vải ...







## II. CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ VÀ CÁC BIẾN THỂ


### 2. Các biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề

- Xét cơ cấu 4 khâu bản lề, cho khớp D lùi ra theo phương AD

→ **cơ cấu tay quay - con trượt**



Cơ cấu tay quay - con trượt lệch tâm



ê


- 7. Cơ cấu tay quay - con trượt chính tâm




## II. CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ VÀ CÁC BIẾN THỂ

### 2. Các biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề

- Từ cơ cấu tay quay – con trượt chính tâm, đổi giá → **cơ cấu cu-lic**



- Đổi khâu 1 làm giá → cơ cấu cu-lic



Đổi khâu 2 làm giá → cơ cấu xy-lanh quay  
(cu-lic lắc)




## II. CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LÊ VÀ CÁC BIẾN THỂ


### 2. Các biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề


- Từ cơ cấu cu-lic, cho khớp B lùi ra theo phương của giá 1

→ **cơ cấu tang**



⇒






## II. CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LÊ VÀ CÁC BIẾN THỂ

### 2. Các biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề

- Từ cơ cấu cu-lic, cho khớp A lùi ra theo phương của giá 1 → **cơ cấu sin**




Khoa Cơ Khí – Công Nghệ

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

## II. CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LÊ VÀ CÁC BIẾN THỂ

### 2. Các biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề

- Từ cơ cấu sin, đổi khâu 4 làm giá → **cơ cấu ellipse**



- Từ cơ cấu sin, đổi khâu 2 làm giá → **cơ cấu Oldham**




### III. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ

#### 1. Tỉ số truyền

là tỉ số truyền giữa khâu dẫn và khâu bị dẫn của cơ cấu

$$i_{13} = \frac{\omega_1}{\omega_3}$$


-Định lý Kennedy: Trong cơ cấu 4 khâu bản lề, tâm quay tức thời trong chuyển động tương đối giữa hai khâu đối diện là giao điểm giữa hai đường tâm của hai khâu còn lại



$$i_{13} = \frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{\frac{V_{P_{13}}}{l_{AP_{13}}}}{\frac{V_{P_{13}}}{l_{DB_{13}}}} = \frac{l_{DP_2}}{l_{AP_{13}}} = \frac{PD}{PA}$$

Công thức trên được phát biểu dưới dạng định lý sau

Định lý Willis: Trong cơ cấu 4 khâu bản lề, đường thanh truyền chia đường giá ra làm hai phần tỉ lệ nghịch với vận tốc góc của hai khâu nối gié



### III. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ

#### 1. Tỉ số truyền



- Đặc điểm động học cơ cấu 4 khâu bǎn lề

+ Tỉ số truyền là một đại lượng biến thiên phụ thuộc vị trí cơ cấu

$$i_{13} = \frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{PD}{PA}$$

$P_{13}$  chia ngoài đoạn AD  $\rightarrow i_{13} > 0 : \omega_1$  cùng chiều  $\omega_3$



$P_{13}$  chia trong đoạn AD  $\rightarrow i_{13} < 0 : \omega_1$  ngược chiều  $\omega_3$



### III. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ

#### 1. Tỉ số truyền

- Đặc điểm động học cơ cấu 4 khâu bǎn lề
  - + Khi tay quay AB và thanh truyề̂n BC duỗi thẳng hay dập nhau, tức  $P_{13} = A$  khâu 3 đang ở vị trí biên và chuẩn bị đổi chiều quay




- + Nếu  $AB=CD$ ,  $AD=BC$ : cơ cấu hình bình hành  $P_{13} \neq ?$   $i_{13} = \frac{\omega_1}{\omega_3} = 1$
- khâu dẫn và khâu bị dẫn quay cùng chiều và cùng vận tốc

Khoa Cơ Khí – Công Nghệ

### III. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ

#### 2. Hệ số năng suất

- Hệ số năng suất là tỉ số giữa thời gian làm việc và thời gian chạy không trong một chu kỳ làm việc của cơ cấu
  - Hệ số năng suất dùng đánh giá mức độ làm việc của cơ cấu
- Khâu dẫn có hai hành trình



- Hệ số năng suất phụ thuộc

dẫn  
Ths. Trương Quang Trường


- + hành trình đi Ứng với  $\phi_{lv}$
- + hành trình về Ứng với góc  $\phi_{ck}$
- + thông thường  $\phi_{lv}$   $\phi_{ck}$
- Xét cơ cấu 4 khâu bǎn lề như hình, nếu chọn hành trình đi là hành trình làm việc, hành trình về là hành trình chạy không
- $k = \frac{t_{lv}}{t_{ck}}$  chu kỳ làm việc  $= \frac{\phi_{lv} / \omega_1}{\phi_{ck} / \omega_1} = \frac{\phi_{lv}}{\phi_{ck}} = \frac{180 + \theta}{180 - \theta}$
- + kết cấu của cơ cấu
- + chiều quay của khâu
- + chiều công nghệ của khâu bị dẫn



### III. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LÊ

#### 3. Điều kiện quay toàn vòng của khâu nối giá

- Điều kiện quay toàn vòng của khâu 1



+ Tháo khớp B → xét quỹ tích  $B_1$  và  $B_2$

$$\{B_1\} = O(A, l_1)$$

$$\{B_2\} = O(D, l_2 + l_3) - O(D, l_2 - l_1)$$

+ Khâu 1 quay toàn vòng

$$? \{B_1\} ? \{B_2\}$$

$$l_2 - l_3 \quad l_4 - l_1$$

$$l_2 + l_3 \quad l_4 + l_1$$


→ Điều kiện quay toàn vòng của khâu nối giá: khâu nối giá quay được toàn vòng khi và chỉ khi quỹ tích của nó nằm trong miền với của thanh truyền kề của nó

- Điều kiện quay toàn vòng của khâu 3 → tương tự ??????



## IV. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CÁC BIẾN THỂ

### 1. Cơ cấu tay quay – con trượt



- Tỷ số truyền

$$V_{P/1} = V_{P/3}$$

?

$$\omega_1 l_{PA} = V_c$$

?

$$i_{13} = \frac{\omega_1}{V_c} = \frac{1}{l_{PA}}$$

- Hệ số năng suất




$$k = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta}$$

$$\{B_1\} \quad \{B_2\}$$

- Điều kiện khâu 1 quay toàn vòng

## IV. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CÁC BIẾN THỂ

### 2. Cơ cấu cu-lic



- Tỉ số truyền;

$$V_{P/1} = V_{P/3} \Leftrightarrow \omega_1 l_{PA} = \omega_3 l_{PD} \Leftrightarrow i_{13} = \frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{l_{PD}}{l_{PA}}$$

- Hệ số năng suất  $k = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta}$

- Điều kiện quay toàn vòng

+ Khâu 1 → khâu 1 luôn quay được toàn vòng

+ Khâu 3 → ?

Để khâu 3 quay toàn vòng,

$$l_1 = l_4$$

Khi



$$l_1 = l_4$$

$$\Leftrightarrow i_{13} = \frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{l_{PD}}{l_{PA}} = 2 = \text{const}$$



## IV. ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CÁC BIẾN THỂ

### 3. Cơ cấu sin



- Tỉ số truyền: Tâm quay tức thời của khâu 1 và 3 là giao điểm của BC và AD ( $D \pitchfork \pitchfork \pitchfork AD \perp xx$ )  $V_{P/1} = V_{P/3} \pitchfork \omega_1 l_{PA} = V_3 = V_c \pitchfork i_{13} = \frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{1}{l_{PA}}$
- Hệ số năng suất:  $k = 1$
- Điều kiện quay toàn vòng: Khâu 1 luôn quay được toàn vòng



Khoa Cơ Khí – Công Nghệ

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM





## V. GÓC ÁP LỰC


Góc áp lực là góc hợp gỡi vectơ lực tác dụng và vectơ vận tốc của điểm đặt lực






$$N = P \cdot V = P \cdot V_C \cdot \cos \alpha$$

- Góc phản ánh tác dụng gây ra chuyển động của lực
- Góc càng lớn thì  $N_p$  càng nhỏ







## VI. ỨNG DỤNG CỦA CƠ CẤU NHIỀU THANH



a)



b)



Khoa Cơ Khí – Công Nghệ

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM




# BÀI TẬP CHƯƠNG 3

- Đọc để hiểu bài tập (giải mẫu) 188
- Tự giải các bài tập 191 và 192

*Sách Bài tập Nguyên Lý Máy – Tạ Ngọc*

*Hải*



## The WORLD WITHOUT ENGINEERS