


ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

BAI 3. NGỌN LỬA HÀN KHÍ

3.1. Cấu tạo ngọn lửa hàn khí'




- 1: Nhân ngọn lửa
- 2: Vùng cháy không hoàn toàn (vùng hoàn nguyên).
- 3: Vùng cháy hoàn toàn


Hình 1. Cấu tạo ngọn lửa hàn khí

- Vùng 1: Nhân ngọn lửa.

Có hình dáng gần như hình trụ có đầu là chõm cầu và có màu sáng trắng . Ở vùng này, khí C₂H₂ bị phân ly thành C và H₂.




Có C nên ngọn lửa có màu trắng sáng. Nhiệt độ vùng này thấp khoảng 1000°C và có nhiều C nên không dùng để hàn vì dễ làm môi hàn thâm các bon trơ nên giờ.




Hình 2. Đồ thị sự phân bố nhiệt vùng nhân ngọn lửa hàn khí

- Vùng 2: Vùng cháy không hoàn toàn (vùng hoàn nguyên)

Phản ứng




Vùng này có màu sáng xanh, nhiệt độ cao nhất (lên tới 3150°C). Phản ứng tạo ra khí CO và H₂ có lợi cho môi hàn. CO và H₂ có tính khử, khử các oxit kim loại nên vùng này còn gọi là vùng hoàn nguyên. Đây là vùng tốt nhất dùng để hàn




Hình 3. Đồ thị sự phân bố nhiệt vùng cháy không hoàn toàn

- Vùng 3: Vùng cháy hoàn toàn




Lượng cháy ở vùng này lớn hơn vùng hoàn nguyên nhưng nhiệt độ vẫn thấp hơn do diện tích mặt cắt ngang lớn hơn. Vùng này thành phần khí là H_2O và CO_2 có tác dụng không tốt cho mối hàn nên không dùng để hàn.



Hình 4. Đồ thị sự phân bố nhiệt vùng cháy không hoàn toàn

3.2. Phân loại ngọn lửa hàn khí

3.2.1. Ngọn lửa trung hòa



Hình 5. Ngọn lửa trung hòa

- Đặc điểm


Ngọn lửa trung hòa = 1,1 – 1,2. Màu sáng xanh, có 3 vùng phân biệt rõ ràng. Nhân ngọn lửa có phần đuôi uốn tròn đều đặn màu sáng trắng.

Ngọn lửa cho vùng hoà nguyên tố nhất. Tại vị trí cách đuôi nhân ngọn lửa khoảng 3-5 mm, vùng hoà nguyên đạt tới nhiệt độ cao nhất dùng để hàn rất tốt.

- Ứng dụng

Do có nhiệt độ cao và thành phần khí vùng hoà nguyên tố nhất nên ngọn lửa thường được dùng để hàn thép và đồng

3.2.2. Ngọn lửa oxy hoa'



Hình 6. Ngọn lửa oxy hoa'

- Đặc điểm

Ngọn lửa oxy hoa' > 1,2, kích thước ngắn hơn ngọn lửa thường. Nhân ngọn lửa nhọn ngắn lại, vùng hoà nguyên và vùng cháy không hoà toàn không phân biệt rõ ràng, ngọn lửa có màu sáng.


- Ứng dụng

Ngọn lửa oxy hoa chủ yếu dùng để hàn đồng thau, hớt hoặc đốt sạch bề mặt kim loại.

3.2.3. Ngọn lửa cacbon hoá

- Đặc điểm

Ngọn lửa cacbon hoá có $\phi < 1,1$, kích thước lớn hơn ngọn lửa thường. Nhân ngọn lửa kéo dài ra, không có hình chỏm cầu mà bị chẻ ra thành các lưỡi nhọn. Nhân ngọn lửa có ranh giới không rõ ràng với vùng hoàn nguyên. Đầu ngọn lửa có màu vàng.



Hình 7. Ngọn lửa cacbon hoa'

Ngọn lửa cacbon có nhiệt độ thấp hơn ngọn lửa thường. Vùng hoàn nguyên thừa C rất dễ xâm nhập vào thành phần kim loại đắp làm cho mối hàn bị thấm C.

- Ứng dụng

Ngọn lửa cacbon hoa' chủ yếu dùng khi hàn gang, tôi bể mặt và hàn hợp kim cũng.

