

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 1C KÍCH TỪ
ĐỘC LẬP LÀ MỘT TRONG NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN
TỬ CÔNG SUẤT.**

MỤC LỤC

Lời mở đầu	2
Chương I: Khái quát về điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lập	4
I. Khái niệm, cấu tạo, đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ độc lập	4
II. Điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập	9
Chương II: Thiết kế bộ chỉnh lưu	17
I. Lựa chọn sơ đồ thiết kế	17
Chương III: Thiết kế mạch động lực	29
I. Lựa chọn sơ đồ động lực	29
II. Tính chọn Tiristor	32
III. Tính chọn các thiết bị bảo vệ mạch động lực	45
IV. Thiết kế cuộn kháng lọc	49
Chương IV: Tính toán mạch điều khiển	56
I. Mạch điều khiển chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển đổi xung	56
II. Tính toán các thông số mạch điều khiển	62
Chương V: Ổn định tốc độ	75
I. Đặc tính tĩnh của các khâu phản hồi động cơ điện một chiều	75
II. Thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ động cơ theo Phương pháp tối ưu modul hai mạch vòng	83

Đồ án tốt nghiệp

III. Tính toán các thông số của mạch hiệu chỉnh	89
Lời kết	98
Tài liệu tham khảo	99

LỜI MỞ ĐẦU

Những năm gần đây kỹ thuật điện tử và bán dẫn công suất lớn phát triển mạnh mẽ, các thiết bị điện tử công suất có nhiều ưu điểm là có khả năng điều khiển rộng có chỉ tiêu kinh tế cao, kích thước và trọng lượng nhỏ, độ tin cậy và chính xác cao... Ứng dụng của chúng vào việc biến đổi và điều khiển điện áp, dòng điện xoay chiều thành một chiều và ngược lại một chiều thành xoay chiều ngày càng sâu rộng. Do đó mà các thiết bị điện tử điều khiển có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống.

Vì vậy nghiên cứu tỉ mỉ về lĩnh vực điện tử công suất là rất cần thiết cho những sinh viên chuẩn bị ra trường của Khoa Điện. Không những lý thuyết xung quanh vấn đề mạch động lực mà còn phải biết kiến thức về mạch điều khiển, tính chọn các thiết bị bảo vệ, chọn thiết bị nào cho hợp lý, lắp ráp làm sao cho hài hòa, đẹp mắt.

Đề tài thiết kế hệ thống điều khiển động cơ 1c kích từ độc lập là một trong những ứng dụng của điện tử công suất.

Với đề tài này, do yêu cầu tải là động cơ 1 chiều kích từ động lập, điện áp lấy từ lưới điện xoay chiều 3 pha nên ta phải dùng các thiết bị, sơ đồ mạch động lực của điện tử công suất để biến xoay chiều thành 1 chiều phù hợp cho tải. Tuy nhiên còn có các phương pháp khác, do yêu cầu về kinh tế, thẩm mỹ nên chọn phương pháp này.

Đề tài thiết kế gồm có 5 chương:

Chương I: Giới thiệu khái quát về điều chỉnh tốc độ của động cơ 1 chiều kích từ độc lập.

Chương II: Thiết kế chỉnh lưu

Giới thiệu về các bộ chỉnh lưu và ứng dụng vào tải - Động cơ 1 chiều kích từ độc lập.

Đồ án tốt nghiệp

Chương III: Thiết kế mạch động lực

Tính chọn tiristor trong sơ đồ chỉnh lưu sau đó tính đến các thông số cần thiết cho máy biến áp chỉnh lưu, chọn các thiết bị bảo vệ, thiết kế cuộn kháng lọc.

Chương IV: Tính toán mạch điều khiển

Trong chương này ta lựa chọn các khâu đồng pha, sơ đồ mạch điều khiển, tính tầng KĐ cuối cùng, chọn cổng logic, chọn bộ tạo xung, chọn tầng so sánh và thiết kế tủ điện.

Chương V: Ốn định tốc độ động cơ

Trong chương này ta lựa chọn các khâu phản hồi, sơ đồ mạch có hồi tiếp, tính các thông số cơ bản của mạch hồi tiếp.

Cùng với sự cố gắng của bản thân và được nhận sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ môn, đặc biệt là sự hướng dẫn của thầy giáo TS Trần Văn Thịnh em đã hoàn thành bản đồ án tốt nghiệp này. Em rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo và các bạn để đồ án của em được hoàn thiện hơn.

Em xin gửi tới thầy giáo TS Trần Văn Thịnh cùng toàn thể các thầy cô giáo trong bộ môn lời cảm ơn chân thành nhất.

Sinh viên
Vũ Trung Tuấn

CHƯƠNG I


KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP

I. Khái niệm, cấu tạo, đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ độc lập.

1. Khái niệm

Khi nguồn điện một chiều có công suất không đủ lớn, thì mạch điện phân ứng và mạch điện từ mắc vào hai nguồn một chiều độc lập với nhau. Ta gọi là động cơ một chiều kích từ độc lập.


Ta có sơ đồ :



Hình 11

Đồ án tốt nghiệp

2. Cấu tạo



Hình 1.2

Gồm 3 phần

a. Phần cảm (Stator)

Để tạo ra từ trường cho máy

- Cực từ chính

Tạo ra từ trường cho máy

Gồm có lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện cho chiều dày 1mm dập theo hình và ghép cách điện với nhau.

Xung quanh cực từ đó có dây quấn kích từ trong đó có dòng điện một chiều gọi là dòng kích từ.

Cực từ chính được bắt chặt bằng bulông.

- Cực từ phụ: Gồm có lõi sắt và dây quấn kích từ. Nó để cải thiện tia lửa điện giữa vành một chiều và chổi than.
- Vỏ máy: Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chi tiết bên trong, còn để dẫn từ, do vậy vỏ máy làm bằng thép đúc hoặc hàn.

b. Phần Ứng (rôto):

Gồm lõi thép và dây quấn phần Ứng

Đồ án tỐt nghiệp

b1. Lõi thép:

Gồm lá thép kỹ thuật điện dập theo hình, mặt ngoài có rãnh đặt dây quấn phần Ứng ghép cách điện với nhau.

b.2. Dây quấn phần Ứng:

Thường làm bằng dây đồng, có lớp cách điện bên ngoài để tạo thành bối dây, hai cạnh tác dụng dài nối với lõi thép phần Ứng. Hai đầu bối dây đầu nối với hai biến đổi chiều (phiến động). Các bối dây được nối với nhau tạo thành mạch kín.

b.3. Vành đổi chiều:

Do dây quấn phần Ứng gồm nhiều bối dây nên vòng đổi chiều gồm nhiều phiến đồng và ghép cách điện với nhau và với trực. Tỷ trên mạch đổi chiều là những cặp hệ thống chổi than đứng yên.

3. *Đặc tính cƠ cỦa đỘng cƠ mỘt chiỀu kích từ đỘc lập*

Ta có phương trình cân bằng điện áp của động cơ một chiều kích từ độc lập.

$$U_u = E_u + (R_u + R_f) \cdot I_u \quad (1)$$

Trong đó:

U_u : Điện áp phần Ứng [v]

E_u : Sức điện động phần Ứng [v]

R_u : Điện trở mạch phần Ứng []

R_f : Điện trở phụ trong mạch phần Ứng []

I_u : Dòng điện trong mạch Ứng [A]

$$R_u + r_u + r_{ef} + r_b + r_{ct}$$

r_u : Điện trở cuộn dây phần Ứng

r_{ef} : điện trở cuộn cực từ phụ

r_b : Điện trở cuộn bù

r_{ct} : điện trở tiếp xúc của chổi điện

Sức điện động E_u của phần Ứng động cơ được xác định theo biểu thức:

Đồ án tốt nghiệp

$$E_u = \frac{P \cdot N}{2 \cdot a} \quad K. \quad (2)$$

Trong đó:

P: Số độ cực từ chính

N: Số thanh dẫn tác dụng của cuộn dây phần Ứng

a: Số mạch nhánh song song của cuộn dây phần Ứng

: Tần số kích từ dưới 1 cực từ w_b

: Tốc độ góc, rad/s

$$K = \frac{P \cdot N}{2 \cdot a}$$

Hệ số cấu tạo của động cơ

Biểu diễn sức điện động theo tốc độ quay n (vòng/phút)

$$E_u = k_e \cdot n \quad (3)$$

$$\text{Và: } = \frac{2 \cdot n}{60} \quad \frac{n}{9,55}$$

$$E_u = \frac{P \cdot N}{60 \cdot a} \cdot n$$

$$k_e = \frac{P \cdot N}{60 \cdot a}$$

Hệ số sức điện động của động cơ

$$k_e = \frac{K}{9,55} \quad 0,105K$$

Từ phương trình (1) và (2) ta có

$$= \frac{U}{k} - \frac{R_f}{k} \cdot I_u \quad (4)$$

Đây là phương trình đặc tính cơ điện của động cơ

Mặt khác mô men điện từ M_{dt} của động cơ được xác định bởi:

$$M_{dt} = k \cdot I_u \quad (5)$$

$$I_u = \frac{M_{dt}}{k} - \frac{R_f}{k^2} \cdot M_{dt} \quad (6)$$


Đồ án tốt nghiệp

Nếu bỏ qua các tổn thất cõi và tổn thất thép thì mô men cõi trên trực động cõi bằng mô men điện tử, ta ký hiệu là M . tức là $M_{dt} = M_{cõi} = M$

$$\text{Khi đó: } \frac{U}{k} - \frac{R}{k} \cdot \frac{R_f}{2} \cdot M = 0 \quad (7)$$

Đây là phương trình đặc tính cõi của động cõi điện 1 chiều kích từ độc lập.

Với giả thiết phản ứng phần ứng được bù đủ từ thông $\Phi = \text{const}$ phương trình đặc tính cõi điện và phương trình đặc tính cõi là tuyến tính. Đồ thị là đường thẳng và được biểu diễn:



Hình 1.3 § A: Đặc tính cõi cõi điện cõi điện 1 chiều kích từ độc lập

Từ đồ thị trên, khi $I_u = 0$ hoặc $M = 0$

$$\text{Ta có: } \frac{U}{k} - \frac{R}{k} \cdot 0 = 0 \quad (8)$$

ω_0 : là tốc độ không tải lý tưởng của động cõi còn khi $M = 0$ ta có:

$$I_u = \frac{U}{R} = I_{nm} \quad (9)$$

$$M = k \cdot I_{nm} = M_{nm} \quad (10)$$

Và lúc này I_{nm} , M_{nm} là dòng điện ngắn mạch và mô men ngắn mạch
Bây giờ, phương trình (4), (7) được viết

$$\frac{U}{k} - \frac{R \cdot I}{k} = 0 \quad (11)$$

$$\frac{U}{k} - \frac{RM}{k^2} = 0 \quad (12)$$

Đồ án tốt nghiệp

Trong đó:

$$R = R_u + R_f; \quad \alpha = \frac{U}{k}; \quad \frac{R}{k} \cdot I = \frac{R}{k^2} \cdot M$$

: Gọi là độ sụt tốc ứng với giá trị của M

Ta có thể biểu diễn đặc tính cơ điện và đặc tính cơ trong hệ đơn vị tương đối, với điều kiện là định mức ($= I_{dm}$)

Trong đó:

$$\alpha^* = \frac{\alpha}{I_{dm}}; I^* = \frac{I}{I_{dm}}; M^* = \frac{M}{M_{dm}}; R^* = \frac{R}{R_{cb}}$$

$$R_{cb} = \frac{U_{dm}}{I_{dm}}: \text{ gọi là điện trở cơ bản}$$

$$\text{Ta có: } \alpha^* = 1 - R^* \cdot I^* \quad (13)$$

$$\alpha^* = 1 - R^* \cdot M^* \quad (14)$$

II. Điều khiển động cơ 1 chiều kích từ độc lập

Về phương diện điều chỉnh tốc độ, động cơ điện một chiều có nhiều ưu việt hơn so với động cơ khác không những nó có khả năng điều chỉnh tốc độ dễ dàng mà cấu trúc mạch động lực, mạch điều khiển đơn giản hơn đồng thời lại đạt chất lượng điều chỉnh cao trong dài điều chỉnh rộng.

Ta có, phương trình đặc tính cơ

$$\frac{U}{k} = \frac{R}{k^2} + R_f$$

Như vậy, quan hệ: $\alpha = f(M)$ là tuyến tính, nó phụ thuộc vào các thông số điện: U, k, R.


Sự thay đổi các thông số này sẽ cho những họ đặc tính cơ khác nhau. Vì vậy mô men tải nào đó tốc độ động cơ sẽ khác nhau ở các đặc tính cơ khác nhau.

Đồ án tốt nghiệp

Sau đây là các phương pháp điều chỉnh:

1. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện trở phụ

Khi tăng mạch điện trở mạch phanh ống đặc tính cơ dốc hơn nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ không tải lý tưởng. Họ đặc tính cơ như sau:



Hình 1.4

Sơ đồ nối dây và sơ đồ đặc tính của động cơ điện 1 chiều theo điện trở phụ (R_f)

Điện trở mạch phanh ống tăng tốc độ đặc tính cơ càng lớn, lúc đó đặc tính cơ càng mềm và ổn định tốc độ càng kém, sai số tốc độ càng lớn.

Phương pháp này chỉ cho phép thay đổi tốc độ về phía giảm (do chỉ có thể tăng thêm điện trở)

Bằng phương pháp này, khi thêm R_f vào mạch phanh ống tổn hao công suất dưới dạng nhiệt trên điện trở là lớn theo biểu thức:

$$\Delta P = (R_u + R_f) \cdot I_u^2$$

Dải điều chỉnh phụ thuộc vào trị số mô men tải. Tải càng nhỏ thì dải điều

chỉnh: $D = \frac{\omega_{\max}}{\omega_{\min}}$ càng nhỏ, $D = (5 - 10)$


Vậy phương pháp này chỉ dùng để hạn chế dòng điện

Đồ án tốt nghiệp

Với động cơ một chiều kích từ độc lập điều chỉnh vô cấp thì không dùng được.

2. Điều chỉnh động cơ bằng cách thay đổi từ thông

Sơ đồ nối dây:



Hình 1.5

Điều chỉnh từ thông kích thích của động cơ một chiều là điều chỉnh mômen điện từ của động cơ.

$$M = k \cdot \cdot I_u$$

Và sức điện động quay của động cơ:

$$E_u = k \cdot \cdot$$

Thông thường, khi thay đổi từ thông thì điện áp pha vẫn được giữ nguyên giá trị định mức.

Đối với các máy điện nhỏ và đôi khi cả các máy điện công suất lớn thì dùng các bộ biến đổi đặc biệt: như máy phát, KĐ máy điện, KĐ từ, bộ biến đổi van.

Thực chất của phương pháp này là giảm từ thông. Nếu tăng từ thông thì dòng điện kích từ I_{kt} sẽ tăng dần đến khi hứa cuộn dây kích từ.

Đồ án tốt nghiệp

Do đó, để điều chỉnh tốc độ chỉ có thể giảm dòng kích từ tức là giảm nhỏ từ thông so với định mức. Ta thấy lúc này tốc độ tăng lên khi từ thông giảm:

$$= \frac{U}{k}$$

Mặt khác, ta có mô men ngắn mạch


$$M_{nm} = k \cdot I_{nm}$$

Nên khi giảm sẽ làm cho M_{nm} giảm theo

Độ cứng của đường đặc tính cơ:

$$= - \frac{k \cdot R^2}{R}$$

Khi giảm thì độ cứng cũng giảm, đặc tính cơ sẽ dốc hơn. Nên ta có họ đường đặc tính cơ khi thay đổi từ thông như sau:



Hình 16

Họ đặc tính cơ khi thay đổi từ thông

Phương pháp điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi từ thông có thể điều chỉnh được tốc độ vô cấp và cho ra những độ lớn hơn tốc độ định mức.

Theo lý thuyết thì từ thông có thể giảm gần bằng 0. Nghĩa là tốc độ tăng đến vô cùng. Nhưng trên thực tế động cơ chỉ làm việc với tốc độ lớn nhất:

Đồ án tốt nghiệp

$$\max = 3 . \quad \min$$

Tức là phạm vi điều chỉnh:

$$D = \frac{\max}{\min} \quad \frac{3}{1} (3 : 1)$$

Bởi vì ứng với mỗi động cơ ta có một tốc độ lớn nhất cho phép. Khi điều chỉnh tốc độ tùy theo điều kiện cơ khí, điều kiện cổ góp động cơ không thể đổi chiều dòng điện và chịu được hồ quang điện. Do đó động cơ không được làm việc quá tốc độ cho phép.

Nhận xét: phương pháp điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi từ thông có thể điều chỉnh tốc độ vô cấp và cho những tốc độ lớn hơn $\frac{1}{dm}$, phương pháp này được dùng để điều chỉnh tốc độ cho các máy mài ván nướng hoặc máy bào. Do quá trình điều chỉnh tốc độ được thực hiện trên mạch kích từ nên tổn thất năng lượng ít, mang tính kinh tế. Thiết bị đơn giản.

3. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cấp điện áp pha


Ở phương pháp này, từ thông của động cơ giữ nguyên không đổi nên độ cứng đặc tính cơ cũng không đổi, còn tốc độ không tải lý tưởng tuỳ thuộc vào giá trị điện áp điều khiển u_{dk} của hệ thống do đó có thể nói phương pháp này là triệt để.

Để cấp điện áp cho phần ứng động cơ có các phương pháp: Máy phát, chỉnh lưu, băm áp.

a) **Bằng phương pháp máy phát**

Ta có sơ đồ khối

Đồ án tốt nghiệp



Hình 1.7

Bộ biến đổi dây là máy phát điện 1 chiều kích từ độc lập, biến điện xoay chiều thành 1 chiều có sức điện động E_b điều chỉnh được nhỏ có tín hiệu U_{dk}

Ở chế độ xác lập

$$E_b - E_u = I_u (R_b + R_{ud})$$

R_b : điện trở trong

$$= \frac{E_b}{k dm} - \frac{R_b}{k dm} \cdot I_u (15)$$


$$= \mu_0 (U_{dk}) - \frac{M}{l} (16)$$

Vì μ_0 = const M = const μ_0 phụ thuộc vào l (tốc độ không tải lý tưởng); mà μ_0 phục vào U_{dk} của hệ thống. Vậy có thể nói phương pháp điều chỉnh này là triệt để.

b) Bằng phương pháp chỉnh lưu

Sơ đồ khối:

Đồ án tốt nghiệp




Hình 1.8

Bộ biến đổi ở đây là dùng mạch chỉnh lưu, biến năng lượng điện xoay chiều thành 1 chiều điều khiển sức điện động E_b phụ thuộc vào giá trị của pha xung điều khiển (góc điều khiển).

Phương pháp này có ưu điểm là tác động nhanh cao, không gây ôn và dễ tự động hóa do các van bán dẫn có hệ số khuếch đại công suất rất cao, điều đó thuận tiện cho việc thiết lập các hệ thống tự động điều chỉnh nhiều vòng để nâng cao chất lượng các đặc tính tĩnh và đặc tính động của hệ thống. Nhưng có nhược điểm các van bán dẫn có tính phi tuyến, dạng điện áp ra có biên độ đáp ứng cao, gây tổn thất phụ trong máy điện và ở các truyền động có công suất lớn còn làm xấu mạng điện áp của nguồn và lưới xoay chiều, hệ số cos của hệ là thấp.

c) Bằng phương pháp băm xung áp

Ta có sơ đồ khối:



Hình 1.9

Điều chỉnh độ rộng xung điện áp, điều chỉnh được điện áp trung bình điện áp tải.

Đồ án tốt nghiệp

Điện áp một chiều được điều khiển bằng cách điều khiển thời gian đóng khoá K trong chu kỳ đóng cắt. Độ rộng xung điện áp phụ thuộc vào yêu cầu điều khiển điện áp, điện cảm tải.


Bộ biến đổi này có ưu điểm hơn hẳn chỉnh lưu như: dễ điều khiển, làm việc được ở tần số cao, công suất điều khiển không đáng kể.

Tóm lại, trong ba phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ như đã nêu, thì phương pháp điều chỉnh cấp điện áp phần ứng động cơ là điều chỉnh vô cấp một cách triệt để, không gây tiếng ồn, dễ dàng điều chỉnh, hiệu quả kinh tế cao.

4. Điều khiển động cơ trong hệ thống kín

Ngoài 3 phương pháp điều chỉnh tốc độ đã nêu trên ta còn có phương pháp điều chỉnh dựa vào độ cứng của đặc tính cơ .


Sơ đồ khái niệm của phương pháp điều khiển động cơ trong hệ thống kín.



Hình 1.10

Đây là sơ đồ cơ bản nhất. Nó gồm 2 vòng điều chỉnh dòng điện ở trong bộ điều chỉnh dòng điện R_I ; vòng điều chỉnh tốc độ có bộ điều chỉnh tốc độ R , bộ điều chỉnh này có đặc tính khuếch đại vùng bão hòa (như hình vẽ dưới)

Đồ án tốt nghiệp



Hình 1.11

Điện áp đầu ra là điện áp đặt dòng điện pha Ứng U_{id} ; giá trị bão hòa U_{idmax} chính là giá trị cực đại của dòng điện pha Ứng. Bộ điều chỉnh dòng điện R_I trong mạch vòng có nhiệm vụ duy trì dòng điện pha Ứng luôn bằng giá trị đặt (U_{id}), bất kể hệ thống làm việc ổn định hay đang trong quá trình quá độ, R_I thường có cấu trúc là một khung tỷ lệ tích phân PI như vậy mạch vòng dòng điện đã biến đổi (BD) thành một nguồn dòng điện được điều khiển bởi tín hiệu U_{id} . Vì dòng điện là một đại lượng biến thiên nhanh nên sai lệch i luôn nhỏ, bộ điều chỉnh R_I luôn làm việc ở vùng tuyến tính của đặc tính điều chỉnh.

Như vậy mạch vòng luôn tạo được đoạn đặc tính có độ cung α thỏa mãn đạt độ chính xác cao (tức là có độ cung cao).

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ BỘ CHỈNH LƯU

Do yêu cầu để tài và tính phổ biến, kinh tế, gọn nhẹ vì vậy ta thiết kế bộ nguồn chính lưu biến điện xoay chiều thành một chiều cung cấp cho tải (tải là động cơ 1 chiều kích từ độc lập)


Các bộ biến đổi này có thể là chỉnh lưu không điều khiển và chỉnh lưu có điều khiển. Để giảm công suất vô công, người ta thường mắc song song người với tải một chiều một đốt (loại sơ đồ này gọi là sơ đồ có đốt ngược). Trong các sơ đồ chỉnh lưu có đốt ngược, khi có và không có điều khiển, năng lượng được truyền từ phia lưới xoay chiều sang một chiều, nghĩa là các loại chỉnh lưu nhận năng lượng từ lưới khi năng lượng truyền theo chiều ngược lại (nghĩa là từ phia tải một chiều về lưới xoay chiều) thì bộ nguồn làm việc ở chế độ nghịch lưu trả năng lượng về lưới.

I. Lựa chọn sơ đồ thiết kế


Khái quát sơ đồ chỉnh lưu

1. Chỉnh lưu một nửa chu kỳ:

Sơ đồ:



Hình 2.1a Sơ đồ chỉnh lưu một nửa chu kỳ



Hình 2.1b § ảnh riêng công suất p vui đêng số

- Đường cong điện áp và dòng điện

- Hoạt động của sơ đồ


Ở nửa chu kỳ đầu ($0 \dots \pi$); $U_{AK} > 0$, tại t_1 mở Tiristor T dẫn từ 0 ($t_1 \dots \pi$)

Ở nửa chu kỳ sau 0 ($\pi \dots 2\pi$); $U_{AK} < 0$; Tiristor bị khoá trong khoảng (t_2), đến chu kỳ sau lặp lại.

- Nhận xét:


Như vậy, dòng điện và điện áp tải bị gián đoạn Chất lượng xấu

2. Chỉnh lưu cả chu kỳ với biến áp có trung tính



Hình 2.2a Sơ đồ chỉnh lưu cả chu kỳ i biến áp trung tính

Đồ án tốt nghiệp



Hình 2.2b § ả thô@iêng công ®õn , p dßng ®õn tñi, van T₁, T₂

- Các đường cong điện áp, dòng điện tải, van T₁, T₂

- Hoạt động của sơ đồ:

Ở nửa chu kỳ đầu U_{T1} dương hơn U_{T2}, do đó T₁ dẫn tại thời điểm (t₁), do cuộn dây xả năng lượng nên T₁ đang dẫn, tiếp tục dẫn.

Ở nửa chu kỳ sau (t₂ - 2), phát lệnh mở T₂, tại t₂ dẫn trong khoảng (t₂ - 2), đồng thời T₁ khoá đến chu kỳ sau, quá trình lại được lặp lại.

- Nhận xét: Ưu điểm

Dòng điện chạy qua van không quá lớn do mỗi van chỉ dẫn trong một nửa chu kỳ.

Nhược điểm :


Do có 2 cuộn thứ cấp giống hệt nhau việc chế tạo rất phức tạp và hiệu suất sử dụng biến áp xấu hơn và điện áp ngược vận phải chịu một trị số lớn nhất, dẫn đến việc lựa chọn các van bán dẫn là khó khăn.

$$(U_{nv} = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot U_{\sim})$$

Đồ án tốt nghiệp

3. Chỉnh lưu cầu một pha

- a) Chỉnh lưu cầu một pha điều khiển đổi xung



Hình 2.3 Sơ đồ chỉnh lưu cầu một pha điều khiển đổi xung

- Sơ đồ chỉnh lưu cầu một pha điều khiển đổi xung
- Hoạt động của sơ đồ

Ở nửa chu kỳ đầu, $U_{AB} > 0$ điện áp anod của Thyristor T₁ dương hơn Thyristor T₃; điện áp catot của Thyristor T₂ âm so với T₄. Nếu có lệnh điều khiển đồng thời cho cả T₁; T₂ thì T₁; T₂ dẫn từ dòng điện được đặt lên tải. Điện áp U_d (tải) còn trùng với điện áp xoay chiều chừng nào T₁; T₂ vẫn còn dẫn. Đến nửa chu kỳ sau, điện áp xoay chiều đổi dấu ($U_{AB} < 0$). Anod của T₃ dương, catod của T₄, cấp xung điều khiển đồng thời cho cả 2 van T₃, T₄ thì T₃, T₄ dẫn đặt điện áp 1 chiều lên tải các Thyristor còn dẫn chừng nào chưa bằng 0 sang chu kỳ kế tiếp thì quá trình lặp lại.


- Nhận xét: Chất lượng điện áp ra là liên tục dòng điện tải là liên tục, điện áp ngược van.

$$U_{nv} = \sqrt{2} \cdot U_2$$

Mặc dù vậy, vẫn có nhược điểm: việc điều khiển đồng thời mở 2 van bán dẫn đôi lúc gặp khó khăn.

- b) Chỉnh lưu cầu một pha điều khiển không đổi xung.


Đồ án tốt nghiệp



Hình 2.4 Sẽ có bao nhiêu mét pha giữa khung rei xong

- #### - Hoạt động của sơ đồ

Trong nửa chu kỳ, điện áp $U_{AB} > 0$; anot T_1 dương catod của D_2 âm T_1 , D_2 dẫn, đặt điện áp một chiều vào tại; Đến nửa chu kỳ sau, $U_{AB} < 0$, anot T_2 dương catot D_1 âm T_2 , D_1 dẫn. Khi điện áp đổi dấu cuộn dây xả năng lượng, các diot D_1 , D_2 đóng vai trò của ddioot ngược làm khoá các van bán dẫn tiristor.



H x̄h 2.4 Gi¶n ®ø Rûêng cong

c) cho h*xh 2.4a

d) cho h*xh 2.4b

Nhân xét:


- + Dòng điện và điện áp tải tốt
 - + Việc cấp xung điều khiển dễ dàng

Đồ án tốt nghiệp


- + Điện áp ngược của van bé biến áp dễ chế tạo và có hiệu suất cao hơn.

Nhược điểm: Sụt áp trên van lớn gấp 2 lần nên đối với tải điện áp thấp hiệu suất bộ chỉnh lưu thấp việc chỉnh lưu trở nên phức tạp.

4. Chỉnh lưu tia 3 pha



Hình 2.5a Sơ đồ chỉnh lưu tia ba pha



Hình 2.5b Các tháp quay cong (điều khiển, dроссель)

- Hoạt động của sơ đồ :

Điện áp anod T_1 dương T_1 dẫn T_2, T_3 khoá, điện áp 1 chiều $U_d = U_{AF}$.

- Trong khoảng $(t_2 - t_3)$, điện áp nod T_2 dương hơn T_2 dẫn T_1, T_3 bị khoá.
- Trong khoảng $(t_3 - t_4)$ điện áp anod T_3 dương T_3 dẫn T_2, T_1 bị khoá.

Các van bán dẫn chỉ bị khoá khi dòng $i_{AK} = 0$

Đồ án tốt nghiệp

Nhờ có năng lượng dự trữ trong cuộn dây mà khi điện áp đổi dấu không bị khoá và nó chỉ khoá khi mở van kế tiếp. Do vậy I_d là dòng liên tục.

- Nhận xét: Điện áp liên tục hay gián đoạn phụ thuộc vào góc mở các van bán dẫn.


Sơ đồ chỉnh lưu tia 3 pha là sơ đồ có 3 van bán dẫn nối chung cực tính, các đầu còn lại của các ván bán dẫn nối với máy biến áp tại được nối giữa cực khung với dây trung tính.

Dây trung tính chạy qua tải, do đó dây trung tính lớn hơn các dây pha.

Chỉnh lưu tia 3 pha tốt hơn 1 pha (biên độ đập mạnh tăng chất lượng càng tốt).

5. Chỉnh lưu tia 6 pha

Chỉnh lưu tia 3 pha. Chất lượng điện áp chưa thật tốt lắm. Khi cần chất lượng điện áp tốt hơn chúng ta phải sử dụng sơ đồ nhiều pha hơn.




Hình 2.6a Sơ đồ chỉnh lưu tia 6 pha

- Hoạt động của sơ đồ

Hoạt động theo nguyên tắc một van bán dẫn nào dương hơn thì dẫn, và việc dẫn van này làm khoá van kia.

Đồ án tốt nghiệp

Chú ý rằng các Tiristor chỉ điều khiển được sau góc thông tự nhiên (góc thông tự nhiên là giao điểm các đường cong điện áp).



Hình 2.6b Giảm số luồng cong

- Nhận xét:


Ta thấy, mỗi van bán dẫn chỉ dẫn trong $1/6$ chu kỳ, so với sơ đồ khác dòng chạy qua các van bán dẫn là bé nhất. Do vậy mà nó có ưu điểm khi dòng tải lớn.

Tuy nhiên, cũng có nhược điểm: biến áp ba pha có 6 cuộn dây thứ cấp chế tạo phức tạp hơn. Do vậy sơ đồ này ít dùng trong thực tế.

6. *Chỉnh lưu cầu 3 pha*

- a) Chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển đổi xung

Đồ án tốt nghiệp



Hình 2.7a Sơ đồ chếch lưu của ba pha ở khi đóng relais

- Hoạt động của sơ đồ

Tại thời điểm t_1 cấp xung điều khiển T_1 , đếm xung điều khiển T_4 , do điện áp U_A dương hơn điện áp pha B T_1, T_4 dẫn.

Lúc này $E = A; F = B \quad U_{EF} = U_{AB}$. T_1, T_4 cùng dẫn chứng nào U_A còn dương hơn U_B .

Tại thời điểm t_2 , $U_A = U_B \quad U_{AB} = 0 \quad T_1, T_4$ cùng khoá cùng khi đó, U_A dương hơn U_C , cấp xung điều khiển T_6 điểm xung $T_1 \quad T_1, T_6$ dẫn, $E = A; F = C \quad U_{EF} = U_{AC}$.

Tại thời điểm t_3 ta lệnh điều khiển T_3 , đếm xung 6. Do $U_B >> U_C$ nếu T_6 kịp khoá thì dẫn lại, còn chưa kịp khoá thì dẫn tiếp T_3, T_6
 $U_d = U_{BC}$

Đến t_4 , $B = C \quad T_3, T_6$ cùng khoá


Tại t_4 cấp xung điều khiển T_2 đếm xung T_3 . Do $U_B >> U_A \quad T_2, T_3$ dẫn (T_3 vừa kịp khoá thì lại dẫn lại) $E = B; F = A \quad U_{EF} = U_{BA}$.

Tại thời điểm t_5 cấp xung điều khiển T_5 đếm xung T_2 . Do $U_C >> U_A \quad T_2, T_5$ dẫn $U_{EF} = U_{CA}$ và quá trình cứ xảy ra như vậy theo đúng thứ tự các pha AB, AC, BC, BA, CA.

- Nhận xét:
- + Chất lượng điện áp và dòng điện đặt lên tải là liên tục.


Đồ án tốt nghiệp

Tuy nhiên gấp khó khăn trong chế tạo và vận hành (do phải đúng thứ tự pha, đệm 2 xung điều khiển đồng thời).



Hình 2.7b. Giảm số cung cấp riêng công suất

b) Chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển không đối xứng



Hình 2.8a Sơ đồ chỉnh lưu cầu ba pha ở khi không chỉnh xung

- Hoạt động của sơ đồ

Trong khoảng $t_1 - t_2$, điện áp $U_A >> U_B, U_C; U_{AB} > 0$ T_1, D_4 dẫn

$$F = A; \quad F = B \quad U_{EF} = U_{AB}.$$

Đồ án tốt nghiệp

Trong khoảng $(t_2 - t_3)$, điện áp $U_A >> U_B, U_C; U_{AC} > 0$ T_1, D_6 dẫn


$E = A; F = C$ $U_{EF} = U_{AC}$. Do có cuộn dây xả năng lượng nên các diode đang dẫn khi có điện áp đổi dấu không bị khoá. Diode chỉ bị khoá khi ($U_{AK} < 0$) năng lượng đủ để không làm khoá van.

Trong khoảng $(t_3 - t_4)$, điện áp $U_B >> U_A, U_C; U_{BC} > 0$ T_3, D_6 dẫn. $E = B; F = C$ $U_{EF} = U_{BC}$

Trong khoảng $(t_4 - t_5)$, điện áp $U_B >> U_A, U_C; U_{BA} > 0$ D_2, T_3 dẫn. $E = B; F = A$ $U_{EF} = U_{BA}$.

Cứ như vậy quá trình cứ tiếp diễn xảy ra

Kết quả là dòng và áp đặt vào tải là liên tục.



Hình 2.8b Giải bài công

Đồ án tốt nghiệp

Nhân xét: Chỉnh lưu cầu 3 pha là loại có chất lượng điện áp tốt nhất trong các sơ đồ thường gặp.


- Do dòng điện chạy từ pha này về pha kia nên biến áp có thể dấu Y (hoặc).
- Tuy nhiên, các điều hòa bậc cao của tải lớn.
- Phải đúng thứ tự pha.

CHƯƠNG III THIẾT KẾ MẠCH ĐỘNG LỰC


I. Lựa chọn sơ đồ động lực

1. Sơ đồ mạch động lực

Sau khi phân tích, đánh giá về chỉnh lưu với tải là động điện một chiều với công suất $P_d = 10\text{ kW}$, thì sơ đồ chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển đổi xứng là hợp lý hơn cả, bởi lẽ công suất này để tránh mất đổi xứng biến áp, không thể thiết kế theo sơ đồ một pha, sơ đồ tia ba pha sẽ làm mất đổi xứng điện áp nguồn. Nên sơ đồ thiết kế chọn là sơ đồ cầu pha có điều khiển đổi xứng.



Hình 3.1a Sơ đồ nguyên lý mạch động lực



Hình 3.1b: Giảm áp cung bằng cách dùng cách lưu cũ
bapha khi ói xøng

2. Thuyết minh sơ đồ

Đồ án tốt nghiệp

Sơ đồ chỉnh lưu cầu 3 pha điều khiển đối xứng có thể coi như hai sơ đồ chỉnh lưu tia 3 pha măc ngược chiều nhau, nhóm anod (NA) ba Tiristor T_1, T_3, T_5 tạo thành chỉnh lưu tia ba pha cho điện áp dương. Nhóm catot (NK) T_2, T_4, T_6 tạo thành một chỉnh lưu tia cho điện áp âm. Hai chỉnh lưu này ghép lại thành cầu ba pha.

Hoạt động của sơ đồ, dòng điện chạy qua tải là dòng chạy từ pha này về pha kia, do đó tại mỗi thời điểm cần mở Tiristor đòi hỏi phải cấp hai xung điều khiển đồng thời (một ở nhóm NA, một ở nhóm NK).

Khi cấp đúng xung điều khiển, dòng điện sẽ được chạy từ pha có điện áp dương hơn về pha có điện áp âm hơn.

Vậy hoạt động của sơ đồ sẽ là:

Dòng điện chạy qua tải là dòng điện chạy từ pha này về pha kia, do đó tại mỗi thời điểm cần mở Tiristor đòi hỏi cấp hai xung điều khiển đồng thời (một xung ở nhóm NA, một xung ở nhóm NK). Thứ tự cấp xung điều khiển cần tuân thủ theo đúng thứ tự pha. Khi cấp đúng các xung điều khiển, dòng điện sẽ được chạy từ pha có điện áp dương hơn về pha có điện áp âm hơn.

Ví dụ trong khoảng $t_1 - t_2$ pha A có điện áp dương hơn, pha B có điện áp âm hơn, dòng điện được chạy từ A về B qua T_1, T_4 .

Khi góc mở van nhỏ hoặc điện cảm lớn, trong mỗi khoảng dẫn của một van của nhóm này (NA hay NK) thì sẽ có hai van của nhóm kia đổi chỗ cho nhau. Điều này có thể thấy rõ trong khoảng $t_1 - t_3$ như trên hình 3.1b Tiristor T_1 nhóm NA dẫn, nhưng trong nhóm NK T_4 dẫn trong khoảng $t_1 - t_2$ còn T_6 dẫn tiếp trong khoảng $t_2 - t_3$.

Điện áp ngược các van phải chịu ở chỉnh lưu cầu ba pha sẽ bằng 0 khi van dẫn và bằng điện áp dây khi van khoá. Ta có thể lấy ví dụ van T_1 : trong khoảng $t_1 - t_3$ van T_1 dẫn điện áp bằng 0; trong khoảng $t_3 - t_5$ van T_3 dẫn, lúc

Đồ án tốt nghiệp

này T_1 chịu điện áp ngược U_{BA} ; đến khoảng $t_5 = t_7$ van T_5 đãn, T_1 sẽ chịu điện áp ngược U_{CA} .

Động cơ điện một chiều có điện cảm xem như đủ lớn nên dòng và điện áp pha liên tục, nên trị số điện áp trung bình được tính:

$$U_u = U_{uo} \cdot \cos$$

Sự phức tạp của chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển đổi xung phải mở đồng thời hai tiristor theo đúng thứ tự pha, do đó gây không ít khó khăn khi chế tạo, vận hành và sửa chữa. Để đơn giản hơn người ta có thể sử dụng điều khiển không đổi xung.

Quá trình xảy ra cứ như vậy theo đúng thứ tự pha. Ta được dòng điện và điện áp tải là liên tục.

Các thông số cơ bản còn lại của động cơ được tính:

$$I_d = I_{-dm} = \frac{P}{U_d} = \frac{10.000}{0,85.220} = 53,476(A)$$

II- Tính chọn Tiristor

Tính chọn dựa vào các yếu tố cơ bản của dòng tải, điều kiện tỏa nhiệt, điện áp làm việc, các thông số cơ bản của van được tính như sau:

Điện áp ngược lớn nhất mà Tiristor phải chịu:

$$U_{nmax} = k_{nv} \cdot U_2 = k_{nv} \cdot \frac{U_d}{k_u}$$

$$\text{Trong đó: } k_{nv} = \sqrt{6} ; \quad K_u = \frac{3\sqrt{6}}{\Pi} = 2,34$$

$$U_{nmax} = \sqrt{6} \cdot \frac{220}{3\sqrt{6}} = 230,38[V]$$

Điện áp ngược của Tiristor cần chọn:

$$U_{nv} = k_{dtU} \cdot U_{nmax}$$

Đồ án tốt nghiệp

Trong đó: chọn $k_{dtU} = 1,8$

$$U_{nv} = 1,8 \cdot 230,38 = 414,68 [V]$$

$$\text{Làm tròn: } U_{nv} = 415 [V]$$

Dòng làm việc của van được tính theo dòng hiệu dụng:

$$I_{lv} = I_{hd} = k_{hd} \cdot I_d = \frac{I_d}{\sqrt{3}} = \frac{53,48}{\sqrt{3}} = 31,02[A]$$

Chọn điều kiện làm việc của van là có cánh tản nhiệt và đầy đủ diện tích tản nhiệt. Không có quạt đối lưu không khí, với điều kiện đó dòng định mức của van cần chọn:

$$I_{dm} = k_I \cdot I_{lv}$$

$$\text{Chọn: } k_I = 4 \cdot I_{dm} = 4 \cdot 31,02 = 124,08[A]$$

Từ các thông số U_{nv} , I_{dm} ta chọn 6 Tiristor loại: 2N3422 có các thông số:

Điện áp ngược cực đại của van: $U_n = 600 (V)$

Dòng điện định mức của van: $I_{dm} = 125 (A)$

Đỉnh xung dòng điện: $I_{pik} = 3000 (A)$

Dòng điện của xung điều khiển: $I_{dk} = 0,3 (A)$

Điện áp của xung điều khiển: $U_{dk} = 3 (V)$

Dòng điện rò: $I_r = 0,0075 (A)$

Sụt áp lớn nhất của Tiristor ở trạng thái dẫn là: $\Delta U = 1,8 (V)$

Thời gian chuyển mạch: $T_{cm} = 25 [s]$

Nhiệt độ làm việc cực đại cho phép: $T_{max} = 125 (^{\circ}C)$

Tính toán máy biến áp chỉnh lưu:

Chọn máy biến áp 3 pha, 3 trụ sọ đồ đấu dây Δ/Y làm mát bằng không khí tự nhiên

Tính chọn các thông số cơ bản

Công suất biến đổi của máy biến áp:

Đồ án tốt nghiệp

$$S = k_s \cdot \frac{P_d}{0,85} = 1,05 \cdot \frac{10}{0,85} = 12,353(\text{kVA})$$

Điện áp sơ cấp máy biến áp :

$$U_1 = 380 (\text{V})$$

Điện áp pha thứ cấp máy biến áp :

Phương trình cân bằng điện áp khi có tải

$$U_{d0} \cdot \cos \alpha_{min} = U_d + 2 \cdot \Delta U_v + \Delta U_{dn} + \Delta U_{ba} \quad (15)$$

Trong đó :

$\alpha_{min} = 10^0$ là góc dự trữ khi có sự suy giảm điện lưới

$\Delta U_v = 1,8 (\text{V})$ là sụt áp trên Tiristor

$\Delta U_{dn} = 0$ là sụt áp trên dây nối

$\Delta U_{ba} = \Delta U_r + \Delta U_x$ là sụt áp trên điện trở và điện kháng máy biến áp

Chọn :

$$\Delta U_{ba} = 6\% \cdot U_d = 6\% \cdot 220 = 13,2 (\text{V})$$

Từ phương trình cân bằng điện áp khi có tải ta có :

$$U_{d0} = \frac{U_d - 2 \Delta U_v - \Delta U_{dn} - \Delta U_{ba}}{\cos \alpha_{min}} = \frac{220 - 2 \cdot 1,8 - 13,2}{\cos 10^0} = 240,45 [\text{V}]$$

Điện áp pha thứ cấp máy biến áp :

$$U_{2f} = \frac{U_d}{k_u} = \frac{240,45}{2,34} = 102,76 [\text{V}]$$

Dòng điện hiệu dụng thứ cấp máy biến áp :

$$I_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot I_d = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot 53,48 = 43,66 (\text{A})$$

Dòng điện hiệu dụng sơ cấp máy biến áp :

$$I_1 = k_{ba} \cdot I_2 = \frac{U_2}{U_1} \cdot I_2 = \frac{102,76}{380} \cdot 43,66 = 11,8 [\text{A}]$$

Tính sơ bộ mạch từ :

Tiết diện sơ bộ trục :

Đồ án tốt nghiệp

$$Q_{Fe} = k_Q \cdot \sqrt{\frac{S_{ba}}{m.f}}$$

Trong đó :

k_Q : hệ số phụ thuộc phương thức làm mát, chọn $k_Q = 6$

m : hệ số trụ của máy biến áp

$$Q_{Fe} = 6 \cdot \sqrt{\frac{12353}{3.50}} = 54,45(\text{cm}^2)$$

Đường kính trụ :

$$d = \sqrt{\frac{4.Q_{Fe}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4.54,45}{\pi}} = 8,33 (\text{cm})$$

Chọn loại thép Θ330 các lá thép dày 0,5 (mm).

Chọn mật độ từ cảm của trụ $B_T = 1$ (T)

Chọn tỉ số :

$$m = \frac{h}{d} = 2,5 \rightarrow h = 2,5 \cdot 8 = 20 [\text{cm}]$$

Chọn chiều cao trụ : $h = 20[\text{cm}]$

Tính toán dây quấn:

Số vòng dây mỗi pha sơ cấp máy biến áp

$$W_1 = \frac{U_1}{4,44.f.Q_{Fe}.B_T} = \frac{380}{4,44.50.54,45.10} = 314(\text{vòng})$$

Số vòng dây mỗi pha thứ cấp máy biến áp

$$W_2 = \frac{U_2}{U_1} \cdot W_1 = \frac{102,76}{380} \cdot 314 = 85 (\text{vòng})$$

Chọn sơ bộ mật độ dòng điện trong máy biến áp

Với dây dẫn bằng đồng, máy biến áp khô

chọn: $J_1 = 2,75 (\text{A/mm}^2)$

Tiết diện dây dẫn sơ cấp máy biến áp

Đồ án tốt nghiệp

$$S_1 = \frac{I_1}{J_1} = \frac{1181}{2,75} = 4,3[\text{mm}^2]$$

Chọn dây dẫn tiết diện hình chữ nhật, cách điện cấp B

Tra bảng 21 tài liệu [2] chuẩn hóa tiết diện theo tiêu chuẩn: $S_1 = 5,04 (\text{mm}^2)$

Kích thước có kể cách điện

$$S_{1cd} = a_1 \cdot b_1 = 1,4 \cdot 3,75 = 5,25 (\text{mm}^2)$$

Tính lại mật độ dòng điện trong cuộn sơ cấp

$$J_1 = \frac{I_1}{S_1} = \frac{1181}{5,04} = 2,34 [\text{A/mm}^2]$$

Chọn: $J_2 = 2,75 (\text{A/mm}^2)$

Tiết diện dây dẫn thứ cấp của máy biến áp

$$S_2 = \frac{I_2}{J_2} = \frac{43,66}{2,75} = 15,08 [\text{mm}^2]$$

Chọn dây dẫn tiết diện hình chữ nhật, cách điện cấp B

Tra bảng 21 tài liệu [2], chuẩn hóa tiết diện theo tiêu chuẩn: $S_2 = 16,2 (\text{mm}^2)$

Kích thước dây dẫn có kể cách điện:

$$S_{2cd} = a_2 \cdot b_2 = 3,35 \cdot 5,00 = 16,75 (\text{mm}^2)$$

Tính lại mật độ dòng điện trong cuộn thứ cấp

$$J_2 = \frac{I_2}{S_2} = \frac{43,6}{16,2} = 2,7 [\text{A/mm}^2]$$

Kết cấu dây dẫn sơ cấp:

Thực hiện dây quấn đồng tâm bố trí theo chiều dọc trực

Tính số bô số vòng dây trên một lớp của cuộn sơ cấp

$$W_{11} = \frac{h}{b_1} \cdot \frac{2 \cdot h_g}{b_1} \cdot k_c$$

Trong đó :

$k_c = 0,95$: là hệ số ép chặt

Đồ án tốt nghiệp

h_g : khoảng cách từ gông đến cuộn dây sơ cấp

Chọn sơ bộ khoảng cách cách điện gông là 0,15 cm

$$W_{11} = \frac{20 - 2.0,15}{0,375} \cdot 0,95 = 50[\text{vòng}]$$

Tính sơ bộ số lớp dây quấn cuộn sơ cấp

$$n_{11} = \frac{W_1}{W_{11}} = \frac{314}{50} = 6,28 (\text{lớp})$$

Như vậy có 314 (vòng) chia thành 7 (lớp), chọn 6 lớp đầu vào có 45 (vòng), lớp thứ 7 có $314 - 45 \cdot 6 = 44$ (vòng)

Chiều cao thực tế của cuộn sơ cấp:

$$h_1 = \frac{W_{11} \cdot b_1}{k_c} = \frac{50 \cdot 0,375}{0,95} = 19,74[\text{cm}]$$

Chọn ống dây quấn làm bằng vật liệu cách điện có bề dày:

$$S_{01} = 0,1 (\text{cm})$$

Khoảng cách từ trục trung cuộn dây sơ cấp :

$$cd_{01} = 0,2(\text{cm})$$

Đường kính trong của ống cách điện :

$$D_t = d_{Fe} + 2 \cdot cd_{01} - 2 \cdot S_{01} = 8 + 2 \cdot 0,2 - 2 \cdot 0,1 = 8,2 [\text{cm}]$$

Đường kính trong của cuộn sơ cấp :

$$D_{t1} = D_t + 2 \cdot S_{01} = 8,2 + 2 \cdot 0,1 = 8,4 [\text{cm}]$$

Chọn bề dày giữa hai lớp dây ở cuộn sơ cấp : $cd_{11} = 0,1[\text{mm}]$

Bề dày cuộn sơ cấp :

$$B_{d1} = (a_1 + cd_{11}) \cdot n_{11} = (0,14 + 0,01) \cdot 7 = 1,05[\text{cm}]$$

Đường kính ngoài của cuộn sơ cấp :

$$D_{n1} = D_{t1} + 2 \cdot B_{d1} = 8,4 + 2 \cdot 1,05 = 10,5[\text{cm}]$$

Đường kính trung bình của cuộn sơ cấp :

Đồ án tốt nghiệp

$$D_{TB1} = \frac{D_{t1} - D_{n1}}{2} = \frac{8,4 - 10,5}{2} = 9,45[\text{cm}]$$

Chiều dài dây quấn sơ cấp :

$$l_1 = W_1 \cdot D_{TB1} = 314 \cdot 9,45 = 9317 [\text{cm}] = 93,17[\text{m}]$$

Chọn bề dày cách điện giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp :

$$cd_{12} = 0,3[\text{cm}]$$

Kết cấu dây quấn thứ cấp :

Chọn sơ bộ chiều cao cuộn thứ cấp :

$$h_1 = h_2 = 19,74 [\text{cm}]$$

Tính sơ bộ số vòng dây trên một lớp :

$$W_{12} = \frac{h_2}{b_2} \cdot k_c = \frac{19,74}{0,5} \cdot 0,95 = 37(\text{vòng})$$

Tính sơ bộ số lớp dây quấn thứ cấp :

$$n_{12} = \frac{W_2}{W_{12}} = \frac{85}{37} = 2,3(\text{lớp})$$

Chọn số lớp dây quấn thứ cấp $n_{12} = 3$ (lớp). Chọn 2 lớp đầu có 29 vòng, lớp thứ 3 có : $85 - 2 \cdot 29 = 27$ vòng.

Chiều cao thực tế của cuộn thứ cấp :

$$h_2 = \frac{W_{12} \cdot b_2}{k_c} = \frac{37}{0,95} \cdot 0,5 = 19,47[\text{cm}]$$

Đường kính trong của cuộn thứ cấp :

$$D_{t2} = D_{n1} + 2 \cdot cd_{12} = 10,5 + 2 \cdot 0,3 = 11,1 [\text{cm}]$$

Chọn bề dày cách điện giữa các lớp dây ở cuộn thứ cấp :

$$cd_2 = 0,1 (\text{mm})$$

Bề dày cuộn thứ cấp :

$$B_{d2} = (a_2 + cd_2) \cdot n_{12} = (0,335 + 0,01) \cdot 3 = 1,035 [\text{cm}]$$

Đường kính ngoài của cuộn thứ cấp :

Đồ án tốt nghiệp

$$D_{n2} = D_{t2} + 2.B_{d2} = 11,1 + 2.1,035 = 13,17 \text{ [cm]}$$

Đường kính trung bình của cuộn thứ cấp :

$$D_{TB2} = \frac{D_{t2} + D_{n2}}{2} = \frac{11,1 + 13,17}{2} = 12,14 \text{ [cm]}$$

Chiều dài dây quấn thứ cấp :

$$l_2 = W_2 \cdot D_{TB2} = 85 \cdot 12,14 = 3240 \text{ (cm)} = 32,40 \text{ [m]}$$

Đường kính trung bình các cuộn dây :


$$D_{12} = \frac{D_{t1} + D_{n2}}{2} = \frac{8,4 + 13,17}{2} = 10,78 \text{ [cm]}$$

$$r_{12} = \frac{D_{12}}{2} = \frac{10,78}{2} = 5,4 \text{ [cm]}$$

Chọn khoảng cách giữa hai cuộn thứ cấp : $cd_{22} = 2 \text{ (cm)}$

Tính kích thước mạch từ :

Với đường kính trụ $d = 8 \text{ (cm)}$, ta có số bậc là 4 trong nửa tiết diện trụ



Hình 3.2 Các bậc thang ghép thành trụ

Tra bảng 41a tài liệu [2] ta có:

Toàn bộ tiết diện bậc thang của trụ :

$$Q_{bt} = 2.(7,5.1,4 + 6,5.0,9 + 5,5.0,6 + 4.0,5) = 43,3 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Tiết diện hiệu quả của trụ :

$$Q_T = k_{hq} \cdot Q_{bt} = 0,95 \cdot 43,3 = 41,135 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Tổng chiều dày các bậc thang của trụ :

Đồ án tốt nghiệp

$$d_T = 2.(1,4 + 0,9 + 0,6 + 0,5) = 6,8 \text{ (cm)}$$

Số lá thép dùng trong các bậc :

$$\text{Bậc 1 : } n_1 = \frac{14,2}{0,3} = 93 \text{ (lá)}$$

$$\text{Bậc 2 : } n_2 = \frac{9,2}{0,3} = 60 \text{ (lá)}$$

$$\text{Bậc 3 : } n_3 = \frac{6,2}{0,3} = 40 \text{ (lá)}$$

$$\text{Bậc 4 : } n_4 = \frac{4,2}{0,3} = 20 \text{ (lá)}$$

Để đơn giản trong việc chế tạo gông từ, ta chọn gông có tiết diện hình chữ nhật có các kích thước sau :

Chiều dày của gông bằng chiều dày của trụ :

$$b = d_T = 6,8 \text{ (cm)}$$

Chiều cao của gông bằng tập lá thép thứ nhất của trụ :

$$a = 7,5 \text{ (cm)}$$

Tiết diện gông :

$$Q_{bg} = a.b = 6,8.7,5 = 51 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Tiết diện hiệu quả của gông :

$$Q_g = k_{hq} \cdot Q_{bg} = 0,95.51 = 48,45 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Số thép dùng trong một gông :

$$h_g = \frac{b}{0,3} = \frac{68}{0,3} = 226 \text{ (lá)}$$

Tính chính xác mật độ từ cảm trong trụ :

$$B_T = \frac{U_1}{4,44f \cdot W_1 \cdot Q_T} = \frac{380}{4,44.50,314,41,135,10^4} = 1,325 [\text{T}]$$

Mật độ từ cảm trong gông :

$$B_g = B_T \frac{Q_T}{Q_g} = 1,325 \frac{41,135}{48,45} = 1,125 [\text{T}]$$

Đồ án tỐt nghiệp

Chiều rộng cửa sổ :

$$c = 2.(cd_{01} + B_{d1} + cd_{12} + B_{d2}) + cd_{22} = 2.(0,2 + 1,05 + 0,3 + 1,035) + 2 = 7,17 \text{ [cm]}$$

Khoảng cách giữa hai tâm trục :

$$c' = c + d = 7,17 + 8 = 15,17 \text{ [cm]}$$

Chiều rộng mảnh từ :

$$C = 2.c + 3.d = 2.7,17 + 3.8 = 38,34 \text{ [cm]}$$

Chiều cao mảnh từ :

$$H = h + 2.d_{Fe} = 20 + 2.8 = 36 \text{ [cm]}$$

Tính khối lượng của sắt và đồng :

Thể tích của trụ :

$$V_T = 3.Q_T.h = 3 \cdot 41,135 \cdot 20 = 2468,1 \text{ (cm}^3\text{)} = 2,4681 \text{ [dm}^3\text{]}$$

Thể tích gông :

$$V_g = 2.Q_g.C = 2 \cdot 48,45 \cdot 38,34 = 3715,146 \text{ (cm}^3\text{)} = 3,715146 \text{ (dm}^3\text{)}$$

Khối lượng của trụ :

$$M_T = V_T \cdot m_{Fe} = 2,4681 \cdot 7,85 = 19,37 \text{ (kg)}$$

Khối lượng của gông :

$$M_g = V_g \cdot m_{Fe} = 3,715146 \cdot 7,85 = 29,16 \text{ (kg)}$$

Khối lượng của sắt :

$$M_{Fe} = M_T + M_g = 19,37 + 29,16 = 48,53 \text{ (kg)}$$

Thể tích đồng :

$$V_{cu} = 3.(S_1.l_1 + S_2.l_2) = 3.(5,04 \cdot 10^{-4} \cdot 93,17 + 16,2 \cdot 10^{-4} \cdot 32,4) = 2,9834 \text{ (dm}^3\text{)}$$

Khối lượng của đồng :

$$M_{cu} = V_{cu} \cdot M_{Fe} = 2,9834 \cdot 8,9 = 26,55 \text{ (kg)}$$

Tính các thông số của máy biến áp :

Điện trở của cuộn sơ cấp máy biến áp ở $75^0 C$:

$$\text{Chọn : } \gamma_5 = 0,02133$$

Đồ án tỐt nghiệp

$$R_1 = \cdot \frac{I_1}{S_1} \quad 0,02133 \frac{93,17}{5,04} = 0,394 []$$

Điện trở của cuộn thứ cấp máy biến áp ở $75^0 C$:

$$R_2 = \cdot \frac{I_2}{S_2} \quad 0,02133 \frac{32,4}{16,2} = 0,04266 []$$

Điện trở của máy biến áp qui đổi về thứ cấp:

$$R_{BA} = R_2 + R_1 \cdot \frac{W_2^2}{W_1^2} \quad 0,04266 + 0,394 \frac{85^2}{314} = 0,0715 []$$

Sụt áp trên điện trở máy biến áp:

$$\Delta U_R = R_{BA} \cdot I_d = 0,0715 \cdot 53,48 = 3,82 [V]$$

Điện kháng máy biến áp qui đổi về thứ cấp:

$$X_{BA} = 8 \cdot W_2^2 \cdot \frac{r}{h_{qd}} \cdot cd_{12} \cdot \frac{B_{d1} - B_{d2}}{3} \cdot \omega \cdot 10^{-7}$$

$$= 8 \cdot 85^2 \cdot \frac{5,55}{19,74} \cdot 0,001 \cdot \frac{1,05 - 1,035}{3} \cdot 10^2 \cdot 100 \cdot 10^{-7} = 0,0406 []$$

Điện cảm máy biến áp qui đổi về thứ cấp:

$$L_{BA} = \frac{X_{BA}}{100} = \frac{0,0406}{100} = 1,3 \cdot 10^{-4} (H) = 0,13 [mH]$$

Sụt áp trên điện kháng máy biến áp:

$$\Delta U_X = \frac{3}{\pi} \cdot X_{BA} \cdot I_d = \frac{3}{\pi} \cdot 0,0406 \cdot 53,48 = 2,07 [V]$$

$$R_{dt} = \frac{3}{X_{BA}} \cdot \frac{3}{0,0406} = 0,039 []$$

Sụt áp trên máy biến áp:

$$\Delta U_{BA} = \sqrt{U_R^2 - U_X^2} = \sqrt{3,28^2 - 2,07^2} = 4,345 [V]$$

Điện áp trên động cơ khi có góc mở $\alpha_{min} = 10^0$

Đồ án tốt nghiệp

$$U = U_{d0} \cdot \cos \theta_{min} - 2 \cdot \Delta U_V - \Delta U_{BA} = 236,8 \cdot \cos 10^0 - 2 \cdot 1,8 - 4,345 = 229 [V]$$

Tổng trở ngắn mạch qui đổi về thứ cấp :

$$Z_{BA} = \sqrt{R_{BA}^2 + X_{BA}^2} = \sqrt{0,0715^2 + 0,0406^2} = 0,082 [\Omega]$$

Tổn hao ngắn mạch trong máy biến áp :

$$\Delta P_n = 3 \cdot R_{BA} \cdot I_2^2 = 3 \cdot 0,0715 \cdot 43,66^2 = 408,88 [W]$$

$$\Delta P\% = \frac{P_n}{S} \cdot 100 = \frac{408,88}{12353} \cdot 100 = 3,31\%$$

Tổn hao có tải, có kể đến 15% tổn hao phụ :

$$P_0 = 1,3 \cdot n_f \cdot (M_T \cdot B_T^2 + M_g \cdot B_g^2) = 1,3 \cdot 1,15 \cdot (19,37 \cdot 1,325^2 + 29,16 \cdot 1,125^2)$$

$$= 106 [W]$$

$$P\% = \frac{106}{12353} \cdot 100 = 0,86\%$$

Điện áp ngắn mạch tác dụng :

$$U_{nr} \% = \frac{R_{BA} \cdot I_2}{U_2} \cdot 100 = \frac{0,071543,66}{10276} \cdot 100 = 3,04\%$$

Điện áp ngắn mạch phản kháng :

$$U_{nx} \% = \frac{X_{BA} \cdot I_2}{U_2} \cdot 100 = \frac{0,040643,66}{10276} \cdot 100 = 1,72\%$$

Điện áp ngắn mạch phần trăm :

$$U_n = \sqrt{U_{nr}^2 + U_{nx}^2} = \sqrt{3,04^2 + 1,72^2} = 3,5\%$$

Dòng điện ngắn mạch xác lập :

$$I_{2nm} = \frac{U_2}{Z_{BA}} = \frac{10276}{0,082} = 1253 [A]$$

Dòng điện ngắn mạch tức thời cực đại :

$$I_{max} = \sqrt{2} \cdot I_{2nm} \cdot 1 \cdot e^{\frac{U_{nr}}{U_{nx}}} = \sqrt{2} \cdot 1253 \cdot 1 \cdot e^{\frac{3,04}{1,72}} = 1786 [A]$$

Đồ án tốt nghiệp

$I_{max} = I_{pik} = 3000 [A]$: đỉnh xung max của Tiristor

Kiểm tra máy biến áp thiết kế có đủ điện kháng để hạn chế tốc độ biến thiên của dòng chuyển mạch.

Giả sử chuyển từ mạch T_1 sang T_3 , ta có phương trình :

Từ công thức :

$$2.L_{BA} \cdot \frac{di_c}{dt} = U_{23} - U_{2a} = \sqrt{6} \cdot U_2 \cdot \sin(\theta - \phi)$$

$$\frac{di_c}{dt} \text{ đạt max khi } \sin(\theta - \phi) = 1$$

$$\frac{di_c}{dt}_{max} = \frac{\sqrt{6} \cdot U_2}{2L_{BA}} = \frac{\sqrt{6} \cdot 10276}{2 \cdot 0.13 \cdot 10^{-3}} = 968,114(A/s) = 0,97(A/\mu s)$$


$$\frac{di_c}{dt}_{max} = 0,97(A/\mu s) \quad \frac{di_c}{dt}_{cp} = 100 (A/\mu s)$$

Vậy máy biến áp thiết kế sử dụng tốt.

Hiệu suất thiết bị chỉnh lưu :

$$\eta = \frac{U_d \cdot I_d}{S} \cdot 100 = \frac{22053,48}{12353} \cdot 100 = 95 \%$$


Đồ án tốt nghiệp



Hình 3.3 Sơ đồ kĩ thuật mày bìa

Đồ án tốt nghiệp

III- Tính chọn các thiết bị bảo vệ mạch động lực:



Hình 3.3 Sơ đồ mạch rơng lùc cã c, c thi tă bɒbɒ vō

Bảo vệ quá nhiệt cho các van bán dẫn :

Đồ án tốt nghiệp

Khi van bán dẫn làm việc, có dòng điện chạy qua, trên van có sụt áp ΔU , do đó có tổn hao ΔP . Tổn hao này sinh nhiệt, đốt nóng van bán dẫn. Mặt khác, van bán dẫn chỉ được phép làm việc dưới nhiệt cho phép (T_{cp}), nếu quá nhiệt độ cho phép thì các van bán dẫn sẽ bị phá hỏng. Để van bán dẫn làm việc an toàn, không bị chọc thủng về nhiệt, phải chọn và thiết kế hệ thống tản nhiệt hợp lí.

Tính toán cánh tản nhiệt :

Thông số cần có :

Tổn thất công suất trên 1 Tiristor :

$$\Delta P = \Delta U \cdot I_{lv} = 1,8 \cdot 31,02 = 55,84 [W]$$

Diện tích bề mặt tản nhiệt :

$$S_{TN} = \frac{P}{k_m}$$

Trong đó :

τ : độ chênh nhiệt độ so với môi trường.

Chọn nhiệt độ môi trường $T_{mt} = 40^0 C$. Nhiệt độ làm việc cho phép của Tiristor : $T_{cp} = 125^0 C$. Chọn nhiệt độ trên cánh tản nhiệt : $T_{lv} = 80^0 C$

$$\tau = T_{lv} - T_{mt} = 80 - 40 = 40^0 C$$

k_m : hệ số tản nhiệt bằng đối lưu và bức xạ. Chọn : $k_m = 8 (W/m^2 \cdot ^0C)$

$$S_{TN} = \frac{P}{k_m} \cdot \frac{55,84}{8 \cdot 40} = 0,1745 [m^2]$$

Chọn loại cánh tản nhiệt có 10 cánh, kích thước mỗi cánh :

$$a \times b = 10 \times 10 (cm^2)$$

Tổng diện tích tản nhiệt của cánh : $S_{TN} = 10 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 10 = 2000 (cm^2)$

Đồ án tỐt nghiệp

Bảo vệ quá dòng điện cho van :

Aptomat dùng để đóng cắt mạch động lực, tự động cắt mạch khi quá tải và ngắn mạch Tiristor, ngắn mạch đầu ra độ biến đổi, ngắn mạch thứ cấp máy biến áp, ngắn mạch ở chế độ nghịch lưu.

Chọn 1 Aptomat có :

Dòng điện làm việc chạy qua Aptomat :

$$I_{lv} = \frac{S_{BA}}{\sqrt{3.380}} = \frac{12353}{\sqrt{3.380}} = 18,77 [A]$$

Dòng điện Aptomat cần chọn :

$$I_{dm} = 1,1.I_{lv} = 1,1.18,77 = 20,65 [A]$$

$$U_{dm} = 380 (V)$$

Có 3 tiếp điểm chính, có thể đóng cắt bằng tay hoặc bằng nam châm điện.

Chỉnh định dòng ngắn mạch : $I_{nm} = 2,5.I_{lv} = 2,5.18,77 = 47 [A]$

Dòng quá tải : $I_{qt} = 1,5.I_{lv} = 1,5.18,77 = 28 [A]$

Từ thông số trên chọn Aptomat EA52-G do Nhật chế tạo, có thông số :

$$I_{dm} = 20 [A]$$

$$U_{dm} = 380 [V]$$

Chọn cầu dao có dòng định mức : $I_{dm} = 1,1.I_{lv} = 1,1.18,77 = 20,65 [A]$

Cầu dao dùng để tạo khe hở an toàn khi sửa chữa hệ thống truyền động và dùng để đóng, cắt bộ nguồn chính lưu khi khoảng cách từ nguồn cấp tới bộ chính lưu đáng kể.

Dùng dây chậy tác động nhanh để bảo vệ ngắn mạch các Tiristor, ngắn mạch đầu ra của bộ chính lưu.

Nhóm 1cc : dòng điện định mức dây chậy nhóm 1cc :

$$I_{1cc} = 1,1.I_2 = 1,1.43,66 = 50[A]$$

Nhóm 2cc : dòng điện định mức dây chậy nhóm 2cc :

Đồ án tốt nghiệp


$$I_{2cc} = 1,1 \cdot I_{hd} = 1,1 \cdot 31,02 = 40[A]$$

Nhóm 3cc : dòng điện định mức dây chuyền nhóm 3cc :

$$I_{3cc} = 1,1 \cdot I_d = 1,1 \cdot 53,48 = 60[A]$$


Bảo vệ quá điện áp cho van :

Bảo vệ quá điện áp do quá trình đóng cắt Tiristor được thực hiện bằng cách mắc R – C song song với Tiristor. Khi có sự chuyển mạch, các điện tích tụ trong các lớp bán dẫn phóng ra ngoài tạo dòng điện ngược trong khoảng thời gian ngắn, sự biến thiên nhanh chóng của dòng điện ngược gây ra sức điện động cảm ứng rất lớn trong các điện cảm làm cho quá điện áp giữa Anod và Catod của Tiristor. Khi có mạch R – C mắc song song với Tiristor tạo ra mạch vòng phóng điện tích trong quá trình chuyển mạch nên Tiristor không bị quá điện áp.



Hình 3.5 mạch R – C bảo vệ quá điện áp do chuyển mạch.


Chọn [4] : $R_1 = 5 (\Omega)$; $C_1 = 0,25 (\mu F)$



Đồ án tốt nghiệp

Hình 3.6 Mạch R – C bảo vệ quá tải điện áp từ lưới.

Bảo vệ xung điện áp từ lưới điện ta mắc mạch R – C như hình (H9) nhờ có mạch lọc mà đỉnh xung gần như nằm lại hoàn toàn trên điện trở đường dây.



Hình 3.7 Mạch cầu ba pha dùng diod tǎi R – C bảo vệ do cắt máy biến áp non tǎi.

Trị số RC được chọn : $R_2 = 12 \Omega$; $C_2 = 4 \mu F$

Để bảo vệ van do cắt đột ngột biến áp non tǎi, người ta mắc một mạch R – C ở đầu ra của mạch chỉnh lưu cầu 3 pha phụ bằng các diod công suất bé.

$$C = (10 \div 200) [\mu F]$$

ta chọn [4] : $R_3 = 470 \Omega$; $C_3 = 10 \mu F$

Chọn giá trị điện trở : $R_4 = 1,4 \text{ k}\Omega$

IV- Thiết kế cuộn kháng lọc

1. Xác định góc mờ cực tiểu và cực đại

Chọn góc mờ cực tiểu $\theta_{\min} = 10^\circ$. Với góc mờ θ_{\min} là dự trữ để có thể bù được sự giảm điện áp lưới.

Khi góc mờ nhỏ nhất $\theta = \theta_{\min}$ thì điện áp trên tǎi là lớn nhất.

Đồ án tốt nghiệp

$$U_{d\max} = U_{do} \cdot \cos \alpha_{\min} = U_{ddm}$$

Tương ứng tốc độ động cơ sẽ lớn nhất $n_{\max} = n_{dm}$.

Khi góc mở lớn nhất α_{\max} thì điện áp trên tải là nhỏ nhất.

$U_{d\min} = U_{do} \cdot \cos \alpha_{\max}$ và tương ứng tốc độ động cơ sẽ nhỏ nhất n_{\min}

Ta có:

$$\alpha_{\max} = \arccos \frac{U_{d\min}}{U_{do}} = \arccos \frac{U_{d\min}}{2,34 \cdot U_f}$$

Trong đó $U_{d\min}$ được xác định như sau :

$$D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{U_{ddm}}{U_{d\min}} \frac{I_{udm} R_u}{I_{udm} \cdot R_u}$$

$$U_{d\min} = \frac{1}{D} \cdot U_{ddm} \quad D = 1 \cdot I_{udm} \cdot R_u$$

$$U_{d\min} = \frac{1}{D} \cdot 2,34 \cdot U_f \cdot \cos \alpha_{\min} \quad D = 1 \cdot I_{udm} \cdot R_u \quad R_A = R_{dt}(X_A)$$

$$= \frac{1}{20} \cdot 2,34 \cdot U_f \cdot \cos \alpha_{\min} = 20 \cdot 1 \cdot I_{udm} \cdot R_u \quad R_A = \frac{3}{X_{KA}}$$

Trong đó:

$$R_{dt} = \frac{3}{X_{BA}} = 0,039 \Omega$$

$$R_u = 0,51 \cdot 0,85 \cdot \frac{U_{ddm}}{I_{udm}} = 0,51 \cdot 0,85 \cdot \frac{220}{53,48} = 0,31 \Omega$$

$$R_{BA} = 0,0715 \Omega$$

$$\cos \alpha_{\min} = \cos 10^\circ = 0,985 \text{ (r ad)}$$

Thay số:

$$U_{d\min} = \frac{1}{20} \cdot 2,34 \cdot 10276 \cdot \cos \alpha_{\min} = 20 \cdot 1 \cdot 53,48 \cdot 0,31 \cdot 0,0715 \cdot 0,039$$

Đồ án tốt nghiệp

$$U_{d \min} = 33,20[V]$$

Thay số vào ta được:

$$\max = 81,9^0$$

2. Xác định điện cảm cuộn kháng lọc

Từ phân tích trên ta thấy rằng khi góc mở càng tăng, biên độ thành phần sóng hài bậc cao càng lớn, có nghĩa là đập mạch của điện áp, dòng điện càng tăng lên. Sự đập mạch này làm xấu chẽ độ chuyển mạch của vành gốp, đồng thời gây ra tổn hao phụ dưới dạng nhiệt trong động cơ. Để hạn chế sự đập mạch này ta phải mắc nối tiếp với động cơ một cuộn kháng lọc đủ lớn để I_m

$$0,1 \cdot I_{u \text{dm}}$$

Ngoài tác dụng hạn chế thành phần sóng hài bậc cao, cuộn kháng lọc còn có tác dụng hạn chế vùng dòng điện gián đoạn.

Điện kháng lọc được tính khi góc mở $\theta = \max$

Ta có:

$$U_u + U_0 = E + R_u \cdot I_u + R_u \cdot i_0 + L \frac{di_0}{dt}$$

Cân bằng hai vế:

$$U_0 = R \cdot i_0 + L \cdot \frac{di}{dt}; \text{ vì } R \cdot i_0 \ll L \cdot \frac{di}{dt} \text{ nên } U_0 = L \cdot \frac{di}{dt}$$

Trong các thành phần xoay chiều bậc cao, thì thành phần sóng bậc k=1 có mức độ lớn nhất gần đúng ta có:

$$U_0 = U_{1m} \cdot \sin(6 + \phi) \text{ nên}$$

$$I = \frac{1}{L} \cdot U_0 \cdot dt = \frac{U_{1m}}{2 \cdot f \cdot L} \cos(6 + \phi) = I_m \cdot \cos(6 + \phi)$$

$$\text{Vậy: } I_m = \frac{U_{1m}}{6 \cdot 2 \cdot f \cdot L} = 0,1 \cdot I_{u \text{dm}}$$

Đồ án tốt nghiệp

Suy ra :

$$L = \frac{U_{1m}}{6.2. f. 0.1. I_{dm}}$$

= 6 là số xung đập mạch trong một chu kỳ điện áp.

Trong đó :

$$U_{1m} = 2. \frac{U_{do} \cos \phi_{max}}{6^2 - 1} \sqrt{1 - 6^2 \tan^2 \phi_{max}}$$

$$U_{1m} = 2. \frac{2,34.10276 \cos 81,9^\circ}{36 - 1} \sqrt{1 - 36 \tan^2 81,9^\circ} = 81,64 [V]$$

Thay số:

$$L = \frac{81,64}{6.2.50. .0,1.53,476} = 0,0081[H] = 8,1[mH]$$

Chọn dây quấn KA là dây đồng có mật độ dòng : $J_{KA} = 3A/mm^2$

Tiết diện dây quấn KA:


$$S = \frac{I_K}{J} = \frac{31,02}{3} = 10,34 [mm^2]$$

Chọn dây quấn có tiết diện chữ nhật và chuẩn hóa tiết diện, tra [1]: Tiết diện: $S_{cu} = 10,5 mm^2$

Kích thước dây dẫn kể cả cách điện: $S_{cd} = a.b = 1,45.7,4 (mm^2)$

Cuộn kháng có dạng hình trụ nhiều lớp dây như hình vẽ, chọn sơ bộ kích thước cuộn kháng:

Đồ án tốt nghiệp



Hình 3.8 Kích thước cuộn dây nhiệt

Bán kính trung bình cuộn dây : $R = 0,055 \text{ [m]}$

Chiều cao cuộn dây : $h = 0,1 \text{ [m]}$

Bề dày cuộn dây : $Bd = 0,03 \text{ [m]}$

Chọn tốc độ định mức động cơ: $\omega_{dm} = 950 \text{ [vòng/phút]}$

Tra số tần số ta có :

Số đôi cực : $p = 3$

$$\text{Ta có: } L = 0,25 \cdot \frac{22030}{3.95053,48} = 0,0034 \text{ [H]}$$

$$L_u = 3,4 \text{ [mH]}$$

Điện cảm phần ứng đã có :

$$L_{uc} = L_u + 2 \cdot L_{BA} = 3,4 + 2 \cdot 0,2 = 3,8 \text{ [mH]}$$

Điện cảm cuộn kháng lọc :

$$L_K = L - L_{uc} = 8,1 - 3,8 = 4,3 \text{ [mH]}$$

Đồ án tốt nghiệp

Chọn phương án tính cuộn kháng không lõi thép :

Ta có công thức xác định điện kháng cuộn dây:

$$L_{KA} = \frac{0,32 \cdot 10^4 \cdot R^2 \cdot W^2}{6R \cdot 9h \cdot 10Bd}$$

Thay L_{KA} , R , h , Bd vào ta tính được số vòng dây mỗi cuộn kháng:

$$W = \sqrt{\frac{L_{KA} \cdot 6R \cdot 9h \cdot 10Bd}{0,32 \cdot 10^4 \cdot R^2}} = \sqrt{\frac{4,3 \cdot 10^3 \cdot 6,0055 \cdot 9,01 \cdot 10,003}{0,32 \cdot 10^4 \cdot 0,055^2}}$$

$$W = 260 \text{ [vòng]}$$

Kiểm nghiệm lại cuộn kháng:

Số vòng dây trên một lớp :

$$W_{11} = \frac{h}{b} = \frac{0,1}{7,4 \cdot 10^{-3}} = 13,5 \text{ [vòng]} ; \text{ lấy } W_{11} = 13 \text{ [vòng]}$$

Tính lại chiều cao cuộn dây:

$$h = W_{11} \cdot b = 13,7 \cdot 4 \cdot 10^{-3} = 0,096 \text{ [m]} ; \text{ Lấy } h = 0,1 \text{ [m]}$$

Số lớp dây:

$$n = \frac{W}{W_{11}} = \frac{260}{13} = 20 \text{ [lớp]}$$

Bề dày của cuộn dây:

$$Bd = n \cdot a = 20 \cdot (1,45 + 0,1) \cdot 10^{-3} = 0,031 \text{ [m]} . \text{ Lấy } Bd = 0,031 \text{ [m]}$$

Chọn bề dày cách điện: $cd = 0,1 \text{ [mm]}$

Điện kháng thực của cuộn dây:

$$L_{KA} = \frac{0,32 \cdot 10^4 \cdot R^2 \cdot W^2}{6R \cdot 9h \cdot 10Bd} = \frac{0,32 \cdot 10^4 \cdot 0,055^2 \cdot 260^2}{6,0055 \cdot 9,01 \cdot 10,0031} = 0,0043 \text{ [H]}$$

Trở kháng KA:

$$X_{KA} = 2 \cdot f \cdot L_{KA} = 2 \cdot 50 \cdot 0,0043 = 1,35 \text{ [Ω]}$$

Chiều dài cuộn dây:

$$l = \pi \cdot W \cdot Bd = 260 \cdot \pi \cdot 0,031 = 25,31 \text{ [m]}$$

Điện trở KA:

Đồ án tốt nghiệp

$$R_{KA} = \frac{I}{S_{Cu}} = 0,02133 \frac{25,31}{105} = 0,05 []$$

Tổng trở cuộn kháng:

$$Z_{KA} = \sqrt{R_{KA}^2 + X_{KA}^2} = \sqrt{0,05^2 + 1,35^2} = 1,351 []$$

Sựt áp trên cuộn kháng:

$$U_{KA} = I_{KA} \cdot Z_{KA} = 31,02 \cdot 1,351 = 42 [V]$$

Khối lượng của đồng :

$$M_{Cu} = V_{Cu} \cdot m_{Cu} = l \cdot s_{Cu} \cdot 8,9 = 25,31 \cdot 10,5 \cdot 10^{-3} \cdot 8,9 = 2,4 [kg]$$


Chương IV TÍNH TOÁN MẠCH ĐIỀU KHIỂN

I- **Mạch điều khiển chỉnh lưu cầu ba pha điều khiển đổi xứng**

Đặc điểm điều khiển chỉnh lưu cầu ba pha đổi xứng là dòng điện chạy từ pha này về pha kia, nghĩa là dòng điện đồng thời chạy qua hai tiristor một lúc. Khi điều khiển, đồng thời các xung điều khiển cho hai tiristor, một của nhóm NA, một của nhóm NK. Ta coi xung điều khiển cần mở tiristor được quyết định bởi goc mở của chúng là xung chính thì phải có một xung đệm, xung chính ở nhóm van này thì xung đệm ở nhóm van kia. Việc cấp xung đệm cũng cần thứ tự pha. Thứ tự dẫn và cấp xung điều khiển của các tiristor luân phiên nhau theo thứ tự pha. Các xung điều khiển được cấp: $T_1 - T_4 \rightarrow T_6 - T_1 \rightarrow T_3 - T_6 \rightarrow T_2 - T_3 \rightarrow T_5 - T_2 \rightarrow T_4 - T_5 \rightarrow T_1 - T_4$.


Đệm xung điều khiển như trên có thể thực hiện bằng 2 cách:

Cách thứ nhất : cấp xung chính cho van nhóm này thì đệm xung cho van nhóm kia như giản đồ đường cấp xung trên hình 4.1:



Hình4.1: Cấp xung điều khiển chỉnh lưu cầu ba pha đổi xứng
bằng cách đệm xung điều khiển .


Cách thứ hai : cấp xung với độ rộng đủ lớn, suốt từ thời điểm có lệnh mở van cho đến khi điện áp Anod tiristor đổi dấu. Tuy nhiên, việc thiết kế xung như thế có nhiều khó khăn, do đó người ta thường phát xung chùm như hình4.2:



Hình 4.2 cấp xung điều khiển chỉnh lưu cầu ba pha đối xứng
bằng chùm xung điều khiển


Ưu điểm của phương pháp điều khiển này là không cần xác định thứ tự pha cho đầu vào của bộ chỉnh lưu, bùn thân chùm xung làm nhiệm vụ đệm xung cho các tiristor cần mở.

Vậy ta lựa chọn cách thứ hai: cấp xung điều khiển chỉnh lưu cầu ba pha đối xứng bằng chùm xung điều khiển. Sơ đồ mạch điều khiển một kênh và sáu kênh như trên hình vẽ 4.3 và 4.4.




H4.3. S-ক্ষি m¹ch ক্ষি khiÔn mét kanh cña chñh luu cñu ba pha ক্ষি khiÔn ক্ষি xøng

Đồ án tốt nghiệp



Hình 4.4 m¹ch \Rightarrow khi \bar{U}_v chia nhỏ hơn U_{f1} và U_{f2} thì lưu cung ba pha bằng chia m xung \Rightarrow khi \bar{U}_v

Đồ án tốt nghiệp



Hình 4.5 Giảm chế c.c. Quêng công m³ch đầu khi Ón

Hoạt động của mạch điều khiển:

Điện áp vào tại điện A(U_A) có dạng hình sin, trùng pha với điện áp anod của tiristor T, qua khuếch đại thuât toán (KĐTT) A_1 cho chuỗi xung hình chữ nhật đổi xứng U_B . Phần dương của điện áp chữ nhật U_B qua diot D_1 tới A_2 tích phân thành điện áp tựa U_{rc} . Phần âm của điện áp U_B làm mở tranzitor Tr_1 , kết quả là A_2 bị ngắn mạch (với $U_{rc}=0$) trong vùng U_B âm. Trên đầu ra của A_2 có chuỗi điện áp răng cưa U_{rc} gián đoạn.

Đồ án tốt nghiệp

Điện áp U_{rc} được so sánh với điện áp điều khiển U_{dk} tại đầu vào của A₃. Tổng đại số $U_{rc} + U_{dk}$ quyết định dấu đầu ra của KĐTT A₃. Trong khoảng 0 t_1 với $U_{dk} < U_{rc}$ điện áp U_D có điện áp âm. Trong khoảng $t_1 - t_2$ điện áp U_{dk} và U_{rc} đổi ngược lại, làm cho U_D lật lên dương.

Mạch đa hài tạo chùm xung A₆ cho chuỗi xung tần số cao, với điện áp U_E như trên giản đồ đường cong. Dao động đa hài cần có điện áp hàng chục kHz.

Hai tín hiệu U_D , U_E cùng được đưa tới khâu AND hai cổng vào. Khi đồng thời có cả hai tín hiệu dương U_D , U_E (trong các khoảng $t_1 - t_2$ và $t_4 - t_5$) sẽ có xung ra U_F . Các xung ra U_F làm mở các tranzistor, Kết quả là nhận được các chuỗi xung nhọn X_{dk} trên biến áp xung, để đưa tới mở Tiristor T.

Điện áp U_d sẽ xuất hiện trên tải từ thời điểm có xung điều khiển đầu tiên (tại các thời điểm t_1 , t_4 trong chuỗi xung điều khiển, của mỗi chu kỳ điện áp nguồn cấp), cho tới cuối nửa chu kỳ điện áp dương anod.

II- Tính toán các thông số của mạch điều khiển

Vìệc tính toán mạch điều khiển thường được tiến hành từ tầng khuếch đại ngược trở lên.

Mạch điều khiển được tính xuất phát từ yêu cầu về xung mở Tiristor. Các thông số cơ bản để tính mạch điều khiển :

Điện áp điều khiển Tiristor : $U_{dk} = 3$ (V)

Dòng điện điều khiển Tiristor : $I_{dk} = 0,3$ (A)

Thời gian mở Tiristor : $t_m = 25$ (μ s)

Độ rộng xung điều khiển : $t_x = 2t_m = 50$ (μ s) ~ khoảng 1° điện

Tần số xung điều khiển : $f_x = 10$ (kHz)

Độ mất đổi xứng cho phép : $\Delta\alpha = 4^0$

Điện áp nguồn nuôi mạch điều khiển : $U = \pm 12$ (V)

Mức sụt biên xung : $s_x = 0,15$

Đồ án tốt nghiệp

Tính biến áp xung :

Chọn vật liệu làm lõi sắt là Ferit HM. Lõi có dạng hình xuyến, làm việc trên một phần của đặc tính từ hóa có: $\Delta B = 0,3(T)$, $\Delta H = 30(A/m)$, không có khe hở không khí.

Tỉ số biến áp xung: thường $m = 2 \div 3$, chọn $m = 3$

Điện áp cuộn thứ cấp máy biến áp xung:

$$U_2 = U_{dk} = 3(V)$$

Điện áp đặt lên cuộn sơ cấp máy biến áp xung:

$$U_1 = m \cdot U_2 = 3 \cdot 3 = 9(V)$$

Dòng điện thứ cấp máy biến áp xung:

$$I_2 = I_{dk} = 0,3(A)$$

Dòng điện sơ cấp máy biến áp xung:

$$I_1 = \frac{I_2}{m} = \frac{0,3}{3} = 0,1(A)$$

Độ từ thẩm trung bình tương đối của lõi sắt:

$$\mu_{TB} = \frac{\Delta B}{\mu_0 \cdot \Delta H} = \frac{0,3}{1,25 \cdot 10^{-6} \cdot 30} = 8 \cdot 10^3$$

Độ từ thẩm của không khí: $\mu_0 = 1,25 \cdot 10^{-6}$

Thể tích của lõi thép cần có:


$$V = Q \cdot l = \frac{\tau_B \cdot t_x \cdot S_x \cdot U_1 \cdot I_1}{B^2} = \frac{8 \cdot 10^3 \cdot 1,25 \cdot 10^{-6} \cdot 50 \cdot 10^{-6} \cdot 0,15 \cdot 9 \cdot 0,1}{0,3^2} \\ = 0,75 \cdot 10^{-6} (m^3) = 0,75 [cm^3]$$

Chọn mạch từ OA-20/25-6,5 có thể tích :

$$V = Q \cdot l = 0,162 \cdot 7,1 = 1,15 (cm^3)$$

Với thể tích đó ta có kích thước mạch từ như sau :

Đồ án tốt nghiệp



H4.5 Hình chiếu lõi biến áp xung.

$$a = 2,5(\text{mm}); \quad b = 6,5(\text{mm}); \quad Q = 0,162(\text{cm}^2); \quad Q_{cs} = 3,14(\text{cm}^2);$$

$$d = 20(\text{mm}); \quad D = 25(\text{mm}); \quad l = 7,1(\text{cm}).$$

Số vòng dây quấn sơ cấp biến áp xung:

Theo định luật cảm ứng điện từ:

$$U_1 = W_1 \cdot Q \cdot \frac{dB}{dt} \quad W_1 \cdot Q \cdot \frac{\Delta B}{t_x}$$

$$W_1 = \frac{U_1 \cdot t_x}{\Delta B \cdot Q} \quad 227 \text{ (vòng)}$$

Số vòng dây thứ cấp :

$$W_2 = \frac{W_1}{m} \quad \frac{227}{3} = 75 \text{ (vòng)}$$

Tiết diện dây quấn sơ cấp :

Chọn mật độ dòng điện : $J_1 = 6 (\text{A/mm}^2)$

$$S_1 = \frac{l_1}{J_1} \quad \frac{0,1}{6} = 0,0166 (\text{mm}^2)$$

Đường kính dây quấn sơ cấp :

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 \cdot S_1}{\pi}} \quad \sqrt{\frac{4 \cdot 0,0166}{\pi}} = 0,086 (\text{mm})$$

Chọn : $d_1 = 0,1 (\text{mm}) ; \quad S_2 = 0,00785 (\text{mm}^2)$

Đồ án tốt nghiệp

Tiết diện dây quấn thứ cấp :

Chọn mật độ dòng điện : $J_2 = 4 \text{ (A/mm}^2)$

$$S_2 = \frac{l_2}{J_2} \cdot \frac{0,3}{4} = 0,075 \text{ (mm}^2)$$

Đường kính dây quấn sơ cấp :

$$d_2 = \sqrt{\frac{4S_2}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 0,075}{\pi}} = 0,309 \text{ (mm)}$$

Chọn : $d_2 = 0,3 \text{ (mm)}$; $S_2 = 0,07065 \text{ (mm}^2)$

Kiểm tra hệ số lấp đầy :

$$K_{ld} = \frac{S_1 \cdot W_1 + S_2 \cdot W_2}{Q_{cs}} = \frac{0,00785 \cdot 227 + 0,02545 \cdot 76}{314} = 0,0116$$

Như vậy cửa sổ đủ diện tích cần thiết.

Tính tầng khuỷu đai cuối cùng:

Chọn Tranzistor công suất Tr₃ loại 2SC9111 làm việc ở chế độ xung có các thông số :

Tranzistor loại PNP, vật liệu bán dẫn là Si.

Điện áp giữa Colector và Bazơ khi hở mạch Emitor : $U_{CBO} = 40(V)$

Điện áp giữa Emitor và Bazơ khi hở mạch Colector : $U_{EBO} = 4(V)$

Dòng điện lớn nhất ở Colector có thể chịu đựng : $I_{cmax} = 500(mA)$

Công suất tiêu tán ở Colector : $P_c = 1,7(w)$

Nhiệt độ lớn nhất ở mặt tiếp giáp : $T_1 = 175^0 C$

Hệ số khuỷu đai : $\beta = 50$

Dòng làm việc của Colector : $I_{c3} = I_1 = 0,1(A) = 100(mA)$

Dòng làm việc của Bazơ : $I_{B3} = \frac{I_{c3}}{\beta} = \frac{100}{50} = 2(mA)$

Ta thấy rằng với loại Tiristor đã chọn có công suất điều khiển khá bé: $U_{dk}=3(V)$; $I_{dk}=0,1(A)$, nên dòng Colector - Bazơ của Tranzistor Tr₃ khá bé, trong

Đồ án tốt nghiệp

trường hợp này ta có thể không cần Tranzitor Tr_2 mà vẫn có đủ công suất điều khiển Tranzitor.

Chọn nguồn cấp cho biến áp xung : $E = +12(V)$, ta phải mắc điện trở R_{10} nối tiếp với cực Emitter của Tr_3 .

$$R_{10} = \frac{E - U_1}{I_1} = \frac{12 - 9}{0,1} = 30 []$$

Tất cả các diod trong mạch điều khiển đều dùng loại 1N4009 có tham số:

Điện áp định mức : $I_{dm} = 10(A)$

Điện áp ngược lớn nhất : $U_N = 25(V)$

Điện áp để cho diod mở thông : $U_m = 1(V)$

Chọn cổng AND :

Toàn bộ mạch điện phải dùng 6 cổng AND nên ta chọn hai IC4081 họ CMOS. Mỗi IC4081 có 4 cổng AND, các thông số :


Nguồn nuôi IC : $V_{cc} = (3 \div 18)V$ chọn $V_{cc} = 12(V)$

Nhiệt độ làm việc : $(-40 \div 80) ^\circ C$

Điện áp ứng với mức logic 1 : $(2 \div 4,5)V$

Điện áp logic 0 : $0(V)$

Điện áp cung cấp : $P = 2,5 (nW/cổng)$



Đồ án tốt nghiệp

Chọn tụ C₃ và R₉:

Điện trở R₉ dùng để hạn chế dòng điện đưa vào Bаза của Tranzistor Tr₃, chọn R₉ thỏa mãn điều kiện :

$$R_9 \geq \frac{U}{I_{b2}} = 6,757 (\text{k}\Omega) \quad \text{chọn } R_9 = 6,8 (\text{k}\Omega)$$

Từ: $t_x = C_3 \cdot R_9 = 50 (\mu\text{s})$ $C_3 = \frac{t_x}{R_9} = \frac{50}{6,8 \cdot 10^3} = 0,074 (\mu\text{F})$

Chọn C₃=0,07(μs)

Tính chọn bộ tạo xung chùm:

Mỗi kênh điều khiển phải dùng 4 khuyếch đại thuật toán, do đó ta chọn 6 IC loại TL 084 do hãng Texas Instruments chế tạo, mỗi IC này có 4 khuyếch đại thuật toán Thông số của TL 084 :

Điện áp nguồn nuôi : V_{cc} = ± 12(V)

Hiệu điện thế giữa hai đầu vào : ± 30(V)


Nhiệt độ làm việc : T = (-25 ÷ 85) °C

Công suất tiêu thụ : P = 680(mW) = 0,68(W)

Tổng trở đầu vào : R_{in} = 10⁶(MΩ)

Dòng điện đầu ra : I_{ra} = 30(pA)

Tốc độ biến thiên điện áp cho phép : $\frac{dU}{dt} = 13(\text{V}/\mu\text{s})$



Đồ án tỐt nghiệp

Mạch tạo chùm xung có tần số : $f_x = \frac{1}{2t_x} = 10(\text{kHz})$

Chu kỳ của xung chùm : $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000} = 100(\mu\text{s})$

Ta có : $T = 2.R_8.C_2.\ln 1 - 2.\frac{R_6}{R_7}$

Chọn : $R_6 = R_7 \quad T = 2.1.1.R_8.C_2 = 100(\mu\text{s})$

$$R_8.C_2 = 45,45(\mu\text{s})$$

Chọn tụ $C_2 = 0,1(\mu\text{F})$ có điện áp $U = 16(\text{V})$

$$R_8 = 454,5(\Omega) = 0,4545(\text{k}\Omega)$$

Để thuận tiện cho việc điều chỉnh khi lắp mạch thì ta chọn R_8 là biến trớ vói : $R_8 = 1(\text{k}\Omega)$.

Tính chọn tầng so sánh :

Khuyếch đại thuật toán đã chọn loại TL084 :

Chọn : $R_4 = R_5 > \frac{U_v}{I_v} = \frac{12}{1.10^{-3}} = 12.10^3(\Omega) = 12(\text{k}\Omega)$

Nếu nguồn nuôi $V_{cc} = \pm 12(\text{V})$ điện áp vào A_3 : $U_v = 12(\text{V})$

Dòng điện vào được hạn chế để $I_v < 1(\text{mA})$

Do đó ta chọn $R_4 = R_5 = 15(\text{k}\Omega)$

Khi đó dòng vào A_3 : $I_{vmax} = \frac{12}{15.10^3} = 0,8.10^{-3}(\text{A}) = 0,8(\text{mA})$

Tính chọn khâu đồng pha :

Điện áp tụ được hình thành do sự nạp của tụ C_1 . Một khác để bảo đảm điện áp tụ có trong một nửa chu kỳ điện áp lưới là tuyển tính thì hằng số thời gian tụ nạp được : $T_r = R_3.C_1 = 0,005(\text{s})$

$$\text{Chọn tụ } C_1 = 0,1(\mu\text{F})$$

$$\text{điện trở } R_3 = \frac{T_r}{C_1} = \frac{0,005}{0,1.10^{-6}} = 50.10^3(\Omega) = 50(\text{k}\Omega)$$

Đồ án tỐt nghiệp

Để thuận lợi cho việc điều chỉnh khi lắp ráp mạch R₃. Thường chọn là biến trở lớn hơn 50(kΩ) chọn Tranzistor Tr₁ loại A564 có các thông số :

Tranzistor loại PNP làm bắng si

Điện áp giữa Colector và Bazơ khi hở mạch Emitor : U_{CBO} = 25(V)

Điện áp giữa Emitor và Bazơ khi hở mạch Colector : U_{EBO} = 7(V)

Dòng điện lớn nhất ở Colector có thể chịu đựng : I_{cmax} = 100(mA)

Nhiệt độ lớn nhất ở mặt tiếp giáp : T_{cp} = 150⁰ C

Hệ số khuyếch đại : β = 250

Dòng cực đại của Bazơ : I_{B3} = $\frac{I_c}{\beta}$ = $\frac{100}{250}$ = 0,4(A)

Điện trở R₂ để hạn chế dòng đi vào Bazơ Tranzistor Tr₁ được chọn như sau:

Chọn R₂ thỏa mãn điều kiện : R₂ ≥ $\frac{U_{Nmax}}{I_B}$ = $\frac{12}{0,4 \cdot 10^{-3}}$ = 30(k)

chọn R₂ = 30(kΩ)

Chọn điện áp xoay chiều đồng pha : U_A = 9(V)

Điện trở R₁ để hạn chế dòng điện đi vào khuyếch đại thuât toán A₁.

Thường chọn R₁ sao cho dòng vào khuyếch đại thuât toán I_v < 1(mA). Do đó

R₁ > $\frac{U_A}{I_v}$ = $\frac{9}{10^{-3}}$ = 9(k)

Chọn R₁ = 10(k)

Tạo nguồn nuôi :

Thiết kế máy biến áp dùng cho cả việc tạo điện áp đồng pha và tạo nguồn nuôi, chọn kiểu máy biến áp 3 pha 3 trụ, trên mỗi trụ có 5 cuộn dây, 1 cuộn sơ cấp và 4 cuộn thứ cấp.

Cuộn thứ cấp thứ nhất :

Đồ án tỐt nghiệp

Cần tạo ra nguồn điện áp $\pm 12(V)$ (có ổn áp) để cấp cho nguồn nuôi IC, các bộ điều chỉnh dòng điện, tốc độ và điện áp đặt tốc độ. Nguồn này được cấp bởi ba cuộn thứ cấp a_1, b_1, c_1 .

Hai chỉnh lưu tia ba pha để tạo điện áp nguồn nuôi đối xứng cho IC, điện áp ra của ổn áp chọn: $12(V)$, điện áp vào của ổn áp chọn: $20(V)$, điện áp thứ cấp các cuộn dây a_1, b_1, c_1 là :

$$U_{21} = \frac{20}{\sqrt{2}} = 14,14(V)$$

Để ổn định điện áp ra của nguồn nuôi ta dùng 2 vi mạch ổn áp 7812 và 7912, các thông số chung của vi mạch này :

Điện áp đầu vào : $U_v = (7 \div 35)V$

Điện áp đầu ra 7812 có : $U_{ra} = 12(V)$


Điện áp đầu ra 7912 có : $U_{ra} = -12(V)$

Dòng điện đầu ra : $I_{ra} = (0 \div 1)A$

Tụ điện C_1, C_2 dùng để lọc thành phần sóng dài bậc cao.

Chọn : $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 470(\mu F)$

$U = 35(V)$



Hình 4.8 Sơ đồ nguyên lý tần số nguồn nuôi mạch điều khiển

Cuộn thứ cấp thứ hai :

a₂, b₂, c₂ tạo nguồn nuôi cho biến áp xung, cấp xung điều khiển cho các Tiristor (+12V). Do mức độ sụt xung cho phép tương đối lớn nên nguồn này không cần ổn áp. Mỗi khi phát xung điều khiển, công suất xung đáng kể, nên cần chế tạo cuộn dây này riêng rẽ với cuộn dây cấp nguồn IC, để tránh gây sụt áp nguồn nuôi IC.

Cuộn thứ cấp 3,4 (a₃, b₃, c₃, a₄, b₄, c₄) là các cuộn đồng pha. Các cuộn dây này cần lấy trung thực điện hình sin của lưới, tốt nhất nên quấn biến áp riêng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm có thể quấn chung với biến áp nguồn nuôi cũng có thể được.

Tính toán máy biến áp nguồn nuôi và đồng pha :

Điện áp lấy ra ở thứ cấp cuộn dây nguồn nuôi IC : $U_{21} = 14,14(V)$

Công suất tiêu thụ ở 6 IC TL084 sử dụng làm khuếch đại thuật toán ta chọn hai IC TL084 để tạo 6 kênh điều khiển và 2 cổng AND

Đồ án tốt nghiệp

$$P_{\Sigma IC} = 8.P_{IC} = 8.0,68 = 5,44(W)$$

Công suất BAX cấp cho cực điều khiển Tiristor :

$$P_x = 6.U_{dk}.I_{dk} = 6.3.0,3 = 5,4(W)$$

Điện áp pha thứ cấp cuộn dây nuôi biến áp xung a₂, b₂, c₂:

$$U_{22} = \frac{12}{1,41} = 8,51(V)$$

Điện áp lấy ra ở thứ cấp cuộn dây đồng pha (a₃, b₃, c₃, a₄, b₄, c₄):

$$U_{23} = 5(V)$$

Dòng điện chạy qua cuộn dây đồng pha: chọn = 10(mA)

Công suất các cuộn dây đồng pha :

$$P_{df} = 6.U_x.I_x = 6.5.0,01 = 0,3(W)$$

Công suất sử dụng cho việc tạo nuôi :

$$P_N = P_{df} + P_{\Sigma IC} + P_x = 0,3 + 5,12 + 5,4 = 10,8(W)$$

Công suất của máy biến áp có kể đến 5% tổn thất trong máy :

$$S = 1,05.P_N = 1,05.10,8 = 11,34(VA)$$

Dòng điện sơ cấp máy biến áp :

$$I_1 = \frac{S}{3.U_1} = \frac{11,34}{3.220} = 0,02(A)$$

Tiết diện trụ của máy biến áp được tính theo công thức kinh nghiệm :

$$Q_T = k_Q \cdot \sqrt{\frac{S}{m.f}} = 6 \cdot \sqrt{\frac{11,34}{3.50}} = 1,6(cm^2)$$

k_Q = 6 : Hệ số phụ thuộc phương thức làm mát

m = 3 : Số trụ của biến áp

f = 50 : Tần số điện áp lưới


Vì kích thước này nhỏ nên ta chọn chuẩn hóa tiết diện trụ theo bảng:

$$Q_T = 1,63 (cm^2)$$

Kích thước mạch từ lá thép dày : σ = 0,5(mm)

Đồ án tốt nghiệp

Số lượng lá thép : 68 lá



Hình 4.9 Kích thước mảnh tố biến

$$a = 12(\text{mm})$$

$$b = 16(\text{mm})$$

$$h = 30(\text{mm})$$

$$\text{Hệ số ép chặt : } k_c = 0,85$$

Chọn mật độ từ cảm : $B = 1(\text{T})$ Ở trong tụ ta có số vòng dây sơ cấp:

$$W_1 = \frac{U_1}{4,44.f.B.Q_T} \quad \frac{220}{4,44.50,163.10^4} = 6080(\text{vòng})$$

Chọn mật độ dòng điện : $J_1 = J_2 = 2,75(\text{A/mm}^2)$

Tiết diện dây quấn sơ cấp :

$$S_1 = \frac{I_1}{J_1} \quad \frac{0,02}{2,75} = 0,0072(\text{mm}^2)$$

Đường kính dây quấn sơ cấp :

$$d_1 = \sqrt{\frac{4.S_1}{\pi}} \quad \sqrt{\frac{4.0,0072}{\pi}} = 0,091(\text{mm})$$

Chọn $d_1 = 0,1(\text{mm})$ để đảm bảo độ bền cơ.

Đường kính có kể cách điện : $d_{1cd} = 0,12(\text{mm})$

Số vòng dây quấn thứ cấp W_{21} :

Đồ án tốt nghiệp

$$W_{21} = W_1 \cdot \frac{U_{21}}{U_1} \quad 6080 \frac{14,14}{220} = 390(\text{vòng})$$

Số vòng dây quấn thứ cấp W_{22} :

$$W_{22} = W_1 \cdot \frac{U_{22}}{U_1} \quad 6080 \frac{8,51}{220} = 235(\text{vòng})$$

Số vòng dây quấn thứ cấp W_{23} :

$$W_{23} = W_1 \cdot \frac{U_{23}}{U_1} \quad 6080 \frac{5}{220} = 138(\text{vòng})$$

Đường kính dây quấn các cuộn thứ cấp vì kích thước nhỏ không đáng kể nên chọn $= 0,26(\text{mm})$

Tính chọn diod cho bộ chỉnh lưu nguồn nuôi :

Dòng điện hiệu dụng qua diod :

$$I_{Dhd} = \frac{I_2}{\sqrt{2}} = 0,1(\text{A})$$

Điện áp ngược lớn nhất mà diod phải chịu :

$$U_{Nmax} = \sqrt{6} \cdot U_2 = 22(\text{V})$$

Chọn diod có dòng định mức :

$$I_{dm} \geq k_i \cdot I_{Dhd} = 10 \cdot 0,1 = 1,1(\text{A})$$

Chọn diod có điện áp ngược lớn nhất :

$$U_N = k_u \cdot U_{Nmax} = 2,34 \cdot 22 = 51,48(\text{V})$$

Chọn diod loại KII208A có các thông số:

Dòng điện định mức : $I_{dm} = 1,5(\text{A})$


Điện áp ngược cực đại của diod : $U_N = 100(\text{V})$

CHƯƠNG V **ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ**

I. Đặc tính tĩnh của các khâu phản hồi động cơ điện một chiều

1. Khu phan hoi dien ap

Khâu phản hồi điện áp động cơ điện một chiều (hình 5.1) là phản hồi âm, nó có nhiệm vụ giữ điện áp động cơ không đổi.



Hình 5.1 Sơ đồ khối mạch phản hồi điện áp

Hệ thống được đặc trưng bằng các phương trình (1 – 5)

$$U_{dc} = E_{BD} - I \cdot r_{BD} \quad (1)$$

$$U_{dc} = E_{dc} + I \cdot r_U \quad (2)$$

$$E_{BD} = k_{BD}(U_{dk}).U_{dk} \quad (3)$$

$$E_{dc} = c_e. \quad (4)$$

$$U_{dk} = U_d - k_{IJ} U_{dc} \quad (5)$$

Trong đó:

U_{dc} : điện áp phần Ứng đồng cơ.

E_{BD} : điện áp bộ biến đổi.

U_v : tín hiệu đặt đưa vào hệ thống điều khiển.

J : dòng điện phân ứng đồng cơ.

r_{tr} : điện trở phần ứng đồng cơ.

Đồ án tốt nghiệp

r_{BD} : điện trở bộ biến đổi.

k_{BD} : hệ số khuếch đại bộ biến đổi, trường hợp tổng quát là một hàm của đại lượng vào, ra được viết là $k_{BD}(U_{dk})$.

k_U : hệ số của đường phản hồi $k_U = \frac{U_{ph}}{U_{dc}}$

C_e : hệ số cấu trúc của động cơ $C_e = \frac{U_{dm}}{dm} \cdot \frac{I_{dm} \cdot r_-}{dm}$

Khi động cơ mang tải điện áp động cơ được xác định theo biểu thức (1) giảm xuống, sự giảm của điện áp động cơ làm tăng tín hiệu điều khiển U_{dk} (5) kéo theo tăng điện áp bộ biến đổi (3) trả về trị số đặt.

Các bộ biến đổi điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều thường gặp hiện nay là các bộ chỉnh lưu biến đổi điện áp xoay chiều thành một chiều và bộ băm áp một chiều. Ở chế độ tĩnh các bộ biến đổi này được đặc trưng bằng hệ số k_{BD} .

Tùy thuộc vào hệ số khuếch đại của bộ biến đổi ($k_{BD}(U_{dk})$) và hệ số của đường phản hồi k_U , mà bộ biến đổi có thể giữ điện áp động cơ không đổi ở một chừng mực nào đó. Tuy nhiên, điều ra của hệ thống là tốc độ động cơ, do đó ngay cả khi điện áp phần Ứng động cơ không thay đổi thì tốc độ động cơ cũng thay đổi theo tải. Nguyên nhân là do sụt áp trên điện trở phần Ứng động cơ theo phương trình đặc tính cơ:

$$\frac{U_1}{C_e} - \frac{I \cdot r_1}{C_e} \quad (6)$$

Biến đổi các phương trình (1 – 6) nhận được phương trình đặc tính cơ của hệ thống kín phản hồi âm điện áp.

$$\frac{k_{BS} U_d}{C_e 1 - k_U \cdot k_{BS}} - I \frac{r_{BS} + r_1}{C_e 1 - k_U \cdot k_{BS}} \quad (7)$$

Phương trình (7) là phương trình đường thẳng. Số hạng thứ nhất của biểu thức được xem như tốc độ không tải lý tưởng I_0 của hệ thống kín:

Đồ án tốt nghiệp

$$0 \quad \frac{k_{BS} U_d}{C_e 1 - k_U \cdot k_{BS}} \quad (8)$$

Đại lượng này gần như không đổi ngay cả trong trường hợp k_{BD} thay đổi trong phạm vi lớn. Trong trường hợp $U_V = \text{const}$ r_0 phụ thuộc hệ số khuếch

đại mạch kín $k_k = \frac{k_{BS}}{1 - k_U \cdot k_{BS}}$, ở chế độ tĩnh hệ số này gần như không đổi.

Cần chú ý rằng: $1 + k_U \cdot k_{BD} > k_{BD}$, do đó ở cùng một tốc độ động cơ, điện áp đặt của hệ thống kín lớn hơn điện áp đặt của hệ hở. Điều này giải thích cho trường hợp tốc độ động cơ tăng vọt lên rất lớn khi có sai sót trong mạch phản hồi.

Sai số tĩnh của hệ thống hở có thể được viết:

$$\%_h = \frac{I_{dm}}{C_e \cdot r_0} \cdot \frac{r_{BS}}{1 - k_U \cdot k_{BS}} \cdot 100 \quad (9)$$

Sai số tĩnh của hệ thống kín được viết:

$$\begin{aligned} \%_k &= \frac{I_{dm}}{C_e \cdot r_0} \cdot \frac{r_{BS}}{1 - k_U \cdot k_{BS}} \cdot \frac{1}{1 + k_U \cdot k_{BS}} \cdot 100 \\ &= \frac{I_{dm}}{C_e \cdot r_0} \cdot \frac{r_{BS}}{1 + k_U \cdot k_{BS}} \cdot 100 \end{aligned} \quad (10)$$

Như vậy, phản hồi âm điện áp của hệ thống điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều có sai số tĩnh nhỏ hơn sai số tĩnh của hệ thống hở. Tuy nhiên, sai số này vẫn lớn hơn sai số của đặc tính cơ tự nhiên

$$\%_{TN} = \frac{I_{dm}}{C_e \cdot r_0} \cdot \frac{r_{BS}}{1 + k_U \cdot k_{BS}} \cdot 100 \quad (11)$$


Do đó khả năng ổn định tốc độ của hệ thống này không cao, bởi vì bản chất của hệ thống là ổn định điện áp đầu ra của bộ biến đổi.

2. Đặc tính tĩnh của khâu phản hồi dương dòng điện

Ý tưởng của việc thiết lập hệ thống có phản hồi dương dòng điện, xuất phát từ sự cần thiết bù kích thích dưới dạng dòng điện tải. Đây là nguyên

Đồ án tốt nghiệp

nhân chính gây nên sai số trong hệ thống phản hồi âm điện áp ở trên. Sơ đồ khái của khâu phản hồi dương dòng điện được vẽ trên hình 5.2a.



Điện áp điều khiển đưa tới bộ biến đổi lúc này:

$$U_{dk} = U_V + k_I \cdot I \quad (12)$$

Nếu tải cua động cơ tăng lên, dòng điện tĩnh cua động cơ cũng tăng, làm tăng số hạng thứ hai cua biểu thức (12). Sự tăng lên cua dòng điện tải làm tăng điện áp điều khiển (U_{dk}) và như thế tăng điện áp động cơ để bù sự sụt tốc do tăng dòng điện gây sụt áp trên điện trở phần Ứng động cơ và bộ biến đổi. Điện trở để lấy tín hiệu dòng điện (r_s) nhiều khi người ta lấy ngay điện trở cuộn dây phụ cua máy điện.

Đặc tính cua hệ thống phản hồi dương dòng điện động cơ điện một chiều được xây dựng bằng cách biến đổi các phương trình (1) – (4) và (12), thu đưốc:

$$\frac{k_{BS} \cdot U_V}{C_e} + I \frac{r_{BS} - r}{C_e} = 1 - k_I \cdot k_{BS} \quad (13)$$

Nếu k_{BD} và $r = r_u + r_{BD}$ không đổi thì phương trình (12) là phương trình đường thẳng.

Sai số tĩnh cua hệ kín với phản hồi dương dòng điện là:

$$k \% = I_{dm} \frac{r_{BS} - r}{C_e} = 1 - k_I \cdot k_{BS} \cdot 100 \quad (14)$$

Đồ án tốt nghiệp

Từ (14) thấy rằng sai số tĩnh của hệ thống kín khi phản hồi dương dòng điện có thể bằng 0 nếu như đáp ứng điều kiện: $k_I \cdot k_{BD} = 1$. Tuy nhiên, do k_{BD} là một hàm của U_{dk} ($k_{BD}(U_{dk})$) nên hệ thống có thể xuất hiện những sai số theo tải. Nếu như $k_I \cdot k_{BD} > 1$ sai số làm cho đặc tính tĩnh mất ổn định (như đường đặc tính 3 trên hình 5.2b)


Thay đổi các đại lượng $k_{BD}(U_{dk})$ và điện trở r_s làm cho tốc độ động cơ thay đổi. Nó còn thay đổi nhiều hơn ở hệ thống phản hồi âm điện áp. Điều này có thể được giải thích như sau: cùng với việc tăng dòng điện hệ số k_{BD} giảm, do đó đường đặc tính cơ có thể bị phi tuyến trong vùng đặc tính làm việc.

Hệ thống điều khiển này mặc dù có thể cho sai số tĩnh nhỏ, nhưng nó lại dễ cho đường đặc tính phi tuyến và đường đặc tính rơi vào vùng mất ổn định (đường 3 trên hình 5.2b).

3. Hệ thống với phản hồi tốc độ

Sơ đồ của khâu phản hồi âm tốc độ được vẽ trên hình 5.2a. Nguyên lý hoạt động của phản hồi âm tốc độ là: Khi tải động cơ tăng lên, tốc độ động cơ giảm, điện áp đầu ra máy phát tốc giảm theo, điện áp điều khiển tăng lên, làm tăng điện áp động cơ và tăng tốc độ động cơ. Bằng cách này bù được sụt tốc độ động cơ nhờ việc tăng điện áp bộ biến đổi.

$$U_{dk} = U_V - k . \quad (15)$$



Đồ án tốt nghiệp

Phương trình đặc tính cơ học thống kín được xây dựng từ các biểu thức (1) – (4) và (15), thu được:

$$\frac{k \cdot U_V}{C_e \cdot 1 \cdot k \cdot k} - I \frac{r_{BS}}{C_e \cdot 1 \cdot k \cdot k} = r \quad (16)$$

Trong đó:

$$k = k_{BD}/C_e; r = r_{BD} + r_{ur}.$$

Nếu k và r không thay đổi thì (15) là phương trình đường thẳng. Đặc tính cơ được vẽ theo phương trình này giới thiệu trên hình 5.3b.

Tương tự như phản hồi âm điện áp, điện áp đặt (U_V) của hệ thống phản hồi âm tốc độ lớn hơn điện áp đặt của hệ thống hở.

Sai số tĩnh của hệ thống phản hồi âm tốc độ được tính:

$$\% \text{ sai} = \frac{|I_{dm}|}{C_e} \cdot \frac{r}{1 \cdot k \cdot k} \cdot 100 \quad (17)$$

Từ (17) thấy rằng sai số tĩnh giảm khi k tăng. Nếu $k \rightarrow \infty$ thì sai số tĩnh . Như vậy phản hồi âm tốc độ cho phép ổn định tốt hơn.

d) Chế độ tĩnh của hệ thống với nhiều phản hồi

Ở trên đã giới thiệu các khâu hồi tiếp âm điện áp bộ biến đổi, dương dòng điện, âm tốc độ động cơ nhằm ổn định tốc độ động cơ. Mỗi một khâu phản hồi ấy đều có ưu và nhược điểm. Trong trường hợp có hai hay ba khâu phản hồi cùng được sử dụng đặc tính cơ tĩnh của động cơ sẽ như thế nào?

Hình 5.4a vẽ sơ đồ khối một hệ thống có cả ba khâu hồi tiếp có thể có đối với động cơ điện một chiều. Ở sơ đồ khối này, chỉ vẽ cho đơn giản. Nó có thể có tới mươi hai khả năng thể hiện sơ đồ. Phản hồi điện áp bộ biến đổi có thể dương hoặc âm. Do đó trước đại lượng $k_U \cdot U_{dc}$ trong phương trình (5) có thể mang dấu "+" hay "-". Phản hồi dòng điện cũng có thể phản hồi dương như đã giới thiệu ở trên, cũng có thể có phản hồi âm nhằm tăng chất lượng quá trình động hay giới hạn dòng điện khi khởi động hay quá tải. Do

Đồ án tốt nghiệp



đó, dấu "+" hay dấu "-" được đặt trước k_i.I trong biểu thức (10). Phản hồi tốc độ thường gấp chỉ là phản hồi âm như đã giới thiệu ở trên.

Sơ đồ khối trên có thể dùng để chỉ ra hoạt động của hệ thống với tổ hợp năm loại tín hiệu trong hai hay ba loại phản hồi trên. Phương trình tổng quát của hệ thống có nhiều phản hồi:

$$U_{dk} = U_V - k_U \cdot U_{dc} - k_I \cdot I - k . \quad (18)$$

Lấy ví dụ cho trường hợp ổn định tốc độ bằng phản hồi âm điện áp và dương dòng điện, lúc đó điện áp điều khiển được viết:

$$U_{dk} = U_V - k_U \cdot U_{dc} + k_I \cdot I \quad (19)$$



Hình 5.4 Sơ đồ khối mạch phản hồi điện áp

Khi phản hồi dương dòng điện yếu (k_I nhỏ) và $k_{BD} = \text{const}$, $r = \text{const}$, đặc tính cơ của hệ thống cao hơn đặc tính cơ của hệ thống khi chỉ có phản hồi

Đồ án tốt nghiệp

âm điện áp. đường đặc tính này được vẽ trên hình 5.4b (đường số 4). Để so sánh, ở đây vẽ cả đặc tính cơ hở (đường số 1), đặc tính cơ chỉ có phản hồi âm điện áp (đường số 2), đặc tính cơ tự nhiên (đường số 3). Phản hồi dòng điện yếu cho đặc tính cơ có độ cứng cao hơn, bởi vì nó tăng thêm điện áp của bộ biến đổi do phản hồi dương dòng điện. Phản hồi dòng điện mạnh hơn, đặc tính cơ có độ cứng cao hơn. Tuy nhiên, tăng k_I đến một chừng mức nào đó đường đặc tính cơ rơi vào vùng phi tĩnh (không ổn định tĩnh - đường đặc tính số 5 trên hình 5.4b).

Nếu đặc tính cơ của hệ thống gần tới đặc tính cơ tự nhiên thì k_{U.U_{dc}} = U_V, lúc đó phản hồi âm điện áp đường như bị triệt tiêu. Khi tiếp tục tăng phản hồi dòng điện, tín hiệu k_{U.U_{dc}} trở nên lớn hơn U_V (về trị số) lúc đó U_V-k_{U.U_{dc}}<0. Phản hồi dương dòng điện bây giờ chính là phần chính của U_{dk}, không những thế, nó còn là phần bù phần lớn hơn của k_{U.U_{dc}} so với U_V. Giới hạn trên của của đường đặc tính cơ trong trường hợp này không tồn tại.

Trường hợp ví dụ thứ hai. Hệ thống có phản hồi âm tốc độ mạnh (k_I lớn) và dương dòng điện yếu (k_I nhỏ). Điện áp điều khiển bây giờ:

$$U_{dk} = U_V + k_I \cdot I - k .$$

Trên hình 5.4c vẽ đặc tính cơ cho hệ thống có phản hồi âm tốc độ và dương dòng điện. So với đặc tính cơ tự nhiên (đường 1) hệ thống kín cho đặc tính cơ cao hơn. Chỉ cần phản hồi âm tốc độ cũng có thể nâng đặc tính cơ lên tới cứng tuyệt đối (đường song song với trực hoành). Khi có thêm phản hồi dương dòng điện, nếu hệ số k_I đáng kể, đường đặc tính cơ có thể rơi vào vùng phi tĩnh (đường 3).

Phương trình đặc tính cơ của hệ thống có thể được viết dưới dạng tổng quát, bằng cách phối hợp giải các phương trình (1) – (4) và (18) thu được:

$$\frac{k \cdot U_V}{1 - k_U k_{BS}} \quad | \quad \frac{\frac{r}{C_e} \mp k_U \cdot k \cdot r \mp k_I \cdot k}{1 \mp k_U \cdot k_{BS}} \quad (20)$$

Đồ án tốt nghiệp

trong đó:

$$k = k_{BD}/C_e; r = r_u + r_{BD}(I)$$

Sai số tinh của hệ thống được viết:

$$\frac{r}{C_e} \mp k_u \cdot k \cdot r_0 \mp k_i \cdot k \\ \% = \left| \frac{\frac{r}{C_e}}{1 \mp k_u \cdot k_{BS}} - k \cdot r_0 \right| \cdot 100$$

Nếu như cho trước sai số tinh, sau khi lựa chọn xong khâu phản hồi, bộ biến đổi, động cơ có các thông số như: k_{BD} , r , C_e , r_0 , có thể tính được các hệ số hồi tiếp k_u , k_i , k tương ứng các phản hồi đã chọn. Trường hợp sử dụng từ hai phản hồi trở lên, cần cho trước một hệ số rồi tính hệ số còn lại.

II- Thiết kế hệ tự động điều chỉnh tốc độ động cơ theo phương pháp tối ưu modul hai mạch vòng

I. Nguyên lý chung về điều khiển tối ưu modul nhiều mạch vòng:

Giả sử ta có một đối tượng có hàm truyền:

$$W_{DT}(P) = \frac{K_1 K_2 \dots K_n}{\pi \prod_{i=1}^m (T_i P + 1)}$$

Trong đó:


K_n : hệ số khuyếch đại của các khâu của hệ thống.

m : số khâu quan tính hệ thống.

T_i : hằng số thời gian quan tính của các khâu quan tính.

Nếu mạch có nhiều khâu quan tính có hằng số thời gian lớn thì độ tác động nhanh của hệ thống sẽ kém, sự ổn định của hệ kém, đồng thời sai số tĩnh lớn.

Đồ án tốt nghiệp




Do vậy ta thường đưa thêm vào các bộ điều chỉnh nhằm mục đích khử các hằng số thời gian quán tính lớn và đưa thêm vào hệ các khâu tích phân có hằng số thời gian nhỏ để khử các sai số tĩnh của hệ. Do đó ta phân tích đổi tương ứng ra làm hai khâu:

$$\text{Mẫu số đổi tương ứng: } \prod_{i=1}^m (T_i P + 1) = \prod_{i=1}^1 (T_i P + 1) \cdot \prod_{k=1+1}^m (T_k P + 1)$$

trong đó : 1 số khâu có hằng số thời gian lớn cần khử. M số khâu có hằng số thời gian nhỏ không cần khử

Theo lý thuyết điều khiển tự động, muốn khử một khâu nào đó ta chỉ cần đưa thêm vào hệ thông một khâu có hàm truyền bằng nghịch đảo của khâu cần khử:



Khi đó hàm truyền mong muốn của hệ hở sẽ là:

$$W_{\text{hmm}} = \frac{1}{T_0 P} \cdot \frac{1}{\prod_{k=1+1}^1 (T_k P + 1)}$$

Để đơn giản hóa cho việc tính toán, ta đưa ra một khâu tương đương có hằng số thời gian T tương đương với các hằng số thời gian nhỏ.



$$T = T_{1+1} + T_{1+2} + \dots + T_m$$

$$\text{Nên ta có: } W_{\text{hmm}} = \frac{1}{T_0 P} \cdot \frac{1}{(T_\mu P + 1)}$$

Đồ án tốt nghiệp

Lúc đó hàm truyền của hệ kín sẽ là:

$$W_{kmm} = \frac{W_{hmm}}{1 + W_{hmm}} = \frac{\frac{1}{T_0 P} \cdot \frac{1}{(T_\mu P + 1)}}{1 + \frac{1}{T_0 P} \cdot \frac{1}{(T_\mu P + 1)}} = \frac{1}{1 + T_0 P(T_\mu P + 1)}$$



Y' có
chất
lượng
mong
muốn

Các khâu đưa thêm vào ^{mà}được gọi là các khâu hiệu chỉnh và có hàm truyền là:

$$R_{Reg} = \frac{W_{hmm}}{W_{dt}}$$

$$R_{Reg} = \frac{1}{T_0 P} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\pi} \frac{(T_k P + 1)}{\prod_{k=1+1}^1}} \cdot \frac{\frac{1}{\pi} \frac{(T_i P + 1) \cdot \frac{1}{\pi} (T_k P + 1)}{\prod_{k=1+1}^1}}{K_1 K_2 \dots K_n}$$

$$R_{Reg} = \frac{\frac{1}{\pi} (T_i P + 1)}{T_0 P \cdot (K_1 K_2 \dots K_n)}$$


Khi quá lớn ($1 > 3$) mạch sẽ phức tạp, do đó ta sẽ chia thành nhiều mạch vòng nối tiếp nhau. Mỗi vòng chỉ chứa một hằng số thời gian lớn cần khử và thực hiện các mạch vòng từ mạch vòng trong ra mạch vòng ngoài. Đó là nguyên lý điều khiển tối ưu theo nhiều mạch vòng.

2. *Nguyên lý điều khiển tối ưu 2 mạch vòng (tốc độ () và dòng điện (I) ở Đóng cơ một chiều trong hệ Thyristor - Đóng cơ:*

Đồ án tốt nghiệp

2.1. Hàm truyền của các khâu:

a) Hàm truyền của động cơ.



- Bộ chỉnh lưu Thyristor có hàm truyền.

$$W_{\text{chỉnh lưu}} = K_{\text{chỉnh lưu}} = *e^{-P} = \frac{K_{CL}}{1 + \tau P}$$

- Động cơ 1 chiều có số đồ cấu trúc được mô tả qua các phương trình ở chế độ quá độ:

$$U - E = IR + L \frac{di}{dt}$$

$$\frac{d_w}{d_1} \text{ hay } I - I_c = J/K_M \phi^* d_w / d_T$$

$$I - I_c = \frac{JR_u}{(K_M \phi)^2} \times \frac{K_M \phi}{R_u} \times \frac{d_w}{d_t} = T_c \frac{K_M \phi}{R_u} \times \frac{d_w}{d_t}$$


Phương trình (1) và (2) ở dạng toán tử có dạng .

$$U - E_0 = RI + LPI = RI(1 + T_u P)$$

$$(U - E) \left(\frac{1}{R_u} \right) = I$$


$$\frac{1}{1 + T_u P}$$

$$I - I_c = T_c * K_M \quad R_u * P * w = T_c P K_M \quad R_u * w$$



Do đó ta có số đồ cấu trúc của hệ.

$$K_M \phi$$




Sơ đồ cấu trúc mạch vòng dòng điện dạng rút.


Trong thực tế người ta thường bỏ qua khâu phản hồi, SĐĐ E trong tính toán các quá trình quá độ do quán tính lớn của w có tốc độ biến thiên chậm so với đại lượng điện.

Ở đây ta có hằng số thời gian cần khử là T_u và T_c

Ta thực hiện 2 mạch vòng mạch vòng trong là mạch vòng dòng điện có T_u cần khử và dùng hàn hồi âm dòng + phản hồi tốc độ.



- Xét mạch vòng điện: Có thể vẽ lại như sau:



$$W_{DTi} = \frac{K_{CL}}{1+\tau P} + \frac{1/R_u}{1+T_u P} \times K_1$$

Đồ án tốt nghiệp

$$W_{hmm} = \frac{1}{T_0 P} \times \frac{1}{1 + \tau P}; \tau \mu 0,01s (\text{Đối với chỉnh lưu})$$

$$W_{reg} = \frac{W_{hmm}}{W_{Dti}} = \frac{1}{T_0 P} \times \frac{1}{(1 + \tau P)} \times \frac{(1 + \tau P)}{K_{CL}} \times \frac{(1 + T_u P)}{1/R_u} \times \frac{1}{K_i} = \frac{(1 + T_u P)}{(T_0 P) \times K_{CL} \times K_i \times 1/R_u}$$

Theo tiêu chuẩn tối ưu Modul, nên ta chọn: $T_{01} = 2T = 2$


Còn lại ở mạch vòng tối ưu là:

Nếu chọn $T_{01} > 1T$: quá độ dài

$T_{01} < 2T$: Quá độ ngắn, xong lại có quá động cơ lớn.

$$W_{regi} = \frac{1 + T_u P}{2\tau P \times K_{CL} \times K_i \times 1/R_u} \cdot \frac{1 + T_u P}{T_i P} = \frac{T_u}{T_i} + \frac{1}{T_i P} \Rightarrow \text{Khâu } P_i$$

Đặt: $T_i = 2T * K_{CL} * K_i * 1/R_u$



Chọn: $R_{11} = R_{12} = R$

$$\frac{T_u}{T_i} = \frac{R_0}{R_1} = \frac{R_0}{R_2} = K_{A1} : \text{Hệ số khuyếch đại } P$$

$R_1 C_0 = R_2 C_0 = T_i$: Hằng số tích phân.


$$T_u = \frac{R_0}{R_1} \times T_i = \frac{R_0}{R_2} \times T_i = \frac{R_0}{R_1} \times R_1 \times C_0 = R_0 \times C_0$$

Hàm truyền của hệ kín mong muốn sẽ là:

$$W_{Kmmi} = \frac{W_{hi}}{1 + W_{hi}} = \frac{\frac{1}{2\tau P(1 + \tau P)}}{1 + \frac{1}{2\tau P(1 + \tau P)}} = \frac{1}{1 + 2\tau P(1 + 2\tau P)} = \frac{1}{1 + 2\tau P + 2\tau^2 P^2} = \frac{1}{1 + 2\tau P}$$

Vì rất nhỏ nên τ^2 bị coi là không đáng kể (bậc cao) mạch ngoài (mạch vòng tốc độ)

Đồ án tốt nghiệp




$$W_{DT(w)} = \frac{1}{1+2\tau P} \times \frac{1}{K_i} \times \frac{R_u}{K_M \phi \times T_c P} \times K_w$$

$$W_{hmm(w)} = \frac{1}{T_{02} P} \times \frac{1}{2\tau P + 1}$$

$$\begin{aligned} W_{Regw} &= \frac{W_{homm(w)}}{W_{DT(w)}} = \frac{1}{T_{02} P} \times \frac{1}{2\tau P + 1} \times \frac{1+2\tau P}{1} \times \frac{K_M \phi T_c P}{R_u \times R_w} \\ &= \frac{K_i \times K_M \times \phi \times T_c P}{T_{02} \times P \times R_u \times K_w} = \frac{K_i \times K_M \times \phi \times T_c \times P}{2T_{01} \times P \times R_u \times K_w} = \frac{K_i \times K_M \times T_c \times P}{4 \times T_M \times P \times R_u \times K_w} = K_{rt} \Rightarrow \end{aligned}$$

Khâu khuỷt đại :



Sơ đồ khâu hiệu chỉnh tốc độ

III- Tính toán các thông số của mạch hiệu chỉnh

1. Thông số mạch vòng phản hồi dòng điện :

Ta có hàm truyền của khâu hiệu chỉnh dòng W_{regi}

$$W_{regi(P)} = \frac{T_u}{T_i} + \frac{1}{T_i P}$$

Trong đó :

$T_u = L_u / R_u$ hằng số của thời gian điện từ:

Ta có : $L_u = 3,4 * 10^{-3}$ (H), $R_u = 0,308$ ()

$$L_{CL} = L_{ba} + L_{CKCB} = 0,103 \cdot 10^{-3} + 4,6 \cdot 10^{-3} = 4,7 \cdot 10^{-3}$$
 (H)

Đồ án tốt nghiệp

$$R_{Cl} = R_{ba} + R_{CKCB} = 0,0536 + 0,0884 = 0,142 (\Omega)$$

$$T_u = \frac{3,4 + 4,7}{0,308 + 0,142} \times 10^{-3} = 0,018 (S)$$

$$T_i = 2T * K_{Cl} * K_{PHI} * 1/R_u$$

Ta chọn :

$U_{PHI} = 5,3(V)$: Ở dòng điện định mức:

$$\Rightarrow K_{PHI} = U_{PHI}/I_{udm} = 5,3/53 = 0,1$$

$T = = 1/mf$: hằng số thời gian của bộ chỉnh lưu:


$$T = 1/3 * 50 = 0,006(s)$$

$K_{Cl} = U_{do}/U_{dkmax}$: hệ số của chỉnh lưu.

$$K_{Cl} = 24(V)$$

$$\text{Vậy } T_i = 2 * 0,0066 * 24 * 0,1 * 1/0,534 = 0,59(S)$$

Ta có sơ đồ khâu hiệu chỉnh dòng điện:



Sơ đồ khâu hiệu chỉnh dòng W_{regi}

Ta chọn: $R_{11} = R_{12} = R$

$$\frac{T_u}{T_i} = \frac{R_{13}}{R_{11}} = \frac{R_{13}}{R_{12}}$$

$$T_i = R_{11} * C_3 = 0,059(s)$$

Theo kinh nghiệm ta chọn: $C_3 = 0,1(\mu F)$

$$\text{Vậy: } R_{11} = T_i/C_3 = 0,059/1 * 10^{-6} = 5,9(M\Omega)$$

$$R_{11} = R_{12} = 5,9(M\Omega)$$

Ta có: $T_u = R_{13} * C_3 = 0,018$;

Đồ án tốt nghiệp

$$\Rightarrow R_{13} = 0,018/C_3 = 0,018/0,1 \cdot 10^{-6} = 180(\Omega)$$


Tính toán khâu phản hồi dòng :

Ta chọn hệ số phản hồi dòng là $K_1 = 0,1$;

Điện áp phản hồi ở dòng điện định mức là:

$$U_{PHI} = 0,1 \cdot 53 = 5,3(V)$$

Ta sử dụng máy biến dòng để lấy tín hiệu phản hồi dòng điện :



Sơ đồ khâu lấy tín hiệu phản hồi dòng

Ta có : $K_{Phi} = K_{TI} * R_0 * K_{Cl} = 0,1$;

Trong đó:

K_{Phi} : hệ số phản hồi dòng điện.

K_{TI} : hệ số biến dòng

Ta chọn biến dòng loại: 100/5A;

K_{Cl} : Hệ số chỉnh lưu của mạch chỉnh lưu cầu.

$K_{Cl} = 2,34$;

Ta sử dụng chỉnh lưu cần do điện áp ở đầu ra khâu biến dòng TI là:

$$U_{TI} = U_{PHI} / 2,23 = 5,3 / 2,34 = 2,26(A)$$

Vậy dòng điện thứ cấp của DB là:

$$I_2 = K_{TI} I_{2BA} = \frac{5}{100} \cdot 37,57 = 1,878(A)$$

$$\text{Vậy } R_0 = U_{TI} / I_2 = \frac{2,26}{1,878} = 1,203(\Omega)$$

Ta chọn: $R_0 = 1,2$)

Ta đưa tín hiệu U_{phi} qua khâu khuếch đại đảo để lấy $-U_{phi}$

Đồ án tỐt nghiệp

Chọn R_{14} để hạn chế dòng điện vào khuếch đại thuật toán nhỏ hơn 1,2m(A)

$$\text{Vậy : } R_{14} = \frac{U_{Phi}}{1,2 * 10^{-3}} = \frac{5,3}{1,2 \times 10^{-3}} = 4,416(K\Omega)$$

Vậy ta chọn : $R_{14} = 6(K\Omega)$

2. Thông số của mạch vòng phản hồi tốc độ, ta có hàm truyền của khâu hiệu chỉnh tốc độ:

$$W_{regw(p)} = K_{rt}$$

Trong đó:

$$K_{rt} = \frac{K_{Phi} \times T_c}{4T_\mu \times K_{PHW} \frac{R_u}{K\Phi}}; T_{02} = 4T_\mu$$

$$T_c : \text{Hàng số thời gian của hệ : } T_c = \frac{J \times R_{uE}}{(K\phi)^2}$$

J : Mô quán tính của hệ.

$J = J_d$: mô men quán tính của động cơ:

Ta chọn : $J = J_D = 1,6(Kg*m^2)$

$$K = 1,638$$

$$T_c = \frac{1,6 \times 0,534}{(1,638)^2} = 0,318(S)$$


K_{PHW} : hệ số phản hồi tốc độ:

Ta chọn loại máy phát tốc 100V/4000vòng/phút; ở tốc độ định mức $\omega_m = 950(\text{vòng/phút})$

Ta có điện áp tương ứng là:

$$\frac{100}{4000} \cdot 950 = 23,75(V)$$

Đồ án tốt nghiệp



Sơ đồ khâu hiệu chỉnh tốc độ W_{regw}

Ta chọn R_{18} là biến trớ có giá trị $R_{18} = 400(K\Omega)$. Để con chạy ở vị trí sao cho điện áp phản hồi Ứng với tốc độ định mức $\omega_m = 950V/P$ là 5V

Vậy phản hồi tốc độ là:

$$K_{Phw} = \frac{U_{Phw}}{w} = \frac{5}{\frac{2\pi}{60} \times 950} = 0,05$$

Vậy ta có:

$$K_{rt} = \frac{K_{Phw} \times T_C}{4T_\mu \times K_{Phw} \times \frac{R_u}{K\phi}} = \frac{0,1 \times 0,318}{4 \times 0,0066 \times 0,05 \times \frac{0,534}{1,638}} = 45,14$$

$$T_{02} = 4 * T = 4 * 0,0066 = 0,0264;$$

Ta chọn: $R_{15} = R_{16} = 3,1(K\Omega)$

$$\Rightarrow \frac{R_{17}}{R_{15}} = \frac{R_{17}}{R_{16}} = 45,14$$

$$\Rightarrow R_{17} = 45,14 * 3,1 = 263,9(K\Omega)$$

Vấn đề hạn chế dòng điện:


Trong quá trình khởi động thì có quá trình quá độ và dòng điện có thể tăng lên rất lớn.

Mặt khác trong quá trình quá độ và ngay cả ở chế độ xác lập khi động cơ bị quá tải có thể dẫn tới tăng trị số dòng điện quá trị số cho phép. Điều này gây nguyên hiểm cho động cơ và các thiết bị khác.


Đồ án tốt nghiệp

Vì vậy ta cần phải tìm cách hạn chế dòng điện ở một giới hạn nhất định sao cho không gây nguy hiểm mà vẫn đảm bảo được trị số cần thiết của momen để khởi động cơ. Trị số này thường từ $(1,5 - 2,5)I_{dm}$;

Trong các hệ dùng hiệu chỉnh nối tiếp, việc hạn chế dòng được thực hiện bằng cách hạn chế tín hiệu đầu ra của bộ hiệu chỉnh tốc độ W_{regw} như một khâu phi tuyếng song song với nó. Ta có sơ đồ như sau;



Sơ đồ khâu hiệu chỉnh tốc độ có mắc mạch hạn chế dòng điện phần ứng.



Đặc tính đầu ra của khâu hạn chế

-> Ta có đặc tính đầu ra của bộ điều chỉnh tốc độ dạng như sau:


Đồ án tốt nghiệp

Ở những tốc độ nhỏ thì $U_{vào} = U_d - U_{Phw}$ có giá trị lớn, nên bộ điều chỉnh tốc độ có tác dụng của khâu phi tuyến bị bão hòa ở điện áp ra cực đại $U_{max} = cost$.

Nói cách khác khi tốc độ nhỏ thì mạch vòng phản hồi tốc độ tự động bị cắt ra khỏi hệ thống và sẽ không có điện áp phản hồi âm tốc độ.

Do đó điện áp U_{max} được đặt vào trực tiếp khâu điều chỉnh dòng để tạo ra điện áp cần thiết cho quá trình tăng tốc, vì $U_{vào}$ được duy trì cực đại trong khoảng tốc độ nhỏ nên hệ thống được cưỡng bức tối đa và quá trình tăng tốc xảy ra rất nhanh.

Thực tế dòng điện trong khoảng này gần như không đổi, khi tốc độ tăng lên thì U_{Phw} tăng lên, đến một giá trị nào đó thì $U_{vào} = U_d - U_{Phw}$ đủ nhỏ thì bộ W_{regw} làm việc ở chế độ không bão hòa với giá trị điện áp ra của nó phụ thuộc vào mạch vòng phản hồi âm tốc độ. Nhờ vậy đặc tính cơ của hệ tăng lên rất lớn, ta có được tính cơ của hệ nhu hình vẽ.



Đặc tính cơ của hệ điều khiển tối ưu modul

Tính toán các thông số của mạch hạn chế dòng

$$Ta\ có : U_{vi} = K_K \Phi * I_u$$

L_u nằm trong khoảng (1,5 - 2,5) I_{udm}; Ta chọn: I_{umax} = 2I_{udm}

$$I_{umax} = 2 * 53 = 106 = 10,6(V)$$

$$Vậy ta hạn chế U_{vimax} = 10(V)$$


Thực tế dòng điện được hạn chế ở mức

$$I_u = 10 / 0,1 = 100(A)$$

Đồ án tốt nghiệp

Ta chọn D_0 là Diot Zene có điện áp : $U_{ng} = U_{vmax} = 10(V)$

Ta xét hàm truyền của hệ:



Ta có : Hàm truyền của hệ kín

$$W_{k\omega} = \frac{W_{h2}}{1 + W_{h2}} = \frac{1}{T_{02}P(T_{\mu2}P + 1)} \times \frac{1}{1 + \frac{1}{T_{02}P(T_{\mu2}P + 1) + 1}} = \frac{1}{T_{02} \times T_{\mu2}P^2 + T_{02}P + 1}$$

$$T = 0,0066;$$

$$T_{02}4*T = 4*0,0066 = 0,026$$

$$\text{Vậy } W_{kw} = \frac{1}{0,026 \times 0,0066P^2 + 0,026P + 1}$$

Hệ số khuyếch đại từ A đến B là $K_{AB} = 1$

Hệ số khuyếch đại của toàn mạch từ A đến C là:

$$K_{AC} = K_{AB} * 1/K_{Phw} = 1/K_{Phw}$$

$$\text{Ta có : } U_{đặt} = w/K_{AC} = w * K_{Phw}$$

$$\text{Khi } w = w_{dm} = 115,18$$

$$U_{đặt} = 115,18 * 0,0434 = 5(V)$$


Vậy điện áp đặt khi tốc độ định mức: $U_d = +5(V)$

Ta lấy điện áp 12(V) từ nguồn nuôi để làm điện áp đặt. Chọn biến trớ:


$V_R = 10(K)$ để điều khiển điện áp đặt:

Vậy ta có sơ đồ hoàn chỉnh của các khâu hiểu chỉnh:


Đồ án tốt nghiệp



- Theo thiết kế mạch điều khiển ở chương 5 ta có điện áp tựa U_{rc} có dạng sau:



Do yêu cầu hệ điều khiển tối ưu modul thì điện áp tựa có dạng răng cưa lùi.




Để đơn giản ta cộng thêm điện áp không đổi :

$U_0 = U_{\text{remax}}$ vào điện áp răng cưa ta sẽ được dạng điện áp tựa muỗn.

Ta lấy điện áp nguồn nuôi. $V_{CC} = + 12(V)$ để tạo điện áp $U_0 = 11,5(V)$

Chọn V_R là biến trớ có giá trị 1,2(K)

Đồ án tốt nghiệp



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Văn Thịnh, Tính toán thiết kế thiết bị điện tử công suất, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2004
2. Phan Tử Thụ, Thiết kế máy biến áp điện lực, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2002
3. Bùi Quốc Khánh – Nguyễn Văn Liễn – Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2004
4. Nguyễn Bính, Điện tử công suất, NXB khoa học, Hà Nội 1996