

Viettiles

1. Bảo quản trước khi sử dụng

Khi xe chở gạch đến nơi công trình, nếu Quý khách chưa có nhu cầu sử dụng ngay thì phải tiến hành ngay quy trình bảo dưỡng gạch bông như sau:

- Gạch bông phải để nơi bằng phẳng.
- Để gạch nơi

râm mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

- Đối với thời tiết nắng nóng, cách hai ngày phải tưới nước một lần.
- Khi tưới nước xong, phải dùng tấm phủ dày kín đống gạch, không để nắng và gió tác động vào.

❖ **Lưu ý:** Quý khách cần thực hiện đúng quy trình trên đến khi đưa gạch vào sử dụng. Nếu không thực hiện đúng, gạch sẽ bị rạn nứt. Quý khách hàng nên hẹn ngày giao hàng sát với ngày thi công.

2. Hướng dẫn lát sản phẩm gạch bông

Gạch bông chỉ nên được lát vào khâu cuối cùng của công trình. Nếu lát trước sẽ làm dơ mặt gạch và gây trở ngại khâu đánh bóng sau này.

Các bước thực hiện:

- **Bước 1:**
Chuẩn bị mặt bằng thi công lát

gạch

- Lớp cốt liệu nền phải được chuẩn bị theo đúng mức thiết kế, thấp hơn nền thực tế sau khi lát gạch từ 25 – 30mm.
- Lớp cốt nền phải đảm bảo phẳng, ổn định.
- Cần làm sạch và tưới ẩm bề mặt nền

trước khi lát gạch.

➤ **Bước 2:** **Chuẩn bị gạch bông thi công lát**

- Trước khi thi công, phải đem gạch ngâm nước trong vòng ít nhất 10 phút.
- Chuẩn bị vật liệu lát theo đúng tiêu chuẩn quy định:

vữa hồ dầu, keo dán gạch,...

➤ **Bước 3: Thi công lát gạch**

- Dùng thước và dây định vị ke góc khu vực thi công lát gạch.

- Từ một đường thẳng và một góc đã xác định trước, bắt đầu lát gạch theo mô hình mong muốn theo mẫu hoa văn.

- Vẫn tiếp tục lát dọc theo đường thẳng song song đã được căng sẵn và dây dọi theo mép thẳng ban đầu.

- Lát xong từng viên và tiếp tục lát từng hàng cho đến hết khu vực thi công.

- Sau khi lát xong, dung nước sạch tưới lên bề mặt gạch để tăng khả năng kết dính giữa viên gạch và nền thi công.

➤ **Bước 4: Chà roong bề mặt sàn sau khi lát**

- Sau khi lát gạch xong khoảng sau 3 ngày, dùng nước tưới lên mặt gạch cho ướt.

- Tiến hành dùng xi măng trắng (hoặc bột chà roong chuyên dụng) pha vào với nước, tạo thành dung dịch hơi loãng.

- Đổ dung dịch chà roong lên nền gạch, dung các tấm bìa cứng lùa vào các đường roong cho thật kỹ.

- Khi chà roong đến đâu, nhớ lau sạch mặt gạch đến đó, nếu không, sau này nền gạch sẽ bị mốc trắng và gây trở ngại trong quá trình đánh bóng.

- Đợi lớp bột chà roong khô, dùng nước sạch đổ lên

nền gạch thật nhiều, giữ ẩm nền gạch trong khoảng 5 – 7 ngày trước khi xử lý đánh bóng hoàn thiện.

3. Xử lý đánh bóng bề mặt gạch bông sau khi lát

- Sử dụng nước sạch pha loãng với xà phòng, rửa sạch lại bề mặt nền gạch..

- Tiến hành dùng giấy nhám nhuyễn (kích thước hạt từ P400 trở lên) đánh vào những vết bám bẩn dính vào mặt gạch.

- Dùng vải sạch lau thật kỹ, chờ đến khi nào gạch thật khô hẳn rồi chuyển qua khâu đánh bóng hoàn thiện bề mặt.

- Dùng sản phẩm hóa sáp đánh bóng chuyên dụng của công ty cung cấp để đánh phủ lại

bề mặt nền gạch, theo hướng dẫn sau:

+ Dùng khăn, thấm đều sáp, sau đó phủ một lớp mỏng đều lên bề mặt gạch, chờ khoảng 2 – 3 phút sau bắt đầu vào công đoạn đánh bóng.

+ Dùng vải sạch, mềm, mịn đánh mạnh lên mặt gạch cho đến khi nào những vân bóng nổi lên thì thôi.

+ Bảo quản, dưỡng hộ bề mặt thật khô trước khi đưa vào sử dụng.

Lưu ý: Không dùng bất cứ loại dầu hay hoá chất tẩy rửa nào để thoa vào mặt gạch cho khâu xử lý này, nếu thoa những loại dầu không đúng thì sau này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm: bề mặt men gạch sẽ bị bóng lên và nhạt màu.

Hướng dẫn này nhằm mục đích tham khảo cho người sử dụng và người thi công. Người phụ trách thi công cần đảm bảo và chịu trách nhiệm cho việc lát sàn hoàn hảo và người sử dụng cần tuân thủ việc sử dụng với mục đích phù hợp với đặc tính của gạch xi măng.