

**ĐẠI HỌC MỞ TPHCM  
KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ**

**TẬP BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ #7**

**GIÁM SÁT NỀN & MÓNG  
CÔNG TRÌNH**

**THÁNG 8/2005**

**BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  
ĐẠI HỌC MỞ BẢN CÔNG TP HCM**

**CÁC CHUYÊN ĐỀ KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM  
SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG**

**GIÁM SÁT NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH  
DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP**

**GIẢNG VIÊN  
TS DƯƠNG HỒNG THẨM**

# LỜI NÓI ĐẦU

- TÍNH ĐA DẠNG & PHỨC TẬP CỦA THI CÔNG NỀN & MÓNG
- TẬP BÀI GIẢNG NÀY CHỈ LÀ NHỮNG TẬP HỢP CÁC ĐIỂM CHỦ YẾU CHỈ DẪN & CUNG CẤP THÔNG TIN, CÓ TÍNH ĐỊNH HƯỚNG, ÍT NHIỀU GIỚI HẠN.
- HỌC VIÊN ĐƯỢC KHUYẾN CÁO TỰ ĐỌC TÀI LIỆU TRƯỚC, ĐỌC THÊM SỰ CỐ ĐÃ GHI THÀNH VĂN LIỆU, ĐẶT CÂU HỎI VỀ CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TẾ ĐỂ THẢO LUẬN THÊM..
- HỌC VIÊN SỬ DỤNG TẬP BÀI GIẢNG NÀY THAM CHIẾU THEO QUYỂN TÀI LIỆU VỀ CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

# YÊU CẦU CHUNG VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG NỀN MÓNG

## ■ NÓI CHUNG...

- **NẮM VỮNG** QUI PHẠM, TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN & MỌI YÊU CẦU ĐỀ RA CHO NỀN MÓNG CT (TRÌNH TỰ TÁC NGHIỆP...)
- **TÀI LIỆU ĐỦ**: BẢN VẼ (DUYỆT), DỤNG CỤ GIÁM SÁT, SỔ GHI, SỔ TAY TIÊU CHUẨN VỀ DUNG SAI, KIỂM ĐỊNH, NHẬT KÝ RIÊNG...
- **GS NM LÀ CÔNG VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN** (KHÔNG THỂ GS NỀN & MÓNG KHI ĐÃ LẤP ĐẤT XONG/THÉP KHI ĐÃ ĐỐ BT XONG/BỎ QUÊN CÁC CÔNG ĐOẠN KHÁC TRONG TRÌNH TỰ CHUNG... )
- **LINH HOẠT** TRONG PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT (TÙY LOẠI NỀN, MÓNG)
- **SỨC KHỎE** (TINH THẦN, QUAN SÁT, THỂ LỰC ...)

## ■ CỤ THỂ HƠN ...

- **MỤC, THƯỚC** (CÓ GÌ ĐẶC BIỆT VỀ LOẠI NỀN, MÓNG ? SAI KHÁC GIỮA BẢN VẼ VÀ THỰC ĐỊA ? BÁO CÁO ĐƯỢC MỌI LÚC CHO CĐT)
- **THỦ NGHIỆM** CHÍNH, PHỤ (TEST) NÀO, VẬT LIỆU NÀO ? KHI NÀO ?
- **CÔNG TÁC NÀO HAY XÂY RA NHIỀU SAI SÓT** QUI TRÌNH, QUI PHẠM
- **PHÁT HIỆN** (/ 5 NỘI DUNG: CL KỸ THUẬT, TIẾN ĐỘ, CHI PHÍ, HỢP ĐỒNG, AN TOÀN & VSMT)
- **KỸ NĂNG THỰC ĐỊA** (GHI NHỚ, TRÌNH BÀY/PHÁT BIỂU, BÁO CÁO BQLDA, CẢI THIỆN TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG...)

...

# DỤNG CỤ HÀNH NGHỀ CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT

- THUỐC ĐO CẦM TAY & DỤNG CỤ ĐO CHUYÊN BIỆT KHÁC
- SỔ GHI CHÉP HÀNG NGÀY (BỎ TÚI)
- LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TRƯỜNG & HỌP
- VĂN PHÒNG, NƠI LÀM VIỆC:
  - DỤNG CỤ VP
  - NHẬT KÝ CÔNG TRƯỜNG CÓ ĐÓNG DẤU GIÁP LAI
  - MÁY VI TÍNH CÁ NHÂN
  - CẨM NANG KỸ SƯ (BỎ TÚI CÀNG TỐT)
  - TRANG BỊ BHLD (CẬP NHẬT)
  - DỤNG CỤ KHÁC (TUỲ )
- BỘ HỒ SƠ PHÂN LOẠI RÕ Ràng : LUU CÁC HỢP ĐỒNG, BẢNG BÁO GIÁ CHI PHÍ, BẢNG TIẾN ĐỘ, BIỂU MẪU BIÊN BẢN KIỂM/ GIÁM ĐỊNH THIẾT BỊ VẬT LIỆU...
- DANH BẠ ĐIỆN THOẠI GHI CHỦ ĐẦU TƯ, BQLDA, TƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ GIÁM SÁT, CÁC BỘ MÔN GIÁM SÁT KHÁC, TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH...
- BỘ TIÊU CHUẨN NGÀNH HIỆN HÀNH VỀ THI CÔNG & NGHIỆM THU LÃNH VỰC THI CÔNG & LOẠI CÔNG TRÌNH DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

# NGUYÊN TẮC KIỂM TRA: ( $N, P=0.95$ )

## TƯ THỐNG KÊ

- $P = 0.95$  NGHĨA LÀ 100 TRƯỜNG HỢP, KHÔNG QUÁ 5 TRƯỜNG HỢP BỊ PHẢN BÁC
- $N$  LÀ SỐ LƯỢNG MẪU THỬ CÙNG ĐỘT ( $20 < N < 250$ )
- $<10\% =$  TỶ TRỌNG KHIỂM KHUYẾT KHI SO VỚI TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
- % LỆCH SO VỚI TRỊ TRUNG BÌNH SỐ HỌC LÀ 20 – 25%


## THỰC TẾ

- KHUYÊN : 4 LẦN KIỂM TRA/MÓNG (SAI SỐ 10%)  
13 LẦN KIỂM TRA/MÓNG (SAI SỐ 5%)

⇒ KIỂM TRA

- THEO GIAI ĐOẠN: VẬT LIỆU ✓ → CÔNG NGHỆ → NGHIỆM THU
- THEO KHỐI LƯỢNG: → TUÂN THEO QUI PHẠM ✓
- THEO CHU KỲ: LIÊN TỤC, ĐỊNH KỲ, NGẪU NHIÊN ✓

# GIÁM SÁT MÓNG NÔNG



## THẢO LUẬN THÊM:

MÓNG NGHIÊNG CÓ OK ? MÓNG SÂU HƠN THIẾT KẾ CÓ OK ? SAI LỆCH TÍCH LŨY CÓ OK ? ( TD: THẾ ĐẤT DỐC - CỐT NỀN HOÀN THIỆN THỐNG NHẤT ) ? GIÁM SÁT CÓ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ KHÔNG ?


## ĐỌC THÊM

BẢNG 7.4 ( HỎI: AI XỬ LÝ HẬU QUẢ DO SAI SÓT NÀY ? TRÌNH TỰ ĐỀ XUẤT VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC XỬ LÝ ĐÓ RA SAO, VỀ CHẤT LƯỢNG, CHI PHÍ, TIẾN ĐỘ, HỢP ĐỒNG, AN TOÀN ? )

BẢNG 7.8 7.11 7.12 7.13


# MÓNG NÔNG CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RIÊNG

## NHÀ, KHO, XƯỞNG... KHÔNG TẦNG HẦM



# MÓNG NÔNG CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RIÊNG (TIẾP THEO)

## NỀN KHO, XƯỞNG... NHỊP LỚN



- THI CÔNG SAI /THIẾU CẤU TẠO
- PHÂN KHỐI BT KHÔNG HỢP LÝ, TÍNH HỢP LONG CHUA CAO

# TƯỜNG KHO, HẦM XƯỞNG... NHỊP LỚN →

## CỐ MÓNG LK VỚI CỘT↓








FIG. 6-16. Some details of intermediate horizontal construction joints in heavy concrete foundation walls.




the foundations are located properly with this in mind.




(a)-PLAN OF A PORTION OF PIPELINE




(b)-DEVELOPED SIDE ELEVATION




(c)-USE OF EXPANSION JOINTS



(f)-PARTIAL SECTION OF DRESSER COUPLING (AFTER "HANDBOOK OF WELDED STEEL PIPE," BY CALIFORNIA CORRUGATED CULVERT CO.)



(g)-PIPE ON WOODEN SADDLE




(d)


(e)

FIG. 8-42. Pipe lines and foundations for them.


the cross-sectional area of the inside of the pipe in square feet, and




(a)-RESULTANT OF PRESSURE AT ELBOW




(b)-DEVELOPED JUNCTION PIECE



(c)-DYNAMIC FORCE AT ELBOW



(d)-THRUST AT DEAD END



(e)-THRUST AT TEE

# GIÁM SÁT MÓNG SÂU

**ĐẶC ĐIỂM: KHÔNG THỂ TIẾP CẬN, QUAN TRẮC, XỬ LÝ TRỰC TIẾP BẰNG NHỮNG KỸ THUẬT/THỦ PHÁP THÔNG THƯỜNG**

→ GS MÓNG SÂU = TEST + QUI TRÌNH


NHỮNG VẤN ĐỀ GIÁM SÁT  
TÙY:

- ĐỊA CHẤT & CÔNG TRÌNH → THUỘC LÒNG BẢN VẼ
- VẬT LIỆU, KHÔNG GIAN, HÌNH HỌC, THỜI GIAN
- CÔNG NGHỆ THI CÔNG (THIẾT BỊ, TAY NGHỆ, CHỈ HUY)
- DÙNG TEST GÌ ? KHI NÀO ? Ở ĐÂU ? QUI TRÌNH ?
- ĐỌC → ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TEST → BÁO CÁO

→ PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT THÍCH DỤNG

- TRONG PHÒNG: TIÊN LƯƠNG LỖI SAI TƯƠNG TỰ
- HIÊN TRƯỜNG: THEO DÕI, NHỚ, GHI CHÉP SAI SỐ
- HIỆU QUẢ CỦA TEST (cách đọc kết quả TEST)
- QUYẾT ĐỊNH/CAN THIỆP KỊP THỜI

ĐỌC THÊM CASE STUDIES !



# QUAN TRẮC HỐ MÓNG SÂU

- **CẤP AN TOÀN CÔNG TRÌNH HỐ MÓNG** BẢNG 7.3 (CHUNG MÓNG SÂU VÀ NÔNG)
  - CHUYỂN VỊ CÁC PHƯƠNG, LÚN/TRỒI, NUỐC MẶT/NUỐC NGẦM... NÓI CHUNG, BUỘC QUAN TRẮC Ở MỌI CẤP CT;
  - XÊ DỊCH CÁC CẤU TRÚC CHỐNG ĐỔ;
  - ĐỘ NGHĨÊNG, LỆCH CÁC ĐOẠN NỐI
  - HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN, THỜI TIẾT ẢH XÃU ĐẾN CHẤT LƯỢNG THI CÔNG
- **GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ** BẢNG 7.4
- DO CÔNG TRÌNH DÙNG MÓNG SÂU THƯỜNG CÓ TẢI TRỌNG LỚN → QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU:

# CỤ THỂ 1: MÓNG CỌC ĐÓNG

## ■ GIÁM SÁT VẬT LIỆU

### - TRONG GĐ SẢN XUẤT CỌC:

- CỐT LIỆU, CỐT THÉP, ĐỘ SUT, MÁC BÊTÔNG THÀNH PHẨM, DƯỠNG HỘ:
- ĐỘ ĐỒNG NHẤT CỦA CỌC 20TCN: 87, TCXD171: 1987, TCXD 225: 1998
- DUNG SAI: **BẢNG 7.15**
- BẢO DƯỠNG CHỐNG NỨT DO CỌC NGÓT (CHO PHÉP 0.15MM – TIÊU CHUẨN DIN, BS)

### - TRONG GĐ VẬN CHUYỂN, CẨU LẮP, XẾP CHỐNG

### - HỒ SƠ KIỂM TRA:

- PHÍEU KIỂM TRA VẬT LIỆU CỌC: MẶT ĐẦU CỌC & THÂN CỌC PHẢI THẲNG
- PHIẾU NGHIỆM THU CỐT THÉP;
- CƯỜNG ĐỘ ÉP MẪU BÊTÔNG
- PHƯƠNG PHÁP DƯỠNG HỘ BT
- PHIẾU KIỂM TRA KÍCH THƯỚC CỌC

### - KIỂM TRA BÚA

- LÝ LỊCH BÚA & THÔNG SỐ KỸ THUẬT...

## ■ QUAN SÁT KHO BÃI, ĐƯỜNG CÔNG VỤ

### - KÊ KÍCH NGAY THẲNG

### - CHỈ CHO XẾP KHO CỌC ĐẠT > 70% CƯỜNG ĐỘ

## ■ GIÁM SÁT CÔNG NGHỆ HẠ CỌC

- CHẨN ĐỘNG/RUNG [KHOẢNG CÁCH] ĐẾN CT XQ; + ỔN
- TRÌNH TỰ HẠ CỌC: MỤC 1.5 & 1.6 (TRANG 27)
- DUNG SAI HẠ CỌC: BẢNG 10 TCXD 79: 1980, BẢNG 7.19 (CÁC CON SỐ CHÚ Ý : 1/100; 100MM,  $\frac{1}{2}$  DCỌC...)
- CÁC ẢNH HƯỞNG KHI HẠ CỌC:
  - PHÌNH TRÒI DO SAI QUI TRÌNH :
    - THAY VÌ ĐÓNG SAU, LẠI ĐÓNG TRƯỚC
    - THAY VÌ TỪ TRONG RA, ĐÓNG TỪ NGOÀI VỎ
    - ĐÓNG QUÁ NHIỀU CỌC TRONG CHÙM
  - ỔN RUNG
  - LÚN XUNG QUANH DO ALNLR DU
  - HÓA LỎNG >< NÉN CHẶT DƯỚI MŨI
  - MƯA LŨ GÂY LÚT CỌC

## SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

### - VỠ ĐẦU CỌC

- DO CHỌN BÚA SAI
- DÙNG BÚA NHẸ RƠI CAO (CHO ỨS ĐẦU CỌC > BÚA NẶNG RƠI THẤP)
- ĐÓNG CƯỜNG ÉP CỌC/CHỐI GIẢ
- LOẠI ĐẤT NÊN NGUNG ĐÓNG LÂU

### - GÃY CỌC (DO THIẾU GHI NHẬT KÝ ĐÓNG CỌC PHÁT HIỆN)

### - ĐẶC BIỆT CHÚ Ý: BẢNG 7.41 (24 HẠNG MỤC GIÁM SÁT)

# VẤN ĐỀ ĐÓNG HẠ CỌC

**TRÌNH TỰ ĐÓNG:** VÙNG & CÔNG TRÌNH XUNG QUANH  
ĐẤT NỀN THẾ NÀO, MẬT ĐỘ CỌC → PÁN THỨ TỰ ĐÓNG  
CHIA VÙNG ĐỂ HỢP LÝ HÓA DI CHUYỂN GIÁ BÚA, SÀN ĐẠO

**CHỌN BÚA:**

$$W_{BÚA} > W_{CỌC}$$

LỰC XUNG KÍCH > LỰC CHỐNG XUYÊN  
KINH NGHIỆM

**TIÊU CHUẨN DÙNG ĐÓNG:** 2 TIÊU CHÍ

ĐẠT ĐỘ SÂU THIẾT KẾ (A)

ĐẠT ĐỘ CHỐI (REFUS) (B) => GIÁM SÁTCÂN NHẮC Q/ ĐỊNH

THEO ĐẤT NỀN: LOẠI CÁT CHẶT VỪA: LẤY THEO TIÊU CHÍ (B);

CÁT BỘT BỤI, MỊN BHN: CÓ THỂ XẢY RA TỤT CỌC ĐÓNG SAU

SÉT: THƯỜNG XEM XÉT NHƯ NÊU SAU ĐÂY


ĐẠT TIÊU CHÍ (A), CHƯA ĐẠT (B) : ĐÓNG TIẾP 3 ĐỢT 10 NHÁT  
NẾU CHỐI => DÙNG ĐÓNG

**ĐỘ CHỐI:**

DO THIẾT KẾ QUI ĐỊNH + TIÊU CHUẨN DÙNG ĐÓNG  
TRỊ SỐ THAM KHẢO = 3~4MM/NHÁT

# VẤN ĐỀ ĐÓNG HẠ CỌC (TIẾP THEO)


- CHẨN ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TRÌNH XQ
- XÔ DẠT, PHÌNH TRỒI GÂY LÚN CÔNG TRÌNH XQ



BÚA  
ROI

$v_{\text{búa}}$

## Cách phát hiện hư hỏng cọc đóng bằng phương pháp kiểm tra động



# CỤ THỂ 2: MÓNG CỌC ÉP

- GÂY DỊCH CHUYỂN ĐẤT
- KHÔNG CHẨN ĐỘNG
- CHẤT LƯỢNG THI CÔNG PHỤ THUỘC
  - TỐC ĐỘ ÉP
  - ĐỘ TIN CẬY CỦA THIẾT BỊ ÉP
  - LOẠI ĐẤT NỀN,
  - BỀ DÀY LỚP ĐẤT YẾU TRUNG BÌNH

## ■ GIÁM SÁT VẬT LIỆU

- TỪ LOADTEST, KẾT QUẢ do THIẾT KẾ Q/ĐỊNH QUI CÁCH, CHDÀI, ĐÚC HÀNG LOẠT HAY CÁ BIỆT ?
- ĐÚC TẠI CT: CỐT LIỆU, CỐT THÉP, ĐỘ SỤT, MÁC BÊTÔNG THÀNH PHẨM:
  - 20TCN: 87, TCXD171: 1987, TCXD 225: 1998
  - DUNG SAI: BẢNG 7.15
- SỐ LƯỢNG & CHẤT LƯỢNG MỐI NỐI HÀN NỐI CÁC ĐOẠN
- KIỂM TRA TRONG GĐ SẢN XUẤT, VẬN CHUYỂN, CẨU LẮP, NỨT CHO PHÉP

## ■ GIÁM SÁT CÔNG NGHỆ THI CÔNG

- KHOẢNG CÁCH] ĐẾN CT XQ;
- TRÌNH TỰ HẠ CỌC: MỤC 1.5 & 1.6
- DUNG SAI HẠ CỌC: BẢNG 10 TCXD 79: 1980, BẢNG 7.19
  - (CÁC CON SỐ CHÚ Ý : 1/100; 100MM, ½ DCỌC, . . . ),
- CÁC ẢNH HƯỚNG KHI HẠ CỌC:  
XEM THÊM MỤC 1.7 & 1.9 GIÁO TRÌNH
- THƯỜNG GẶP **BẤT THƯỜNG** DO ĐỊA CHẤT SAI KHÁC, LỰC ÉP KHÔNG TƯƠNG HỢP, CHỐI GIẢ, TỤT CỌC, THỜI GIAN KHÔNG OK → **GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN**
- ĐẶC BIỆT CHÚ Ý: BẢNG 7.41  
(24 HẠNG MỤC GIÁM SÁT)

# GIÁM SÁT CÔNG NGHỆ THI CÔNG (TIẾP THEO)

ÉP THỦY LỰC CỌC:

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT ÁP LỰC

CHỌN SAI TIÊU CHÍ UƯ TIÊN LỰA  
CHỌN ĐỂ DÙNG ÉP CỌC ỨNG VỚI  
LOẠI ĐẤT NỀN (mục 1.6)

CÔNG NGHỆ THI CÔNG KHÔNG PHÙ  
HỢP (TH/KẾ KHÔNG HỢP, THIẾU NGHIÊN  
CỨU, TRÌNH TỰ SAI, LÀM ẨU, MỐI HÀN..

GÂY HƯ HỎNG XUNG QUANH [TRỒI, DẶT  
ĐẤT NỀN NHÀ XQ, CHUỐNG NGẠI → XIÊN  
CỌC CHẠY TIM... VÌ SL NHIỀU

LƯU Ý: CỌC ÉP GÂY CHUYỂN VỊ NGANG LỚN: 20MM CHỈ NGANG GÂY NGUY HIỂM  
HƠN 20MM CHUYỂN VỊ ĐÚNG; CỤC ĐỐI TRỌNG ĐẶT KỀ CẤN CTXQ GÂY ÁP LỰC NGANG  
LỚN LÊN NỀN MÓNG CTXQ. VÌ VẬY, QUAN TRẮC !!

# CỤ THỂ 3: MÓNG CỌC KHOAN NHỒI

Vì: Giá thành sửa chữa cọc hư hỏng, khuyết tật >> giá thành kiểm tra

→ CÂN KIỂM TRA KỸ

## HÌNH HỌC:

**ĐƯỜNG KÍNH LỖ** (*ĐƯỜNG CONG QUAN HỆ GIỮA LƯỢNG BT THỰC TẾ V/S HÌNH HỌC LÝ THUYẾT*)

**ĐỘ NGHIÊNG & TÌNH TRẠNG VÁCH  
LỚP CẶN LẮNG ĐÁY CỌC (ĐO CHIỀU DÀY...)**

## VẬT LIỆU (BT, CỐT THÉP & PHỤ KIỆN):

**BENTONITE:** DUNG TRỌNG + CÁC % CÁT, CHẤT KEO, ĐỘ Ph  
**LỒNG THÉP:** >7 (kiềm)

**ĐỒNG NHẤT:** VỮA BT (ĐỘ SỤT, LƯỢNG XM 350 KG/M<sup>3</sup> VỮA )

→ PIT, MIM

**CÔNG NGHỆ THI CÔNG ĐỔ BT:** ẢH CỦA RUNG  
(PPV ≤ 5mm/sec) GÂY BẤT LIÊN TỤC

**CÁCH ĐO ĐƯỜNG KÍNH LỖ  
KHOAN:**

**CÁCH ĐO ĐỘ NGHĨÊNG CỦA LỖ  
KHOAN**

**CÁCH ĐO CHIỀU DÀY LỚP CĂN  
LẮNG Ở ĐÁY CỦA LỖ KHOAN**


**NONG 2 LÁ (VAI CÓ CẦN ĐO)**

GÓC NONG RA CỦA VAI CẦN ĐO CHUYỂN  
THÀNH ĐỘ DÀI TRƯỢT → THAY ĐỔI ĐIỆN  
TRỞ → ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN D


**DÂY DỌI** (NGUYÊN TẮC THIẾT BỊ ĐO)  
PHƯƠNG VỊ VÀ GÓC NGHĨÊNG

**PHƯƠNG PHÁP CHÙY RƠI**  
**PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRỞ**  
**PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DUNG**

# MINH HỌA CÁC PP CHẨN ĐOÁN KHUYẾT TẬT VỀ ĐỘ ĐỒNG NHẤT




PP SIÊU ÂM



PP SIÊU ÂM ỐNG KÉP  
(ỐNG NHỰA CHO KQ “THẬT” HƠN)

ĐIỆN CỤC Ở  
BỀ MẶT



Ống thép 50mm

ĐẦU PHÁT  
HIỆN TÍN HIỆU  
GAMMA

ĐƯỜNG ĐI CỦA  
QUANG TỬ GAMMA

VỎ ĐẦU DÒ

CỤC ĐIỆN TỬ

TẤM CHẮN  
BẰNG CHÌ

**THIẾT BỊ KIỂM TRA  
TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA  
BT DÙNG NGUYÊN LÝ  
PHÂN TÁN TIA GAMMA**  
**(ỐNG NHỰA CHO KQ “THẬT” HƠN)**

# MỘT SỐ LƯU Ý KHI TEST BẰNG SIÊU ÂM HAY PHÂN TÁN TIA GAMMA TRUYỀN QUA

**PHƯƠNG PHÁP TIA GAMMA = ĐO MẬT ĐỘ  $\rho$**

**PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM = HỆ SỐ ĐỒNG NHẤT MẬT ĐỘ  $h_o$**

*chuẩn THEO CƯỜNG ĐỘ  $h_{oR} \geq 0.75$  (KHI  $R \geq [R]$ ) và*

*chuẩn THEO VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG  $h_{ov}$  (KHI  $V \geq [V]$ )*

**-KHUYẾT TẬT KHI TEST BẰNG 1 TRONG 2 PHƯƠNG PHÁP TRÊN:**


- VẬN TỐC TRUYỀN XUNG SIÊU ÂM CÓ GIẢM LƯỢNG LOGA <0.2 (20%)
- SƠ BỘ ĐỊNH VỊ TRÍ CÓ TỤT VỮA, KHÔNG TỤT VỮA BÊTÔNG... (BẰNG CÁCH TÍNH THỂ TÍCH BT ĐÃ ĐỔ)

**VÌ VẬY: NGƯỜI GIÁM SÁT QUYẾT ĐỊNH TEST KIỂU GÌ, XEM XÉT SỰ ĐẠT CHUẨN CỦA THIẾT BỊ TEST KHI DÙNG, CÓ ĐỘNG TÁC CHUYỂN ĐỔI.**

**CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN AMARA 331 LÊ VĂN SỸ QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH**  
 ĐƯỜNG KÍNH CỌC KHOAN NHỒI: D = 1000 mm, CHIỀU DÀI L = 32 m.

**SỰ CỐ XÂY RA:**


- Bentonite bị đông tụ nhiều, đất đáy hố bị dẻo nhão hóa.
- Đất vách hố bị sập, bê tông đổ đợt 1 bị phân tầng nhiều.



Hình 1.3: Sự cố cọc khoan nhồi.


**CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY NGHIỀN CEMENT CẦN THƠ.**  
 ĐƯỜNG KÍNH CỌC KHOAN NHỒI D = 800 mm, CHIỀU DÀI L = 45 m.

Sự cố sai lệch cao độ đổ bê tông.




Hình 1.4: Mô tả sự cố cọc khoan nhồi.

Sonic profile from twin tube test




(a)




(b)

**BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ SIÊU ÂM**



# PHƯƠNG PHÁP PIT (KIỂM TRA BIẾN DẠNG NHỎ)



**PIT NÊN TIẾN HÀNH SỚM ĐỂ PHÁT HIỆN KHUYẾT TẬT SỚM**

# PHƯƠNG PHÁP PIT ( $L \leq 30$ D, $T_{BẢO DƯỠNG} > 5-7$ NGÀY)

## NGUYÊN LÝ PHÁT HIỆN KHUYẾT TẬT:

- **TÍNH NHẤT QUÁN KHI TEST:** DÙNG CÙNG 1 MÁY, CÙNG THIẾT BỊ GỖ, CÙNG 1 LOẠI ĐẦU ĐO GIA TỐC/VẬN TỐC, SETUP TẠI DÀI TẦM SỐ NHƯ NHAU GIỮA CÁC TEST...
- **DẠNG ĐƯỜNG CONG CỦA ĐÁP ỨNG XUẤT RA MÀN HÌNH TIÊU BIỂU CHO HÌNH HỌC CỦA CỌC**
  - TRƯỞNG PHÌNH HAY THẮT LẠI CỦA TIẾT DIỆN CỌC;
  - VỊ TRÍ VẾT NÚT (BẤT LIÊN TỤC) CỦA THÂN CỌC
- **VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG** CHỈ RA ĐỘ ĐỒNG NHẤT về VL CỌC
  - **ĐỘ CỨNG:** TÍNH RA MÔĐUYN ĐÀN HỒI TỪ VẬN TỐC TRUYỀN HOẶC NGƯỢC LẠI  $E=f(v)$
  - **MẬT ĐỘ :** PHÁN ĐOÁN QUA VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG DỌC
- **THÔNG SỐ N** CHỈ RA MẬT ĐỘ TRUNG BÌNH  $\rho_c$  CỦA CỌC HOẶC RÚT RA  $A_c$  (**DIỆN TÍCH MẶT CẮT NGANG CỦA CỌC**)
- **PHẦN MỀM LẬP SẴN DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH CAPWAP GHI:**
  - LỰC ĐO VÀ VẬN TỐC ĐO
  - LỰC ĐO VÀ TÍNH TOÁN
  - VẬN TỐC ĐO VÀ TÍNH TOÁN
  - PHÂN BỐ MA SÁT BÊN VÀ PL MŨI

$F_o$  LỰC TÁC DỤNG;

$v_o$  vận tốc đầu cọc

$$\frac{v_o}{F_o} \quad (m / s / kN)$$

$$\Delta f = v_c / 2L$$




$$N = 1/\rho_c \cdot v_c \cdot A_c$$

(DIỆN TÍCH CỌC, VẬN TỐC  
SÓNG TRUYỀN, MẶT ĐỘ CỌC)

1000

Tần số f

100 200 300




## BIỂU ĐỒ TRẮC NGHIỆM ĐỘ ĐỒNG NHẤT VL CỌC




THỜI GIAN (ms)

# PHÂN TÍCH MIỀN THỜI GIAN




# PHÂN TÍCH MIỀN THỜI GIAN



**PHẢI CÓ CHUYÊN GIA  
ĐỌC BIỂU ĐỒ TRỞ  
KHÁNG, VẬN TỐC MIỀN  
THỜI GIAN, PHỔ TẦN SỐ**

# PHÂN TÍCH PHỔ TẦN SỐ



# BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM PIT

CỌC SỐ	L / D	Độ linh động trung bình của hay tỷ số N/ (P.Q)	Dải miền lý thuyết về độ linh động (*)	Vận tốc(m/s)	Độ phân giải P/Q	Độ cứng Biến dạng nhỏ K'(MN/mm)
1	20	6 (khuyết tật) 1.6 (mũi loe)	3.6 – 4.1	3810	9 (khuyết tật) 1.2 (mũi)	0.57
2	23.3	3 (khuyết tật) 1.2 (mũi loe)	1.4 – 1.8	3960	2.8(khuyết tật) 1.3 (mũi loe)	1.57
3	28	1.9	2.0 – 2.6	3960	1.2	1.21
4	30	1.4	1.4 – 1.8	3940	1.05	1.65

\* TÍNH VỚI  $v_c = 3500 \text{ M/S ĐẾN } 4500 \text{ M/S VÀ } \rho_c = 2400 \text{ KG/M}^3$

**TRỎ KHÁNG CƠ HỌC CỦA CỌC = MODUYN ĐÀN HỒI ĐỘNG X DIỆN TÍCH TIẾT  
DIỆN NGANG/ VẬN TỐC SÓNG ỨNG SUẤT = E . A / v\_c**

# CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM PIT



**THẢO LUẬN:**  
**SAU KHI ĐẬP ĐẦU CỌC, LỘ THÉP RA  
MỚI TIẾN HÀNH PIT CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?**

**TÌM CÁC VỊ TRÍ ỐNG SIÊU ÂM TRONG  
HÌNH**

# MỘT SỐ DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGUY CƠ SỰ CỐ CỌC KHOAN NHỒI

## ■ CỌC NHỒI Φ BÉ

- ĐẤT XÁO TRỘN TRỒI LÊN MẶT LỖ CỌC  
*(loãng rời)*
- BT TUỘT SỤT  
*(lở vách)*
- BT ĐỔ HOÀI O TỤT  
*(thất vách)*
- RÚT ỐNG KHÓ  
*(đất chặt lại vì ngâm ống quá lâu)*
- SỤT THÌNH LÌNH = PHÌNH TRONG THÂN CỌC  
*(đất nền quá yếu chịu không nổi áp lực ngang của lưu chất vừa BT tươi)*

## ĐỌC TỪ BIỂU ĐỒ

### ■ Phân biệt theo $v_c$ :

- $v_c = 2 \cdot \Delta f \cdot L > [v_c]$  và vị trí đị thường  $< L \rightarrow$  không có phản xạ đáy
- Vận tốc bé,  $\rho_c$  thấp  $\rightarrow$  chất lượng tồi

**NHẮC NHỎ:** DÙNG V VỚI ỐNG SIÊU ÂM BẰNG THÉP VÀ BẰNG NHỰA CHO KẾT QUẢ KHÁC NHAU (NGỘ NHẬN)

XEM BÀI VIẾT CỦA GS NG.V.ĐẠT


### ■ Dạng Đỉnh sóng

- Tròn nhẵn:  $A_c$  lớn (bầu)
- Nhọn:  $A_c$  nhỏ (Thu hẹp D)


### ■ So sánh trị số N thực tế và lý thuyết:

- $N_{THỰC} > N_{LÝ THUYẾT}$ : THẮT CỌC (VÀ NGƯỢC LẠI) NẾU KHÔNG PHẢI  $\rho_c$  VÀ  $V_c$  NHỎ (BT PHÂN LY, XỐP)


# NGUY CƠ KHUYẾT TẬT DO XÂM NHẬP NƯỚC VÀO LỖ CỌC



# NGUY CƠ KHUYẾT TẬT DO BÊTÔNG ĐỘ SỤT THẤP



# NGUY CƠ KHUYẾT TẬT DO QUÁ TRÌNH RÚT ỐNG THÉP




ỐNG VÁCH GIỮ THÀNH RÚT QUÁ  
CHẬM HAY QUÁ NHANH




TRỞ THÉP DO BÊTÔNG BỊ LÔI THEO


# NGUY CƠ KHUYẾT TẬT DO NƯỚC NGẦM XÓI RỬA VÀ BD LỖ CỌC



BT QUÁ KHÔ



NƯỚC NGẦM RỬA TRÔI



LỖ CỌC BỊ BIẾN DẠNG

# MỘT SỐ DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGUY CƠ SỰ CỐ CỌC KHOAN NHỒI (TIẾP THEO)

## ■ CỌC NHỒI Φ LỚN

- Khuyết tật ~ NHƯ CỌC Φ NHỎ
- PHÌNH BẦU (thường xảy ra khi đất rời)
- TRÀN NƯỚC VÀO LỖ (nước có vòi xói hư BT đáy và thân cọc, chờ lâu mới đổ BT...)

## ■ ĐÁY KHÔNG SẠCH

- dùng đèn soi thấy
- Hút + đo chiều sâu cọc
- Dùng KỸ THUẬT tuần hoàn ngược+AIR LIFT

## ■ CÔNG NGHỆ THI CÔNG nên:

- Dung dịch bentonite thích hợp, không để trong lỗ cọc quá lâu, lẫn bùn cát, chất bẩn (độ sâu nhỏ)
- Dùng mác cao, độ sụt lớn
- Đổ qua ống liên tục
- Ống giữ vách giữ từ 1-1.5m phía trên MNN
- Rút ống tạm giữ vách kết hợp với rung ống

# PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘNG BIẾN DẠNG LỚN PDA

## KẾT HỢP SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHUYÊN DÙNG

### KHUYÊN: CỌC KHOAN NHỒI Ø NHỎ

**NGUYÊN LÝ:** TẠO ỨS ĐỘNG ĐẠI DIỆN CHO LỰC TRONG CỌC CÓ TRỊ SỐ > SỨC CHỊU TẢI GIỚI HẠN CỦA CỌC  
ĐO XUNG LỰC  $F_m(T)$  VÀ VẬN TỐC  $V_m(T)$  TẠI THỜI ĐIỂM  $T_m$  THÌ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC SỨC KHÁNG TĨNH CỦA ĐẤT

**MỤC TIÊU:** XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI TỔNG CỘNG, SỨC CHỐNG MA SÁT BÊN, SỨC CHỊU MŨI, CÁC THÔNG TIN VỀ CHẤT LƯỢNG CỌC

**TRÌNH TỰ :** GIẢ THIẾT : CÁC ĐƠN NGUYÊN CỦA CỌC  $E, A, V_c$ , ĐƠN NGUYÊN ĐẤT  $Q_k$ , LỰC CẨN VÀ LỰC PHÂN BỐ

**TÍNH TOÁN:** TÌM  $V_c$  TỪ  $F_m$  HOẶC TÌM  $F_c$  TỪ  $V_m$ . TÌNH  $F_i$  CỦA CÁC ĐƠN NGUYÊN

**SO SÁNH:**  $V_c$  VỚI  $V_m$      $F_m$  VỚI  $F_c$ : (TRỊ ĐO VÀ TRỊ TÍNH TOÁN)

**XUẤT RA ĐỒ THỊ**  $F_m$ ,  $V_m$ ,  $F_c$ ,  $V_c$

**XEM THÊM:** PP TIÊU CHUẨN ASTM D 4945 – 2000 (trang 432, “Thí nghiệm đất và Nền móng CT” của TS. ĐOÀN THẾ TƯỞNG )


THÍ DỤ 5.5 P.260 “MÓNG CỌC TRONG THỰC TẾ XÂY DỰNG”:

BẢNG 7.39 & 7.40

CHÍNH TÂM CỌC



## QUAN TRẮC TEST ĐỘNG LỰC CỌC KHOAN NHỒI Ø ~1 – 1.5M



# NỘI DUNG GIÁM SÁT KHI TIẾN HÀNH TEST PIT PDA & CÁC TEST KHÁC ÁP ĐẶT CHO CỌC KHOAN NHỒI

## ■ “CHUẨN” (CALIB) THIẾT BỊ

- BIÊN BẢN CHUẨN HÓA ÍT NHẤT 1 LẦN/NGÀY TEST;
- PHÁT HIỆN DUNG SAI

## ■ TRÌNH TỰ CỦA TEST

## ■ GHI CHÚ KỸ THUẬT:

- ĐẶC ĐIỂM CỌC ĐEM TEST & BIÊN BẢN BIỂU MẪU BÁO CÁO KỸ THUẬT:
- GHI TÊN CỌC, ĐÁNH DẤU NI VÔ NGÀY THÁNG THỦ CỌC
  - RESET, THỦ MÁY, “SET TO ZERO”
  - GHI SỐ LẦN VÀ CHẠM ỨNG VỚI ĐỘ CHUYỂN DỊCH ĐO ĐƯỢC, SỐ NHẤT/PHÚT
  - BẤM THỜI GIAN (THEO DÕI SAU NÀY ỨNG VỚI *TIME RECORDINGS*)
  - THỜI GIAN KẾT THÚC, GHI CHÚ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁM SÁT VIÊN
  - GHI LOẠI TEST, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG, NGÀY KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ

**GHI CÀNG KỸ CÀNG TỐT**

## ■ NGĂN NGỪA TIỂU XẢO BÍT ỐNG

- ĐỔ ĐẦY NƯỚC SẠCH, NÚT KÍN HAI ĐẦU, NHƯNG CHO PHÈP DỤC THỦNG ĐƯỢC
- BẢO ĐẢM THẮNG ĐỨNG
- ỐNG KIỂM TRA NỐI KÍN, SONG SONG, CỐ ĐỊNH VỚI LỒNG THÉP

## ■ ĐEM SỐ MÉT DÀI NỐI ỐNG

- ĐỂ CÓ THỂ KIỂM TRA SUỐT CHIỀU DÀI CỌC (DÀI HƠN LỒNG THÉP)
- BẢO ĐẢM CỰ LY, SỐ LƯỢNG ỐNG TRONG CỌC

## ■ ĐỊNH TÊN CÁC ỐNG, GHI VÀO SỔ

## ■ ĐẦU ĐÒ SONG SONG LÊN XUỐNG TỐC ĐỘ ĐỀU 200MM/GIÂY

## ■ BẢO ĐẢM TÍN HIỆU XUNG LỚN NHẤT CÓ THỂ BẮT ĐƯỢC

## ■ CHUẨN BỊ CÁC PHÁT/ÁN KHI CÓ KHUYẾT TẬT DỊ THƯỜNG (ĐÒI HỎI KINH NGHIỆM)

**GHI NHẬN**

**LOẠI SAI SÓT THƯỜNG HAY XÂY RA**

# **GIÁM SÁT GIA CỐ NỀN**

## **-MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN**

- PHẠM VI ÁP DỤNG;**
- TIÊU CHÍ CẦN ĐẠT KHI KIỂM TRA;**

## **BẤC THẤM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT**

## **NỀN BƠM PHỤT**

- PHUN BƠM ÉP VỮA;**
- GIA CỐ XM, HÓA CHẤT (PP HÓA HỌC);**

## **LU LÈN/ĐÂM CHẶT NỀN**

- BÀI TOÁN ĐÂM CHẶT**
- ĐỘ SÂU HIỆU QUẢ**

# **GIÁM SÁT GIA CỐ NỀN (TIẾP THEO)**

## **1. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN      2. BẤC THẤM**

### **■ TIÊU CHÍ**

- Mặt bằng và lát cắt khối đất đã cải tạo;**
- Lý lịch kỹ thuật của vật liệu đã dùng trong gia cố;**
- Lượng vật liệu chất gia cố trong 1 m<sup>3</sup> đất gia cố ( kg/m<sup>3</sup>);**
- Nhật ký kiểm tra công việc;**
- Các số liệu về cường độ, mô đun biến dạng tính thấm nước, độ ổn định nước của đất đã cải tạo.**

### **■ PHẠM VI ÁP DỤNG**

- BẢNG 7.5 VÀ 7.6**

### **■ GIÁM SÁT CL VẬT LIỆU BẤC THẤM**

- Thi công bắc thấm ( theo TCXD 245 : 2000);**
- Độ xốp mao dẫn ( theo ASTM - D4751);**
- Độ thấm của lớp lọc ( theo ASTM - D4491 hoặc NEN 5167);**
- Khả năng thoát nước ( theo ASTM - D4716);**
- Độ bền kéo ( theo ASTM - D4595 và ASTM - D4632);**
- Kiểm tra kết quả xử lý : hệ thống quan trắc lún theo thời gian và sự tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng, chuyển vị ngang ( xem hình 7.1) ; (các hình vẽ được trình bày ở cuối chương này);**

# GIÁM SÁT GIA CỐ NỀN (TIẾP THEO )

## 3. VẢI ĐỊA KỸ

### ■ GIÁM SÁT CL VẬT LIỆU VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

- Lấy mẫu và xử lý thống kê ( theo TCN-1);
- Xác định độ dày tiêu chuẩn ( theo TCN-2);
- Xác định khối lượng đơn vị diện tích (theo TCN-3);
- Xác định độ bền chịu lực kéo và dãn dài (theo TCN-4);
- Xác định độ bền chọc thủng (theo TCN-5);
- Xác định kích thước lỗ vải (theo TCN-6);
- Xác định độ thấm xuyên (theo TCN-7);
- Xác định độ dãn nước bề mặt (theo TCN-8);
- Xác định độ bền chịu tia cực tím (theo TCN-9).

## 4. CÁC PP KHÁC


### ■ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NỀN GIA CỐ

- BẢNG 7.7 (RẤT QUAN TRỌNG)


Tìm đọc: “CÔNG NGHỆ MỚI XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU”

Tác giả: Ng. Viết Trung, Ng. Phương Duy, Ng. Duy Lâm; 262trg, NXB GTVT,1998

# GIA CỐ MÓNG BẰNG CÁCH MỞ RỘNG



GIA CỐ CÙNG ĐỘ SÂU




# GIA CỐ KHÁC ĐỘ SÂU

# **THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH MÓNG**

- CÓ THỂ XEM LÀ MỘT PHẦN TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ, MỘT PHẦN TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG
  - ÍT NHẤT 1-3 TUẦN SAU KHI HẠ CỌC
  - GIÁM SÁT = { GIÁM SÁT ĐỊA TẦNG, CHIỀU SÂU, CAO TRÌNH CẮT ĐẦU CỌC, VẬT LIỆU CỌC, SỐ CỌC TEST, CHẤT LƯỢNG MỐI NỐI, CÔNG NGHỆ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM NÉN, GIÁ TRỊ, THỜI GIAN, THIẾT BỊ ĐO...}
- ĐÚNG QUI TRÌNH QUI PHẠM !**

# BỐ TRÍ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH



# NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM TRA CÁI GÌ TRONG CÔNG TRƯỜNG CÓ NÉN TÍNH CỌC?

## CHI TIẾT KTRA A

BÁCH PHÂN KẾ TÌ TRÊN KÍNH  
DẦM GÁ BPK CỨNG, KHÔNG OĂN →

## CHI TIẾT KTRA B

TIẾP XÚC KHÔNG VẬN ĐẦU CỌC  
CON ĐỘI THẲNG ĐÚNG, CHÍNH TÂM

## CHI TIẾT KTRA C

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC (LỰC) PHẢI ĐƯỢC CALIB VÀ  
SỬ DỤNG TRONG MIỀN TUYẾN TÍNH CỦA BIỂU  
ĐỒ CALIB

## CHI TIẾT KTRA D


ĐẦU CỌC NẰM NGANG, PHẲNG NIVÔ

## CHI TIẾT KTRA E

CỰ LY GIỮA CỌC TEST VÀ NEO/KHỐI  
KÊ ĐỦ RỘNG ĐỂ KHÔNG GÂY TRÌ CỌC

## CHI TIẾT KTRA F

KHỐI KÊ PHÂN BỐ TRÊN DIỆN ĐỦ RỘNG ĐỂ  
KHÔNG LÚN, SỤP BỀ MẶT ĐẤT QUANH CỌC



# THẢO LUẬN THÊM

QUI TRÌNH “NHỒI MÁU CƠ TIM”


NÉN ĐẾN  $P_{TKE}$  – LƯU TÁI

GIẢM TẢI VỀ 0

TĂNG TẢI ĐẾN (2~2.5)  $P_{TKE}$

GIẢM TẢI VỀ 0

(TĂNG TẢI TÙNG CẤP THEO QUI  
TRÌNH QUI PHẠM NÉN TĨNH )




# THẢO LUẬN THÊM

SỐ CHU KỲ NÉN TĨNH

CHUẨN HÓA CÁC THÔNG SỐ (SỐ KHÔNG THÚ NGUYÊN)

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CỦA BIỂU ĐỒ



# TÓM TẮT LẠI TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT & NGHIỆM THU



# BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

## ■ BÀI 1 (Về Cọc Khoan Nhồi):

Công trường x thi công cọc khoan nhồi có đường kính 1.2m, theo thiết kế đáy cọc khoan đến 24m có địa tầng như mô tả như sau:

.....

bê tông có độ sụt 125mm, được đổ bằng vòi với lưu lượng  $15\text{m}^3/\text{giờ}$ . Sau 2h đầu tiên, bắt đầu ghi nhận thấy vữa bê tông không xuống nữa.

- Anh/chị cần ghi chép những điều gì? Tính toán gì cần thiết và dự kiến sẽ làm gì lúc đó, và cả sau này khi Test bằng các phương pháp khác nhau?
- Bằng việc nghiên cứu địa tầng, hãy cho biết lý do vì sao có hiện tượng như trên
- Trước khi dự thảo cho chủ đầu tư một báo cáo kỹ thuật, Anh/chị sẽ trao đổi với những chủ thể nào liên quan?

## ■ BÀI 2 (Về cọc đóng dùng búa xung kích):

Công trường Y dự kiến đóng cọc bằng búa xung kích có trọng lượng phần rơi là 1500 kG, có chiều cao rơi 2.5 m, dùng giá búa đóng cọc dạng ống của Trung Quốc. Có cả thảy khoảng 168 cọc tiết diện  $300 \times 300$ , chiều dài dự kiến  $24 \sim 27\text{m}$ , độ chối thiết kế là 1.5mm. Sở dĩ không cố định chiều dài vì địa chất khá phức tạp theo báo cáo địa chất đã được lập bởi tư vấn thiết kế (dính kèm).

- Anh/chị là người Giám sát thi công, cho biết khoảng cách an toàn đóng cọc đến công trình xung quanh là bao nhiêu? Đánh giá sơ bộ vùng bán kính xung quanh có thể bị lún do đóng cọc.
- Khi cọc đóng đến 19m, trong cả thảy 5m sau cùng, phải đóng đến 630 búa thì độ tiến của mỗi nhát là 3mm. Là người giám sát thi công, Anh/chị cần ghi chép những gì và làm những việc gì?
- Ở một số khu vực khác, cọc vẫn được hạ xuống độ sâu khoảng 22m, nhưng xảy ra một hiện tượng là cứ hễ đóng các cọc thứ 2 trở đi, thì cọc bị tụt hẳn, có khi búa không nổ. Anh/chị hãy tìm giải pháp trong phạm vi chức năng của mình